



# DOKUMENTATION ISG-kernel

## Funktionsbeschreibung Einzelschrittbetrieb

Kurzbezeichnung:  
FCT-M2

# Vorwort

## Rechtliche Hinweise

---

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte und der Funktionsumfang werden jedoch ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

## Qualifikation des Personals

---

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen, der zugehörigen Dokumentation und der Aufgabenstellung vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme ist die Beachtung der Dokumentation, der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig. Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zum betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbarer Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

## Weiterführende Informationen

---

Unter den Links (DE)

<https://www.isg-stuttgart.de/produkte/softwareprodukte/isg-kernel/dokumente-und-downloads>

bzw. (EN)

<https://www.isg-stuttgart.de/en/products/softwareproducts/isg-kernel/documents-and-downloads>

finden Sie neben der aktuellen Dokumentation weiterführende Informationen zu Meldungen aus dem NC-Kern, Onlinehilfen, SPS-Bibliotheken, Tools usw.

## Haftungsausschluss

---

Änderungen der Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig.

## Marken und Patente

---

Der Name ISG®, ISG kernel®, ISG virtuos®, ISG dirigent® und entsprechende Logos sind eingetragene und lizenzierte Marken der ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltene Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

## Copyright

---

© ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH, Stuttgart, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

# Allgemeine- und Sicherheitshinweise

## Verwendete Symbole und ihre Bedeutung

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit nebenstehendem Sicherheitshinweis und Text verwendet. Die (Sicherheits-) Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

## Symbole im Erklärtext

- Gibt eine Aktion an.
- ⇒ Gibt eine Handlungsanweisung an.



### **GEFAHR**

#### **Akute Verletzungsgefahr!**

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!



### **VORSICHT**

#### **Schädigung von Personen und Maschinen!**

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen und Maschinen geschädigt werden!



### **Achtung**

#### **Einschränkung oder Fehler**

Dieses Symbol beschreibt Einschränkungen oder warnt vor Fehlern.



### **Hinweis**

#### **Tipps und weitere Hinweise**

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum grundsätzlichen Verständnis beitragen oder zusätzliche Hinweise geben.



### **Beispiel**

#### **Allgemeines Beispiel**

Beispiel zu einem erklärten Sachverhalt.



### **Programmierbeispiel**

#### **NC-Programmierbeispiel**

Programmierbeispiel (komplettes NC-Programm oder Programmsequenz) der beschriebenen Funktionalität bzw. des entsprechenden NC-Befehls.



### **Versionshinweis**

#### **Spezifischer Versionshinweis**

Optionale, ggf. auch eingeschränkte Funktionalität. Die Verfügbarkeit dieser Funktionalität ist von der Konfiguration und dem Versionsumfang abhängig.

# Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Vorwort .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Allgemeine- und Sicherheitshinweise .....</b>              | <b>3</b>  |
| <b>1 Übersicht .....</b>                                      | <b>6</b>  |
| <b>2 Beauftragbare Betriebsmodi .....</b>                     | <b>7</b>  |
| <b>3 Programmbereiche für den Einzelschritt sperren .....</b> | <b>8</b>  |
| <b>4 Einzelschrittbetrieb auf Satznummern .....</b>           | <b>10</b> |
| <b>5 Parameter .....</b>                                      | <b>13</b> |
| 5.1 Übersicht .....   | 13        |
| 5.2 Beschreibung .....  | 13        |
| <b>6 Schnittstellenanbindung.....</b>                         | <b>14</b> |
| 6.1 Anwahl über CNC-Objekt.....                               | 14        |
| <b>7 Anhang .....</b>   | <b>15</b> |
| 7.1 Anregungen, Korrekturen und neueste Dokumentation.....    | 15        |
| <b>Stichwortverzeichnis.....</b>                              | <b>16</b> |

# Abbildungsverzeichnis

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Abb. 1: | Eine Geometrieinformation kann zu mehreren NC-Bewegungssätzen führen. .... | 10 |
|---------|--|----|

# 1 Übersicht

## Aufgabe

---

Bei aktivem Einzelschrittbetrieb hat der Maschinenbediener die Möglichkeit, Schritt für Schritt ein NC-Programm auszuführen. Jede NC-Zeile wird vom Bediener einzeln freigegeben. Kommentarzeilen oder Kommentarblöcke und ausgeblendete Sätze werden übersprungen.

## Eigenschaften

---

Die Unterbrechung des Ablaufes des NC-Programmes an den Satzgrenzen wird im Interpolator durchgeführt. Der Ablauf bei der Decodierung bzw. im Look-Ahead wird nicht beeinflusst. Dadurch können auch im Einzelschritt konturkorrigierende Funktionen wie Spline bzw. Werkzeugradiuskorrektur aktiv sein.

Allerdings können konturverändernde Funktionalitäten Satzgrenzen verschieben. Für den Einzelschrittbetrieb sind nicht die programmierten Satzgrenzen wirksam, sondern gegebenenfalls die verschobenen Satzgrenzen.

## Parametrierung

---

Das Verhalten des Einzelschrittbetriebes wird durch den Kanalparameter P-CHAN-00015 und den beauftragten Betriebsmodus ▶ 7] beeinflusst. Ist der Einzelschrittbetrieb aktiviert, so wird abhängig von diesen Parametern bei unterschiedlichen Kriterien vor NC-Sätzen angehalten.

## Programmierung

---

Mit dem NC-Befehl #SINGLE STEP [DISABLE | ENABLE] ▶ 8] können ganze Programmbereiche für den Einzelschrittbetrieb gesperrt werden. Dieser Programmbereich wird dann in einem kompletten Einzelschritt übersprungen.

Über den NC-Befehl #SINGLE STEP [RESOLUTION..] ▶ 10] kann eine satznummernabhängige Auflösung für einen Einzelschritt definiert werden.

## Obligatorischer Hinweis zu Verweisen auf andere Dokumente

---

Zwecks Übersichtlichkeit wird eine verkürzte Darstellung der Verweise (Links) auf andere Dokumente bzw. Parameter gewählt, z.B. [PROG] für Programmieranleitung oder P-AXIS-00001 für einen Achsparameter.

Technisch bedingt funktionieren diese Verweise nur in der Online-Hilfe (HTML5, CHM), allerdings nicht in PDF-Dateien, da PDF keine dokumentenübergreifenden Verlinkungen unterstützt.

## 2 Beauftragbare Betriebsmodi

### Anwahl

---

Der Einzelschritt und seine Betriebsmodi können über die Bedienung (HMI) bzw. die SPS über das CNC-Objekt „Single Step Mode“ [► 14] zu jedem beliebigen Zeitpunkt gesetzt werden.

Abhängig vom Kanalparameter P-CHAN-00015 wirkt der angewählte Betriebsmodus des Einzelschritt auf die entsprechenden NC-Zeilen. Folgende Betriebsmodi stehen zur Verfügung:

#### 0 : Step into

---

Als Grundeinstellung ist für den Einzelschritt der Betriebsmodus "Step into" aktiv. Dies bedeutet, dass bei Unterprogrammaufrufen am ersten Satz im Unterprogramm der Programmablauf wieder unterbrochen wird.

#### 1 : Step over

---

Sollen die in einem Unterprogramm enthaltenen NC-Zeilen nicht im Einzelschritt gefahren werden, kann der Betriebsmodus "Step over" eingestellt werden. Dies bedeutet, dass im nächsten Schritt ein eventuell vorhandener Unterprogrammaufruf nicht zu einem Anhalten führt.

Die Programmbearbeitung wird ohne Anhalten solange fortgesetzt, bis das Unterprogramm wieder verlassen wird.

Diese Eigenschaft gilt auch für geschachtelte Unterprogramme.

#### 2 : Return from Function

---

Alle nachfolgenden Anweisungen führen nicht zu einem Stopp. Erst der Rücksprung aus der aktuellen Programmebene führt wieder zu einem Anhalten des NC-Programmes.

Befindet sich die aktuelle Unterbrechungsstelle bereits in der obersten Ebene, also dem Hauptprogramm, wirkt dieser Betriebsmodi wie "Step into".

#### 3 : Step to next movement

---

Der Einzelschrittbetrieb wirkt ausschließlich auf NC-Sätze mit Achsbewegungen. Alle anderen NC-Zeilen führen zu keinem Stopp.

### 3 Programmbereiche für den Einzelschritt sperren

#### Auswahl

Im Einzelschrittbetrieb lassen sich einzelne Bereiche über den Befehl `#SINGLE STEP [ DISABLE / ENABLE ]` unterdrücken. Hierdurch wird der komplette Bereich über einen Einzelschritt fortgesetzt. In dazwischenliegenden Bereichen wird nicht angehalten.

Syntax:

**`#SINGLE STEP [ DISABLE | ENABLE ]`**

modal



#### Programmierbeispiel

Der Programmbereich im *kursiv dargestellten* Bereich N40–N100 und der Unterprogrammaufruf werden nicht im Einzelschrittbetrieb durchgeführt.

```
%SINGLE_STEP
N10 X0 Y0 Z0
N20 X10
N30 Y10
N40 #SINGLE STEP [DISABLE]
N50 X20
N60 Y20
N65 L GSP.nc
N70 Z20
N80 X30
N90 Z30
N100 #SINGLE STEP [ENABLE]
N110 Y30
N120 X40
N130 Z40
N999 M30
```



## Verschachtelte Disable / Enable

Bei einer Schachtelung von Disable / Enable Kommandos umfasst die Einzelschrittsperre den Bereich vom ersten Disable bis zum ersten Enable (siehe folgendes Beispiel).



### Programmierbeispiel

Bei nachfolgenden verschachtelten Bereichen ist der Einzelschrittbetrieb im *kursiv dargestellten* Bereich zwischen N40-N75 verhindert.

```
%SINGLE_STEP
N10 X0 Y0 Z0
N20 X10
N30 Y10
N40 #SINGLE STEP [DISABLE]
N50 X20
N55 #SINGLE STEP [DISABLE]
N60 Y20
N65 L GSP.nc
N70 Z20
N75 #SINGLE STEP [ENABLE]
N80 X30
N90 Z30
N100 #SINGLE STEP [ENABLE]
N110 Y30
N120 X40
N130 Z40
N999 M30
```

## 4 Einzelschrittbetrieb auf Satznummern

### Satznummer

Bei aktiviertem Einzelschrittbetrieb stoppt die CNC **vor** jedem neuen Bewegungssatz (siehe P-CHAN-00015 [► 13]) und wartet auf eine Quittierung von der SPS.

Wurde das NC-Programm automatisiert, basierend auf CAD/CAM-Daten, durch einen Postprozessor generiert, so kann eine ursprüngliche Geometrieinformation zu mehreren NC-Bewegungssätzen führen. In diesem Fall sollte ein Einzelschritt mit der ursprünglichen Granularität der CAD/CAM-Daten korrelieren und nur auf der ursprünglichen Geometrieauflösung stoppen.

Ein weiterer Anwendungsfall kann sein, dass der Einzelschrittbetrieb explizit auf einzelnen Sätzen unterdrückt werden soll.

Syntax:

**#SINGLE STEP [ RESOLUTION<value> ]**

modal




Abb. 1: Eine Geometrieinformation kann zu mehreren NC-Bewegungssätzen führen.

## Satznummernbezogene Einzelschrittauflösung

Mit der Option RESOLUTION kann der Anwender eine satznummernbezogene Einzelschrittauflösung definieren:

- 0: Aus, kein Einzelschritt auf Satznummern bezogen,  
Stopp vor jeder NC-Zeile
- 1: Der Einzelschritt stoppt vor jeder neu programmierten NC-Satznummer
- > 1: Es wird vor jedem Satz angehalten, der ganzzahlig ohne Rest geteilt werden kann.  
$$\text{<Ganzzahliges Ergebnis>} = \text{<Satznummer>} / \text{<Auflösung>}$$
- < 0: Unzulässiger Wert für die Einzelschrittauflösung, es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.



### Programmierbeispiel

Die Einzelschrittauflösung RESOLUTION auf Satznummern wurde auf 10 eingestellt.

In diesem Fall wird vor jedem Satz angehalten, der ganzzahlig ohne Rest durch 10 geteilt werden kann.

Im *kursiv dargestellten* Bereich wird im Einzelschrittmodus nicht angehalten. Die schwarzen Linien stellen den Einzelschrittstopp dar.

```
%single_step
```

```
N000 #SINGLE STEP [RESOLUTION = 10]
```

```
N000 X0
```

```
N010 X1
```

```
N011 X1.1
```

```
N012 X1.2
```

```
N020 X2
```

```
N030 X3
```

```
...
```

```
N090 X9
```

```
N091 Y0
```

```
N092 Y1
```

```
N093 Y2
```

```
N094 Y3
```

```
N095 Y4
```

```
N100 Y5
```

```
N101 Y6
```

```
N102 Y7
```

```
N110 Y8
```

```
...
```



### Hinweis

Um eine effektive Diagnose zu gewährleisten, sollten alle NC-Zeilen grundsätzlich mit einer eindeutigen Satznummer versehen werden



### Programmierbeispiel

Satznummerierung mit Anwenderauflösung (10er Schritte) und interner Nummerierung (1er Schrittweite).

```
%single_step
```

```
N010 #SINGLE STEP [RESOLUTION = 10]
```

```
N090 Y0
```

```
N091 Y1
```

```
N092 Y2
```

```
N093 Y3
```

```
N094 Y4
```

```
N100 Y5
```

```
N101 Y6
```

```
N102 Y7
```

```
N110 Y8
```

```
...
```

## 5 Parameter

### 5.1 Übersicht

| ID           | Parameter          | Beschreibung                        |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|
| P-CHAN-00015 | Einzelschrittmodus | Verhalten des Einzelschrittbetriebs |

### 5.2 Beschreibung

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>P-CHAN-00015</b> | <b>Verhalten des Einzelschrittbetriebs definieren</b>  |
| Beschreibung        | <p>Dieser Parameter bestimmt das grundsätzliche Verhalten des Einzelschrittbetriebs nach Aktivierung in der HMI.</p> <p>Allen Betriebsarten gemeinsam ist, dass vor NC-Sätzen mit Achsbewegungen angehalten wird. Zusätzlich kann noch das Verhalten bzgl. weiterer NC-Sätze festgelegt werden.</p> <p>Werden durch bestimmte NC-Funktionalitäten (WRK, SPLINE, Polynomüberschleifen etc.) Bewegungssätze eingefügt und Satzgrenzen verändert, so bestimmen diese neuen Satzgrenzen auch das Anhalten im Einzelschrittbetrieb.</p> |
| Parameter           | einzelschrittmodus   |
| Datentyp            | SGN16  |
| Datenbereich        | <p>-1: Einzelschrittbetrieb für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NC-Bewegungssätze</li> </ul> <p>0: (Standard) - Einzelschrittbetrieb für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NC-Bewegungssätze und</li> <li>• relevante Steuersätze</li> </ul> <p>1: Einzelschrittbetrieb für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NC-Bewegungssätze und</li> <li>• relevante Steuersätze und</li> <li>• alle weiteren NC-Sätze *</li> </ul>   |
| Dimension           | ----   |
| Standardwert        | 0  |
| Anmerkungen         | * Bei Kommentarzeilen, Kommentarbereichen und ausgeblendeten NC-Sätzen (Skip) wird generell nicht angehalten.  |

## 6 Schnittstellenanbindung

### 6.1 Anwahl über CNC-Objekt

Der Betriebsmodus des Einzelschrittbetriebes wird durch Schreiben des Modifikators vor dem nächsten Schritt durch die SPS eingestellt.

Der Betriebsmodus ist haltend wirksam.

|                     |  |                    |      |
|---------------------|--|--------------------|------|
| <b>Name</b>         | Single Step Mode   |                    |      |
| <b>Beschreibung</b> | <p>Mit diesem CNC-Objekt kann die Wirkungsweise des Einzelschrittbetriebs gewählt werden.</p> <p>Datenbereich:</p> <p>0 - Step into</p> <p>1 - Step over</p> <p>2 - Return from Function</p> <p>3 - Step to next movement</p> <p>Siehe [FCT-M2// Beauftragbare Betriebsmodi [► 7]]</p> |                    |      |
| <b>Task</b>         | GEO (Port 551)   |                    |      |
| <b>Indexgruppe</b>  | 0x12130<C <sub>ID</sub> >  | <b>Indexoffset</b> | 0x1A |
| <b>Datentyp</b>     | UNS32  | <b>Länge</b>       | 4    |
| <b>Attribute</b>    | read/ write  | <b>Einheit</b>     | [-]  |
| <b>Anmerkungen</b>  |  |                    |      |

## 7 Anhang

### 7.1 Anregungen, Korrekturen und neueste Dokumentation

Sie finden Fehler, haben Anregungen oder konstruktive Kritik? Gerne können Sie uns unter [documentation@isg-stuttgart.de](mailto:documentation@isg-stuttgart.de) kontaktieren. Die aktuellste Dokumentation finden Sie in unserer Onlinehilfe (DE/EN):



QR-Code Link: <https://www.isg-stuttgart.de/documentation-kernel/>

Der o.g. Link ist eine Weiterleitung zu:

<https://www.isg-stuttgart.de/fileadmin/kernel/kernel-html/index.html>



#### Hinweis

##### Mögliche Änderung von Favoritenlinks im Browser:

Technische Änderungen der Webseitenstruktur betreffend der Ordnerpfade oder ein Wechsel des HTML-Frameworks und damit der Linkstruktur können nie ausgeschlossen werden.

Wir empfehlen, den o.g. „QR-Code Link“ als primären Favoritenlink zu speichern.

##### PDFs zum Download:

DE:

<https://www.isg-stuttgart.de/produkte/softwareprodukte/isg-kernel/dokumente-und-downloads>

EN:

<https://www.isg-stuttgart.de/en/products/softwareproducts/isg-kernel/documents-and-downloads>

E-Mail: [documentation@isg-stuttgart.de](mailto:documentation@isg-stuttgart.de)

# Stichwortverzeichnis

## P

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| P-CHAN-00015 ..... | 13 |
|--------------------|----|





© Copyright  
ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH  
STEP, Gropiusplatz 10  
D-70563 Stuttgart  
Alle Rechte vorbehalten  
[www.isg-stuttgart.de](http://www.isg-stuttgart.de)  
[support@isg-stuttgart.de](mailto:support@isg-stuttgart.de)

