



DOKUMENTATION ISG-kernel

Handbuch Zyklen - Kinematische Optimierung

Kurzbezeichnung:
CYCLES-KINOPT

© Copyright
ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH
STEP, Gropiusplatz 10
D-70563 Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
www.isg-stuttgart.de
support@isg-stuttgart.de

Dokumentation Version: 1.214
Release: 08.03.2023

Vorwort

Rechtliche Hinweise

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte und der Funktionsumfang werden jedoch ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen, der zugehörigen Dokumentation und der Aufgabenstellung vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme ist die Beachtung der Dokumentation, der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig. Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zum betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbarer Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Weiterführende Informationen

Unter den Links (DE)

<https://www.isg-stuttgart.de/produkte/softwareprodukte/isg-kernel/dokumente-und-downloads>

bzw. (EN)

<https://www.isg-stuttgart.de/en/products/softwareproducts/isg-kernel/documents-and-downloads>

finden Sie neben der aktuellen Dokumentation weiterführende Informationen zu Meldungen aus dem NC-Kern, Onlinehilfen, SPS-Bibliotheken, Tools usw.

Haftungsausschluss

Änderungen der Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig.

Marken und Patente

Der Name ISG[®], ISG kernel[®], ISG virtuos[®], ISG dirigent[®] und entsprechende Logos sind eingetragene und lizenzierte Marken der ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltene Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Copyright

© ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH, Stuttgart, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Allgemeine- und Sicherheitshinweise

Verwendete Symbole und ihre Bedeutung

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit nebenstehendem Sicherheitshinweis und Text verwendet. Die (Sicherheits-) Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

Symbole im Erklärtext

- Gibt eine Aktion an.
- ⇒ Gibt eine Handlungsanweisung an.



⚠ GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!



⚠ VORSICHT

Schädigung von Personen und Maschinen!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen und Maschinen geschädigt werden!



Achtung

Einschränkung oder Fehler

Dieses Symbol beschreibt Einschränkungen oder warnt vor Fehlern.



Hinweis

Tipps und weitere Hinweise

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum grundsätzlichen Verständnis beitragen oder zusätzliche Hinweise geben.



Beispiel

Allgemeines Beispiel

Beispiel zu einem erklärten Sachverhalt.



Programmierbeispiel

NC-Programmierbeispiel

Programmierbeispiel (komplettes NC-Programm oder Programmsequenz) der beschriebenen Funktionalität bzw. des entsprechenden NC-Befehls.



Versionshinweis

Spezifischer Versionshinweis

Optionale, ggf. auch eingeschränkte Funktionalität. Die Verfügbarkeit dieser Funktionalität ist von der Konfiguration und dem Versionsumfang abhängig.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Allgemeine- und Sicherheitshinweise	3
1 Einleitung	6
2 Beschreibung	8
2.1 Zyklenspezifische Werkzeugdaten	8
2.2 Vorbereitungen	9
2.2.1 CNC-Steuerung	9
2.2.2 Maschinen-Steuerung	9
2.3 Mess- und Berechnungszyklus	10
2.3.1 Allgemeine Parameter	10
2.3.2 Einstellung der Messposen	11
2.4 Kinematikspezifische Anordnung der Achsen	15
3 Vermessung der Maschine	16
3.1 Allgemeiner Ablauf der Messfahrt	16
3.2 Vermessung mit Messunterprogrammen	17
3.3 Externes Vermessen	18
3.3.1 Manuelles Vermessen der Kalibrierkugel	18
3.3.2 Messung des TCP (Tool Center Point)	19
4 Vorbereitung des Berechnungszyklus	20
4.1 Ausgabedatei anpassen	20
4.2 Anpassen des Ausgabeformats	20
4.3 Schranke für Abweichung anpassen	21
4.4 Initialisierung der Kinematikberechnung	21
4.5 Eingabe von Messergebnissen	22
4.5.1 Direkte Eingabe von Messdaten	22
4.5.2 Kugelmittelpunkte bereits berechnet	24
4.6 Kinematikspezifische Anpassungen	25
4.6.1 KIN_TYP_80	25
4.6.2 KIN_TYP_90	25
5 Ausführen des Berechnungszyklus	26
5.1 Starten des Hauptprogramms	26
6 Überprüfung der Kalibrierung	27
6.1 Plausibilitätsprüfung der Ausgabe	27
6.2 Bestimmung fehlender Versätze	30
6.2.1 KIN_TYP_80	30
6.3 Testteil fertigen	30
7 Anhang	31
7.1 Anregungen, Korrekturen und neueste Dokumentation	31

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Bedeutung der Geometrie-Parameter	11
Abb. 2:	Beispielhafte Verteilung von Messpunkten auf einer Halbkugel.....	18
Abb. 3:	Beispiel für ein Testteil – A bzw. B in Nullstellung.....	30

1 Einleitung

Aufgabe

Der Zyklus "Kinematische Optimierung" (KinOpt) ermöglicht die Erhöhung der Fertigungsgenauigkeit von 5-achsigen Werkzeugmaschinen.

Geometrische Ungenauigkeiten der Maschinenkinematik werden über eine Messfahrt ermittelt. Ein anschließendes Berechnungsprogramm bestimmt optimierte Kinematik-Parameter, die in die Maschinen-Konfiguration übernommen werden können.

Wirksamkeit

Die Kinematik-Parameter werden gegenüber den Zeichnungsmaßen verbessert und führen damit zu einer Verbesserung der Genauigkeit des Werkstücks.

Voraussetzung

Für die Messfahrt werden benötigt:

- ein absolut genauer XYZ-Messtaster oder
- eine Kalibrierkugel oder
- alternative Messmittel



Hinweis

Zyklen sind eine lizenzpflichtige Zusatzoption.



Hinweis

Diese Zusatzoption ist verfügbar ab CNC-Version V3.1.3068.09.

Einschränkungen

Das Verfahren ist auf die folgenden Kinematiken beschränkt:

- KIN_TYP_9: Kartesischer CA-Kopf
- KIN_TYP_57: BC-Tisch
- KIN_TYP_58: AC-Tisch
- KIN_TYP_59: Kardanischer CA-Kopf
- KIN_TYP_60: Kardanischer CB-Kopf
- KIN_TYP_80: AB-Tisch
- KIN_TYP_90: kartesischer AB- und CA-Kopf, kardanischer CA-Kopf



Hinweis

Weitere Kinematiken

Einige weitere Kinematiken sind Spezialfälle der o.g. Kinematiken. Z.B. wird für den kartesischen CA-Kopf nur der KIN_TYP_9 unterstützt, aber Maschinen, die bisher als KIN_TYP_10, KIN_TYP_25 oder KIN_TYP_28 gefahren wurden, können auch als KIN_TYP_9 parametrisiert werden.

Links

Obligatorischer Hinweis zu Verweise auf andere Dokumente

Zwecks Übersichtlichkeit wird eine verkürzte Darstellung der Verweise (Links) auf andere Dokumente bzw. Parameter gewählt, z.B. [PROG] für Programmieranleitung oder P-AXIS-00001 für einen Achsparameter.

Technisch bedingt funktionieren diese Verweise nur in der Online-Hilfe (HTML5, CHM), allerdings nicht in PDF-Dateien, da PDF keine dokumentenübergreifende Verlinkungen unterstützt.

2 Beschreibung

2.1 Zyklenspezifische Werkzeugdaten

Belegung der freien Werkzeugparameter P-TOOL-00007

Die in den Werkzeugdaten verfügbaren s.g. freien Parameter dienen in den Zyklen dazu,

- zusätzliche Informationen bereitzustellen,
- bestimmte Plausibilitätsprüfungen durchzuführen und
- Standardwerte festzulegen.

Für jedes Werkzeug können bis zu 60 freie Parameter in den Werkzeugdaten definiert werden. Ein Werkzeugparameter wird im jeweiligen Zyklus nur dann mit V.G.WZ_AKT.P[i] ausgewertet und verwendet, wenn er mit einem Wert ungleich 0 eingetragen ist. Ansonsten wird entweder die Plausibilitätsprüfung nicht durchgeführt oder ein entsprechend programmierter Versorgungsparameter ist gültig.

Es gilt folgende Vereinbarung bei der Belegung für die momentan verfügbaren Zyklen

Werkzeugparameter	Bedeutung	Einheit oder Wert	Auswirkung/Besonderheit	Belegung
[0]	Nutzbare Werkzeuglänge	0,1µm	Fehlermeldung, wenn Bearbeitungsendtiefe größer als Parameterwert.	optional
[1]	Maximaler Bearbeitungshub	0,1µm	Warning, wenn Zustelltiefe größer als Parameterwert. Zustelltiefe wird auf Parameterwert begrenzt.	optional
[2]	Vorschub	1 µm/s	Wird momentan nicht verwendet.	-
[3]	Spindeldrehzahl	10 ⁻³ °/s	Nur für Zyklus Gewindebohren	optional für Gewindebohrer
[4]	Spindelstartposition	10 ⁻⁴ °	Nur für Zyklus Gewindebohren	optional für Gewindebohrer
[5]	Gewindesteigung	0,1µm	Nur für Zyklus Gewindebohren	optional für Gewindebohrer
[6]	Kennung für ein Sonderwerkzeug	0, 1, ...	0 = Standardwerkzeug 1 = Gewindebohrer mit Senker 2 = ...	obligatorisch bei Sonderwerkzeugen
[7]	Metrische Gewindegröße	1...16	Nur für Zyklus Gewindebohren, Beispiel 6 bei M6 , ...10 bei M10 usw.	obligatorisch für Gewindebohrer mit Senker Beispiel 6 bei M6 , ...10 bei M10 usw.
[8]	Überlappungsfaktor	%	Nur für Zyklus Taschenfräsen	optional

2.2 Vorbereitungen

2.2.1 CNC-Steuerung

Kinematik konfigurieren



Achtung Kollisionsgefahr

Die Messfahrt wird mit angewählter Kinematik gefahren. Daher muss die Kinematik mit den Zeichnungsmaßen der Maschine (oder hinreichend genauen Werten) konfiguriert sein. Das Ziel des KinOpt-Zyklus ist die Bereitstellung von Korrekturwerten für die Kinematikparameter.

Benennung der Achsen

In dem Kanal, in dem die Messfahrt durchgeführt wird, müssen die Achsen wie folgt benannt sein:

- **X** für die X-Achse
- **Y** für die Y-Achse
- **Z** für die Z-Achse
- **A** für die (optionale) Drehachse um **X**
- **B** für die (optionale) Drehachse um **Y**
- **C** für die (optionale) Drehachse um **Z**



Hinweis Achsen benennen

Die Achsen können z.B. mit dem #SET AX-Befehl oder per [Kanalparameter](node:SET AX-Befehl oder per Kanalparameter benannt werden.

Bereitstellung der Zyklen

Das Installationsprogramm für die CNC-Zyklen muss vorher durchgeführt worden sein.

2.2.2 Maschinen-Steuerung

Messtaster und Kalibrierkugel

Der Bediener führt die folgenden Schritte durch:

- Kalibrierkugel auf dem Maschinentisch montieren.
- Drehachsen auf 0 fahren.
- Messtaster in die Werkzeugaufnahme einspannen, Werkzeuglänge des Messtasters eintragen.
- Per Handsatz oder JOG den Messtaster ungefähr mittig über der Kugel platzieren mit Abstand einige cm über der Kugel.



Hinweis Taster und Kugel können auch vertauscht werden, diese Anordnung ist für den Zyklus unerheblich. In der Dokumentation wird nur der o.g. Fall betrachtet.

2.3 Mess- und Berechnungszyklus

Für die automatische Messung steht mit "SysCalibKinematicDemo.nc" ein Beispielprogramm für die Parametrierung des Zyklus zur Verfügung.

Für die zu vermessende Kinematik und die verwendeten Messmittel müssen in diesem Programm entsprechende Änderungen vorgenommen werden. Die anzupassenden Parameter sind folgend näher beschrieben.

2.3.1 Allgemeine Parameter

Die allgemeinen Parameter betreffen:

- die Geometrie von Taster und Kalibrierkugel
- Sicherheitsabstände für Vorpositionierung und Messfahrt
- Geschwindigkeiten für Vorpositionierung und Messfahrt
- verwendete Kinematik
- Pfad zum Speichern der Messergebnisse in "message.txt" im Standardpfad

Geometrie	Einheit	Bedeutung
V.P.RADIUS_TOOL	mm	Radius der Spitze des Messtasters (in der Spindel eingespannt)
V.P.SAFETY_POS	mm	Sicherheitsabstand um die Kalibrierkugel während Vorpositionierung
V.P.SAFETY_DISTANCE_MEAS	mm	Sicherheitsabstand um die Kalibrierkugel während Messung. Muss groß genug sein, dass die Messgeschwindigkeit erreicht werden kann.
V.P.RADIUS_WORKPIECE	mm	Radius der Kalibrierkugel (als Werkstück auf dem Tisch angebracht)
V.P.MEASURING_FEED	mm/min	Geschwindigkeit zum Messen (G100 Sätze)
V.P.POSITIONING_FEED	mm/min	Geschwindigkeit zum Positionieren
V.P.KIN_TYP	-	Kinematik der Maschine
V.P.KIN_TYP_VARIANT	-	Variante der Kinematik, wenn z.B. wie bei Kinematik 90 mehrere Kinematiken mit einer Nummer zusammengefasst werden
#FILE NAME [MSG = "..."]	String	Pfad zum Speichern der Messdaten
V.L.PRINT (optional)	-	Ausgabe eines Protokolls in der parametrierten Datei, 0 = kein Protokoll, 1 = Deutsch, 2 = Englisch
V.P.MAX_PRECISION (optional)	mm	Maximal erlaubte Abweichung von Messfehlern
V.P.LIST_FORMAT	-	Ausgabeformate: 0 = XML, 1 = TwinCAT 2, 2 = TwinCAT 3

Die Radien von Tasterspitze und Kalibrierkugel dienen nur der Berechnung der Verfahrswege und werden nicht für die Berechnung der Versätze genutzt. Daher genügt es, Näherungen für diese Radien anzugeben. Die Bedeutung der Geometrie-Parameter ist in der folgenden Abbildung dargestellt.




Abb. 1: Bedeutung der Geometrie-Parameter

Die erste Messbewegung findet in negativer Z-Richtung statt, der Messweg wird aus den vom Bediener eingegebenen Parametern ermittelt und beträgt vom Startpunkt aus inkrementell:

$$Z = -(V.P.RADIUS_TOOL + V.P.SAFETY_DISTANCE_POS + 2 * V.P.RADIUS_WORKPIECE)$$



Beispiel

Radius Taster (als Werkzeug): V.P.RADIUS_TOOL = 3
Sicherheitsabstand Positionieren: V.P.SAFETY_DISTANCE_POS = 20
Radius Kalibrierkugel (als Werkstück): V.P.RADIUS_WORKPIECE = 15

Der resultierende NC-Block ist:

```
G100 G91 Z-[3+20+2*15]
```

Es wird um -53 mm in Z verfahren, also muss der Abstand zwischen Kugel und Taster beim Start kleiner als 53mm sein.



Beispiel

Der Sicherheitsabstand muss groß genug sein, dass die korrekte Geschwindigkeit zum Messen erreicht wird. Sonst können Abweichungen durch das geschwindigkeitsabhängige Schaltsignal auftreten.

2.3.2

Einstellung der Messposen

Die Messposen sind die Stellungen der beiden Drehachsen, in denen die Kalibrierkugel gemessen wird. Es gibt 2 Varianten, die Posen einzustellen:

- Messpunkte werden durch Rotation einer Achse bei festgehaltener zweiter Achse erzeugt.
- Direkt über alle Achswinkel der zu messenden Pose.

Eingabe mit festgehaltener 2.ter Achse

In diesem Fall werden die einzelnen Posen als Array definiert. Dies muss für jede Drehachse durchgeführt werden. Dabei wird eine Achse festgehalten (V.P.POS_2ND_AXIS[i]) und die zweite Achse an einer mit V.P.NUMBER_SPHERE_MEAS[i] festgelegten Anzahl von Positionen zwischen Anfangs- und Endwinkel gemessen. Wenn die Differenz zwischen Anfangs- und Endwinkel größer ist als:

$$[360/V.P.NUMBER_SPHERE_MEAS[i]] * [V.P.NUMBER_SPHERE_MEAS[i] - 1]$$

...wird dieser berechnete Winkel als Endwinkel verwendet.

Beispiel:

- Anfangswinkel = 0
- Endwinkel = 360
- Anzahl der Posen = 4
- $[360/4] * 3 = 270$

Es werden also die Posen 0, 90, 180 und 270 gemessen.

Parameter	Einheit	Bedeutung
V.P.NUMBER_MEAS_PROC	-	Anzahl der Messvorgänge (Arrays)
V.P.MEAS_AXIS[i]	-	zu messende Achse; A=1, B=2, C=3
V.P.NUMBER_SPHERE_MEAS[i]	-	Anzahl der Messposen
V.P.START_ANGLE_MEAS[i]	°, Grad	Anfangsposition der bewegten Achse
V.P.END_ANGLE_MEAS[i]	°, Grad	Endposition der bewegten Achse
V.P.POS_2ND_AXIS[i]	°, Grad	Position der zweiten Drehachse



Programmierbeispiel

Anzahl der Messungen einzelner Rotationsachsen

Im folgenden Programmierbeispiel sind die notwendigen Parameter für die Einstellung der Messposen dargestellt.

```
#VAR
V.P.NUMBER_MEAS_PROC
#ENDVAR
V.P.NUMBER_MEAS_PROC = 2
#VAR
V.P.MEAS_AXIS[V.P.NUMBER_MEAS_PROC]
V.P.NUMBER_SPHERE_MEAS[V.P.NUMBER_MEAS_PROC]
V.P.START_ANGLE_MEAS[V.P.NUMBER_MEAS_PROC]
V.P.END_ANGLE_MEAS[V.P.NUMBER_MEAS_PROC]
V.P.POS_2ND_AXIS[V.P.NUMBER_MEAS_PROC]
#ENDVAR
(Erste Messung, hier A-Achse)
(A-Achse wird in den Stellungen A-45, A0 und A45 gemessen)
(Die C-Achse steht auf 0)
V.P.MEAS_AXIS[0] = 1 (Achse: 1: A; 2: B; 3: C - haengt)
(von Kinematik und Variante ab)
V.P.NUMBER_SPHERE_MEAS[0] = 3 (Anzahl zu messenden Posen)
V.P.START_ANGLE_MEAS[0] = -45 (Anfangswinkel [Grad])
V.P.END_ANGLE_MEAS[0] = 45 (Endwinkel [Grad])
V.P.POS_2ND_AXIS[0] = 0 (Position der zweiten Achse)
(waehrend der Messung)
(Zweite Messung, hier C-Achse)
(Die C-Achse wird in den Stellungen C0, C90, C180 und C270)
(gemessen. Die A-Achse steht auf A35)
V.P.MEAS_AXIS[1] = 3
V.P.NUMBER_SPHERE_MEAS[1] = 4
V.P.START_ANGLE_MEAS[1] = 0
V.P.END_ANGLE_MEAS[1] = 360
V.P.POS_2ND_AXIS[1] = 35
```

Direkte Eingabe der Posen

Wenn die einzelnen Posen direkt eingegeben werden sollen, muss zuerst ein Array `V.P.MEAS_POSE[3][Anzahl Messposen]` definiert werden. Es setzt sich aus den 3 Drehrichtungen und der Anzahl der zu messenden Posen zusammen. Die Winkel der nicht vorhandenen Drehachse müssen mit 0 initialisiert werden.

Die Positionierung der Drehachsen erfolgt in der Reihenfolge, in der sie im Array parametrieren wurden.



Programmierbeispiel

Array definieren

Das folgende Programmierbeispiel stellt die Parametrierung von 9 Posen für eine BC-Kinematik dar.

```
#VAR
V.P.MEAS_POSE[3][9]
#ENDVAR
(A-Achse B-Achse C-Achse)
V.P.MEAS_POSE[0][0] = 0 V.P.MEAS_POSE[1][0] = 0 V.P.MEAS_POSE[2][0] = -45
V.P.MEAS_POSE[0][1] = 0 V.P.MEAS_POSE[1][1] = 0 V.P.MEAS_POSE[2][1] = 0
V.P.MEAS_POSE[0][2] = 0 V.P.MEAS_POSE[1][2] = 0 V.P.MEAS_POSE[2][2] = 45
V.P.MEAS_POSE[0][3] = 0 V.P.MEAS_POSE[1][3] = 0 V.P.MEAS_POSE[2][3] = 35
V.P.MEAS_POSE[0][4] = 0 V.P.MEAS_POSE[1][4] = 90 V.P.MEAS_POSE[2][4] = 35
V.P.MEAS_POSE[0][5] = 0 V.P.MEAS_POSE[1][5] = 180 V.P.MEAS_POSE[2][5] = 35
V.P.MEAS_POSE[0][6] = 0 V.P.MEAS_POSE[1][6] = 270 V.P.MEAS_POSE[2][6] = 35
V.P.MEAS_POSE[0][7] = 0 V.P.MEAS_POSE[1][7] = 45 V.P.MEAS_POSE[2][7] = 40
V.P.MEAS_POSE[0][8] = 0 V.P.MEAS_POSE[1][8] = 84 V.P.MEAS_POSE[2][8] = 40
```

Mindestanzahl von Posen

Um die Kinematik-Parameter erfolgreich bestimmen zu können wird eine Mindestanzahl von anzufahrenden Posen benötigt. Diese Mindestanzahl hängt von der Kinematik ab und ist in der folgenden Tabelle angegeben:

Kinematik und Variante	Aufbau	Mindestanzahl Posen
Kinematik 9	CA-Kopfkinematik (kartesisch)	4 Messposen
Kinematik 57	BC-Tischkinematik (kartesisch)	5 Messposen
Kinematik 58	AC-Tischkinematik (kartesisch)	5 Messposen
Kinematik 59	CA-Kopfkinematik (kardanisch)	5 Messposen
Kinematik 60	CB-Kopfkinematik (kardanisch)	5 Messposen
Kinematik 80	AB-Tischkinematik (kartesisch)	A und B müssen jeweils mindestens 2 verschiedene Werte annehmen
Kinematik 90, Variante 0	AB-Kopfkinematik (kartesisch)	4 Messposen

Kinematik 90, Variante 2	CA-Kopfkinematik (kartesisch)	4 Messposen
Kinematik 90, Variante 8	CA-Kopfkinematik (kartesisch)	5 Messposen

Diese Mindestanzahl muss sowohl bei der automatischen wie auch manuellen Messung eingehalten werden.

Allerdings gibt es auch Posen, die keine weitere Information über die Kinematik liefern.

Des Weiteren wird der Effekt von Messfehlern auf das Berechnungsergebnis verringert, wenn mehr Posen als nötig gemessen werden. Daher wird empfohlen, mehr Posen als die angegebene Mindestanzahl zu messen.

Weiterhin sollten die gemessenen Posen gleichmäßig im gesamten Verfahrbereich der Rotationsachsen verteilt sein.



Hinweis

Posenwahl

Generell gilt, dass bei einer größeren Anzahl von Posen eventuelle Messfehler besser herausgemittelt werden. Weiterhin verringert sich die Gefahr der Wahl von Posen, die keine weiteren Information liefern und damit zu einer Messfahrt ohne Ergebnis führen.

Es sollte darauf geachtet werden, dass die Messposen einen möglichst großen Schwenkbereich der Drehachsen abdecken.

2.4 Kinematikspezifische Anordnung der Achsen

Die Anordnung und Benennung der Achsen für die Vermessung hängt von der Kinematik ab und muss ggf. über den Befehl #SET AX erzeugt werden.

Im folgenden Beispiel:

- sind #SET AX-Befehle für die unterstützten Kinematiken angegeben
- muss die log. Achsnummer (2tes Argument der Klammer) angepasst werden
- für Kinematik 90 eine 6te Achse existieren



Programmierbeispiel

Kinematikspezifische Anordnung der Achsen

```
(KIN_TYP_9)
#SET AX[X,1,0][Y,2,1][Z,3,2][C,5,3][A,4,4]
(KIN_TYP_57)
#SET AX[X,1,0][Y,2,1][Z,3,2][B,8,3][C,5,4]
(KIN_TYP_58)
#SET AX[X,1,0][Y,2,1][Z,3,2][A,4,3][C,5,4]
(KIN_TYP_59)
#SET AX[X,1,0][Y,2,1][Z,3,2][C,5,3][A,4,4]
(KIN_TYP_60)
#SET AX[X,1,0][Y,2,1][Z,3,2][C,5,3][B,8,4]
(KIN_TYP_80)
#SET AX[X,1,0][Y,2,1][Z,3,2][A,4,3][B,8,4]
(KIN_TYP_90, Variante 0)
#SET AX[X,1,0][Y,2,1][Z,3,2][A,4,3][B,8,4][C,5,5]
(KIN_TYP_90, Variante 2)
#SET AX[X,1,0][Y,2,1][Z,3,2][C,5,3][A,4,4][B,8,5]
(KIN_TYP_90, Variante 8)
#SET AX[X,1,0][Y,2,1][Z,3,2][C,5,3][A,4,4][B,8,5]
```

3 Vermessung der Maschine

Die Maschine kann auf verschiedenen Wegen vermessen werden:

- Mit den zur Verfügung gestellten Messunterprogrammen
- Externen Vermessen: Manuelles Vermessen mit Kalibrierkugel
- Externen Vermessen: Messung des TCP (Tool Center Point)

3.1 Allgemeiner Ablauf der Messfahrt

Messung zur Vorpositionierung

- kinematische Versätze und Werkzeuglänge einstellen (Zeichnungsmaße)
- die Rotationsachsen sind in Nullstellung
- der Messtaster ist ungefähr über dem Kugelmittelpunkt positioniert
- die Kugel wird in X-, Y- und Z-Richtung angetastet und ihr Mittelpunkt bestimmt

Messung der Korrekturwerte

Dieser Schritt kann entweder durch die mitgelieferten Messunterprogramme oder manuell durchgeführt werden.

- die konfigurierten Posen werden angefahren
- in jeder der Posen wird die Kugel mehrfach angetastet und ihr Mittelpunkt vermessen

Berechnung der Korrekturwerte

- Unterprogramm zur Berechnung wird aufgerufen, dabei werden die im vorherigen Schritt gemessenen Kugelmittelpunkte oder durch externe Messmittel bestimmte TCP-Positionen verwendet
- Berechnung kann mehrere Minuten dauern
- Ergebnisse werden im Listenformat ausgegeben

Prüfung durch den Bediener

- Bediener kopiert die **Korrekturwerte** in die Kanal-Parameterliste



Hinweis

Wenn die Messung automatisch mit den bereitgestellten Messunterprogrammen durchgeführt wird, müssen keine weiteren Einstellungen hinsichtlich der Auswertung getroffen werden. In dem Fall können die folgenden Abschnitte bis zu Prüfung und Auswertung übersprungen werden.

3.2

Vermessung mit Messunterprogrammen

Auf den Bearbeitungstisch wird eine Kalibrierkugel fixiert und in die Werkzeugaufnahme wird ein Messtaster gespannt. Es ist auch möglich, die Kalibrierkugel in die Spindel und den Messtaster am Tisch anzubringen.

Vor dem Start des Kalibrierprogramms muss der Messtaster ungefähr über dem Mittelpunkt der Kalibrierkugel platziert werden. Die Drehachsen müssen sich in Nullstellung befinden. Wenn die Kalibrierkugel an einer bekannten Position ist, kann auch aus dem Messprogramm heraus dorthin gefahren werden.

Die kinematischen Versätze und die Werkzeuglänge müssen näherungsweise richtig sein (Zeichnungsmaße), denn das Anfahren der einzelnen Posen erfolgt unter Verwendung der kinematischen Transformation.

3.3 Externes Vermessen

Es besteht auch die Möglichkeit, extern ermittelte Messwerte zur Berechnung der Versätze zu nutzen. Dabei kann:

- Entweder eine Kugel vermessen werden oder
- der TCP direkt vermessen werden, falls ein entsprechendes Messmittel existiert.

3.3.1 Manuelles Vermessen der Kalibrierkugel

Dafür wird neben der Kalibrierkugel eine 3D Messuhr, ein Messtaster oder ein anderes geeignetes Messmittel benötigt.

Der Mitarbeiter schwenkt die beiden Rotationsachsen auf bestimmte Werte ein. Anschließend wird die Kalibrierkugel mit der Messuhr im Handbetrieb vorsichtig angefahren bzw. mit dem Taster angetastet. D.h., die Messuhr wird an die Kalibrierkugel herangefahren, bis sich ein definierter Ausschlag an der Uhr zeigt. Dieser Ausschlag sollte so klein wie möglich sein (wenige 1/100mm), aber immer noch so groß, dass er definitiv als Ausschlag erkennbar ist.



Achtung

Beim Anfahren der Kalibrierkugel ist wichtig, dass nur die Linearachsen X, Y und Z bewegt werden, nicht jedoch die Drehachsen. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die kinematische Transformation nicht aktiv ist (#TRAFO OFF).

Bei der Verwendung eines Messtasters sollte darauf geachtet werden, dass die Tastbewegung senkrecht zur Oberfläche erfolgt, um Verzerrungen zu vermeiden. Sobald das Tastereignis erkannt ist, notiert der Mitarbeiter die Achswerte von X, Y und Z und die zugehörige Pose.

Dieses Berühren wird, in derselben Pose der Drehachsen, für weitere Punkte auf der Kugeloberfläche wiederholt. Dabei sollten pro Pose zwischen 6 und 10 Punkte angetastet werden, die möglichst gleichmäßig und großflächig auf der (halben) Oberfläche der Kalibrierkugel verteilt sind. Ein Beispiel (Draufsicht) für die möglichen Antastpunkte:




Abb. 2: Beispielhafte Verteilung von Messpunkten auf einer Halbkugel

Weiterhin sollte beim Antasten nach Möglichkeit darauf geachtet werden, möglichst in Richtung des Kugelzentrums zu fahren. Das ist insbesondere gut an den Punkten in "Äquatornähe" und am "Nordpol" möglich, da dort im Handbetrieb reine X/Y bzw. Z-Bewegungen möglich sind.

Hat man die Messwerte für eine Pose aufgenommen, sollte man ein Protokoll von etwa folgender Form erhalten (Achswerte in mm bzw. Grad, Zeitstempel verwenden).



Beispiel

Händisch aufgenommene Messwerte

```
X = 103.304 Y = 255.257 Z = 200.000
X = 113.422 Y = 243.257 Z = 200.000
X = 102.089 Y = 233.421 Z = 200.000
X = 87.696 Y = 245.920 Z = 188.835
X = 93.027 Y = 255.847 Z = 188.835
X = 102.861 Y = 258.935 Z = 186.585
```

Dieses Verfahren wiederholt man für weitere Posen, wobei die Kalibrierkugel zwischendurch nicht vom Tisch entfernt und umpositioniert werden darf. Die Auswahl der Posen muss unter folgenden Aspekten erfolgen:

- Die Drehachsen müssen mehrere verschiedene Werte annehmen. Für die unterstützten Kinetiken sind die o.g. Mindestanzahlen von Posen zu verwenden.
- Der Messaufbau und die Konstruktion der Maschine beeinflussen die Wahl der Posen aufgrund des eingeschränkten Verfahrbereiches (Kollisionsgefahr).
- Eine höhere Anzahl von Posen ermöglicht eine bessere Herausmittlung von Messfehlern.

3.3.2 Messung des TCP (Tool Center Point)

Wenn ein Messmittel zur direkten Aufnahme der TCP-Position existiert, z.B.

- ein Nest, in das mit einer Kugel eingetaucht werden kann, oder
- ein hochgenaues Kamerasystem etc.

kann diese Position mit der zugehörigen Pose an den Berechnungsalgorithmus übergeben werden.

4 Vorbereitung des Berechnungszyklus

Für jede verfügbare Kinematik gibt es ein Programmierbeispiel zur Durchführung der Berechnung ohne die automatische Messung. Das sind:

- SysCalibFit009V0Demo.nc
- SysCalibFit057V0Demo.nc
- SysCalibFit058V0Demo.nc
- SysCalibFit059V0Demo.nc
- SysCalibFit060V0Demo.nc
- SysCalibFit080V0Demo.nc
- SysCalibFit090V0Demo.nc
- SysCalibFit090V2Demo.nc

4.1 Ausgabedatei anpassen

An dieser Stelle können Pfad und Name der Ausgabedatei angepasst werden.



Programmierbeispiel

Dateiname der Ausgabe-Datei festlegen

```
#FILE NAME [MSG = "calibration_result.txt"]
```

Dabei ist der String "calibration_result.txt" durch einen Dateinamen der eigenen Wahl zu ersetzen.

4.2 Anpassen des Ausgabeformats

Das Format der Liste mit den ausgegebenen Ergebnissen kann mit der Variable V.P.LIST_FORMAT parametrisiert werden.



Programmierbeispiel

Einstellen des Ausgabeformats

```
; Format der Ausgabe: 0 *.xml (Standard), 1 TC2, 2 TC3  
V.P.LIST_FORMAT = 1 ( Format der Liste mit den Ergebnissen )
```

4.3 Schranke für Abweichung anpassen

Mit der Variablen V.P.MAX_PRECISION kann die maximal zulässige Abweichung der gemessenen Kinematik angegeben werden.



Programmierbeispiel

Einstellen der maximalen Fehler

```
; maximal zulässige Abweichung in mm  
V.P.MAX_PRECISION = 0.06
```

Dieser Wert ist die obere Schranke für die erlaubte Abweichung der berechneten Lösung von einer idealen Kinematik.

Sollte diese Abweichung beim Kalibrieren überschritten werden (Messfehler, Fehler in den Linearrachsen, positionsabhängige Fehler der Drehachsen), dann wird ein Fehler P-ERR-13346 ausgegeben. Dieser Wert muss über Erfahrungen ermittelt werden.

4.4 Initialisierung der Kinematikberechnung

An den Berechnungszyklus "SysCalibFitInit.ecy" müssen die folgenden Parameter übergeben werden:

- @P1: die verwendete Kinematik
- @P2: die Variante der Kinematik 0 ist eine Kinematik ohne Variante
- @P3: die Anzahl der gemessenen Posen



Programmierbeispiel

Aufruf des Berechnungszyklus

Anzahl der Posen, z.B. Anzahl von [A, B] Kombinationen

```
#VAR  
V.L.KIN_TYP = 80 ( gemessene Kinematik )  
V.L.KIN_VARIANT = 0 ( Variante der gemessenen Kinematik )  
V.L.NUMBER_OF_POSES = 8 ( Anzahl der Messposen )  
#ENDVAR  
L CYCLE [NAME = "SysCalibFitInit.ecy", \  
@P1 = V.L.KIN_TYP, \  
@P2 = V.L.KIN_VARIANT, \  
@P3 = V.L.NUMBER_OF_POSES]
```

4.5 Eingabe von Messergebnissen

Nach der Initialisierung wird die Berechnung mit den eingegebenen Daten durchgeführt.

4.5.1 Direkte Eingabe von Messdaten

Die Messergebnisse der Linearachsen X, Y und Z (in mm) für jeweils eine Pose müssen eingetragen werden. Des Weiteren müssen die zugehörigen Winkel der Rotationsachsen angegeben werden. Im folgenden Beispiel wurde eine AB Tischkinematik in der Pose A=20 und B=0 Grad gemessen. Obwohl es im Beispiel keine C-Achse gibt, muss die C Stellung mit 0 übergeben werden.



Programmierbeispiel

Beispiel für die direkte Eingabe von gemessenen Daten

```
; Variablen definieren
#VAR
V.L.N = 6          ( Anzahl der gemessenen Punkte )
V.L.X[V.L.N]      ( X-Koordinate der gemessenen Punkte )
V.L.Y[V.L.N]      ( Y-Koordinate der gemessenen Punkte )
V.L.Z[V.L.N]      ( Z-Koordinate der gemessenen Punkte )
V.L.RESULT_V[3]   ( Array zum Speichern des Berechnungsergebnisses )
V.L.A = 20        ( Stellung der A-Achse )
V.L.B = 0          ( Stellung der B-Achse )
V.L.C = 0          ( Stellung der C-Achse )
#ENDVAR

; Liste der XYZ Koordinaten aller gemessenen Punkte dieser Pose, in mm
V.L.X[0] = 101.807  V.L.Y[0] = 273.174  V.L.Z[0] = 130.068
V.L.X[1] = 116.795  V.L.Y[1] = 258.750  V.L.Z[1] = 130.068
V.L.X[2] = 104.246  V.L.Y[2] = 244.524  V.L.Z[2] = 129.024
V.L.X[3] = 89.606   V.L.Y[3] = 257.804  V.L.Z[3] = 132.980
V.L.X[4] = 96.606   V.L.Y[4] = 269.804  V.L.Z[4] = 133.957
V.L.X[5] = 102.780  V.L.Y[5] = 264.366  V.L.Z[5] = 139.522

; Aufruf des Zyklus zur Berechnung des Kugelmittelpunkts
L CYCLE [NAME = "SysCalcSphere.ecy"]
; Hinzufuegen neuer Koordinaten zur Kinematikberechnung
L CYCLE [NAME = "SysCalibFitAddRecord.ecy", \
@P1 = V.L.RESULT_V[0], \
@P2 = V.L.RESULT_V[1], \
@P3 = V.L.RESULT_V[2], \
@P4 = V.L.A, \
@P5 = V.L.B, \
@P6 = V.L.C]
; ... Eingabe für alle Posen durchführen
```

Dieser Schritt muss für jede gemessene Pose durchgeführt werden. Danach kann der Berechnungsprozess aus dem gleichen NC-Programm wie die eingetragenen Werte gestartet werden.



Programmierbeispiel

Aufruf des Berechnungszyklus

```
V.P.MAX_PRECISION = 0.06  ( Genauigkeit )
V.P.LIST_FORMAT    = 1     ( Listen Format fuer Ergebnis )
#ENDVAR
; Aufruf des Berechnungszyklus
```

```
L CYCLE [NAME = "SysCalibFit.ecy", \  
        @P1 = V.L.LIST, \  
        @P2 = V.L.MAX_PRECISION]  
; Aufruf des Zyklus zum Beenden  
L CYCLE [NAME = "SysCalibFitFinalize.ecy"]
```

4.5.2 Kugelmittelpunkte bereits berechnet

Wenn die Kugelmittelpunkte bereits bekannt sind, wie es zum Beispiel vorliegt, wenn eine Messung mit Messmitteln von Drittanbietern durchgeführt wurde, können diese direkt zur Berechnung genutzt werden.



Programmierbeispiel

Eingabe von Kugelmittelpunkten bei verschiedenen Posen

Initialisierung: Anzahl der Posen, z.B. Anzahl von A,B-Kombinationen

```
#VAR
V.L.KIN_TYP = 80          (gemessene Kinematik)
V.L.KIN_VARIANT = 0      (Variante der gemessenen Kinematik)
V.L.NUMBER_OF_POSES = 8 (Anzahl der Messposen)
#ENDVAR
L CYCLE [NAME = "SysCalibFitInit.ecy", \
        @P1 = V.L.KIN_TYP, \
        @P2 = V.L.KIN_VARIANT, \
        @P3 = V.L.NUMBER_OF_POSES]
; Aufruf des Zyklus zum Hinzufuegen neuer Messdaten
L CYCLE [NAME = "SysCalibFitAddRecord.ecy", \
        @P1 = 102.545449, \      (X-Koordinate des Mittelpunkts)
        @P2 = 258.949268, \      (Y-Koordinate des Mittelpunkts)
        @P3 = 125.6186118, \     (Z-Koordinate des Mittelpunkts)
        @P4 = 20, \             (zugehoerige A-Koordinate)
        @P5 = 0, \             (zugehoerige B-Koordinate)
        @P6 = 0]               (zugehoerige C-Koordinate)
; ... Eingabe für alle Posen durchfuehren
; Aufruf des Fitting Zyklus
#VAR
V.P.MAX_PRECISION = 0.06      (Genauigkeit)
V.P.LIST_FORMAT = 1           (Listenformat fuer Ergebnis)
#ENDVAR
; Aufruf des Fitting Zyklus
L CYCLE [NAME = "SysCalibFit.ecy", \
        @P1 = V.P.LIST_FORMAT, \
        @P2 = V.P.MAX_PRECISION]
; Aufruf des Zyklus zum Beenden
L CYCLE [NAME = "SysCalibFitFinalize.ecy"]
```


4.6 Kinematikspezifische Anpassungen

Die hier verwendeten kinematischen Versätze werden in der Dokumentation der Kinematischen Transformation KITRA bei der entsprechenden Kinematik genauer beschrieben.

4.6.1 KIN_TYP_80

Drehrichtung der A-Achse

Die Kinematik 80 sieht vor, dass die Drehrichtung der A-Achse invertiert werden kann. Für solche Fälle muss der Kinematikparameter 14 (HD15) auf 1 gesetzt werden. Der Standardwert 0 hingegen kennzeichnet eine mathematisch positiv drehende A-Achse.



Programmierbeispiel

Anpassung der Drehrichtung der A-Achse

```
; 0 = positive Richtung
; 1 = negative Richtung
; HINWEIS: eventuell muss der alte Wert von
; V.G.KIN[80].PARAM[14] spaeter wiederhergestellt werden.
V.G.KIN[80].PARAM[14] = 1
```



Hinweis

Dadurch wird eine global bekannte V.G.-Variable gegebenenfalls überschrieben. Ggf. muss sich der Bediener später um die Wiederherstellung des ursprünglichen Wertes kümmern.

Vertikales Versatzmaß angeben:

Mit dem beschriebenen Messaufbau kann eine bestimmte Geometriegröße der Kinematik nicht erfasst werden. Dabei handelt es sich um das vertikale Versatzmaß HD12 + HD6 + HD9, das durch eine vorangegangene Messung ermittelt werden muss.

Dieser Wert muss im Hauptprogramm für die Berechnung wie folgt eingetragen werden:



Programmierbeispiel

Eingabe des vertikalen Versatzmaßes

```
; Der Wert von HD12 + HD6 + HD9, in mm
V.L.HD12_HD6_HD9 = -3.135
```

4.6.2 KIN_TYP_90

Der Modus der Achsprogrammierung (kinematik[90].param[13]) wird intern auf die Standardeinstellung der gewählten Kinematikvariante gesetzt.

5 Ausführen des Berechnungszyklus

5.1 Starten des Hauptprogramms

Nach diesen Vorbereitungen kann das angepasste Hauptprogramm ausgeführt werden:

- SysCalibManual009V0.nc
- SysCalibManual057V0.nc
- SysCalibManual058V0.nc
- SysCalibManual059V0.nc
- SysCalibManual060V0.nc
- SysCalibManual080V0.nc
- SysCalibManual090V0.nc
- SysCalibManual090V2.nc

Da in seinem Lauf umfangreiche Berechnungen angestellt werden, kann die Laufzeit einige Minuten betragen. Die Laufzeit hängt ab von:

- der Anzahl der gemessenen Posen,
- der Zykluszeit des SDA Task und
- der Leistungsfähigkeit des Systems.

Das Programm erzeugt keine Fahrbewegungen.

Nachdem die Berechnung abgeschlossen ist, müssen die Ergebnisse auf Plausibilität geprüft und der Versatz des Spindelflansches in Werkzeugrichtung (normalerweise HD1) bestimmt werden.

6 Überprüfung der Kalibrierung

Sowohl die automatische Messung als auch die Berechnung geben eine Vielzahl von Informationen aus, die zur Prüfung der Mess- und Berechnungsergebnisse genutzt werden können.

6.1 Plausibilitätsprüfung der Ausgabe

Nach einem erfolgreichen Lauf gibt das Programm eine Reihe von Informationen aus:

- sowohl bei der automatischen als auch der manuellen Messung die Schätzungen für die einzelnen Posen
- bei der automatischen Messung werden zusätzlich die einzelnen gemessenen Positionen ausgegeben.

Für die 1. Pose z.B. lautet der Block mit den Berechnungsergebnissen:



Beispiel

Angabe des Berechnungsergebnisses einer Kugel

```
% Center of sphere [X, Y, Z] = [102.5305658, 244.3467991, 189.8131021]
% Radius R = 14.94823794
% Variance = 9.56062833e-006
% Residual[0] = 0.00154694034
% Residual[1] = -0.004483877805
% Residual[2] = 0.003641747138
% Residual[3] = -0.001544225933
% Residual[4] = -0.002650543572
% Residual[5] = 0.003491883191
```

"Center of sphere" ist das Zentrum der Kalibrierkugel in XYZ-Achskoordinaten für die gegebene Pose. Der Radius "R" gibt den Radius der Kalibrierkugel an (genauer: Die Summe der Radien von Kalibrierkugel und Messuhrspitze bzw. Schaltpunkt der Messtasterspitze).

Kriterium (A) – Radien der Kalibrierkugeln

Die ermittelten Radien der Kalibrierkugel über alle Posen hinweg sollten bis auf die Messgenauigkeit konstant sein. Ist das nicht der Fall, dann wurde in einer oder mehreren Posen die Kalibrierkugel nicht korrekt vermessen. Die Messung muss für diese Posen wiederholt werden.

Kriterium (B) – Residuen

Die Residuen (Residual[i]) sollte im Bereich von wenigen 1/100mm sein. Sie geben an, wie sehr die einzelnen Messpunkte von der Kalibrierkugeloberfläche abweichen. Weicht ein Messpunkt zu stark von der Kugeloberfläche ab, dann ist die betreffende Pose zu verwerfen und diese Messung zu wiederholen.

Ausgabe der Berechnung

Der 2. Teil der Ausgabe gibt die berechneten **Korrekturwerte P-CHAN-00438 und einige Zusatzinformationen. Dieser Block sieht z.B. für Kinematik 80 so aus:



Beispiel

Angabe berechneter Kinematik-Parameter

```
#timestamp                12.12.2016 12:58:17:000
#kinematic id            80
#kinematic id variant    0
#number of measurement records  8
#
#record 0 = [102.5305658,244.3467991,189.8131021, 0,0,0]
#record 1 = [102.545449, 258.949268, 125.6186118, 20,0,0]
#record 2 = [29.18053549,233.8711714,175.957552, -20,-90,0]
#record 3 = [176.2562104,233.7423534,176.3588772, -20,90,0]
#record 4 = [29.20839651,244.3560828,116.1031577, 0,-90,0]
#record 5 = [176.2877121,244.3573191,116.5414503, 0,90,0]
#record 6 = [176.2795252,233.8784364,56.68825135, 20,90,0]
#record 7 = [29.21147408,233.7284348,56.33260263, 20,-90,0]
#
#solution precision      0.04409219769
#probe position PCS, [mm] [-0.2058572907, 0, 73.53215927]
#
kinematik[80].corr[1]    E39A4FA5FA49658AFD79AE9E
kinematik[80].corr[2]    E39A4FA5FA49658AFD79AE9E
kinematik[80].corr[3]    E39A4FA5FA49658AFD79AE9E
kinematik[80].corr[4]    E39A4FA5FA49658AFD79AE9E
kinematik[80].corr[5]    6E9B4FA534A809BEB3FDC8FB
kinematik[80].corr[6]    E39A4FA5FA49658AFD79AE9E
kinematik[80].corr[7]    E9954FA50E96594B756EB4F7A79567C2084AC996
kinematik[80].corr[8]    E39A4FA5FA49658AFD79AE9E
kinematik[80].corr[9]    A18A4FA512510AB45F3259BCA79567C2084AC996
kinematik[80].corr[10]   60914FA56EE1CFF3A6AA2953
kinematik[80].corr[11]   AD924FA53196E9D01A53CB3D
```

Neben dem Zeitstempel, der Kinematik ID und der Anzahl der Posen wird unter anderem noch die "solution precision", die Genauigkeit der Lösung, ausgegeben. Dieser Wert beschreibt in mm die größte Abweichung zwischen Modell und Messwerten.

Diese Abweichung kann durch Messfehler oder durch Fehler, die nicht im Modell abgebildet sind – Achsschiefstellungen etc. - hervorgerufen werden.



Hinweis

Die Korrekturparameter werden in verschlüsselter Form (P-CHAN-00438) ausgegeben und beim späteren Einlesen automatisch entschlüsselt.

Kriterium (C) – Lösungsgenauigkeit

Die Lösungsgenauigkeit "solution precision" sollte einen gewissen Grenzwert nicht überschreiten. Im Hauptprogramm kann eine Schranke für diesen Wert angegeben werden. Wird diese Schranke überschritten, dann wird ein Fehler ausgegeben und es müssen Messmittel, Messverfahren etc. überprüft werden.

- Messmittel: Die verwendeten Messmittel müssen die Form der Kalibrierkugel aus allen Richtungen richtig messen. Die auftretende Messungenauigkeit muss möglichst klein sein.
- Messverfahren: Die Messung muss möglichst senkrecht zur Oberfläche der Kalibrierkugel erfolgen, um Verzerrungen der gemessenen Kontur zu vermeiden. Damit dies bei der automatischen Messung gelingt, sollten bereits Kinematikparameter, welche die Kinematik ungefähr beschreiben, eingetragen sein.
- Maschinenfehler: Nullstellungen der Drehachsen, Rechtwinkligkeit der Linearachsen, Positionier- und Wiederholgenauigkeiten aller Achsen sowie positionsabhängige Fehler der Drehachsen

Kriterium (D) – Berechnete Korrekturparameter

Nach erfolgreicher Prüfung kann der o.g. Block in die Kanalparameterliste kopiert werden. Nach dem neuerlichen Einlesen der Kanalparameter sind die Korrekturwerte für die Kinematik verfügbar.



Achtung

Im Anschluss sollte ggf. eine langsame und vorsichtige Testfahrt mit eingeschalteter Kinematik durchgeführt werden, um die korrekte Wirksamkeit der Korrekturwerte zu überprüfen. Damit kann geprüft werden, dass die Übertragung der Korrekturwerte fehlerfrei ist und es nicht zu unbeabsichtigten Kollisionen kommt.

6.2 Bestimmung fehlender Versätze

Das Messverfahren kann den Versatz des Spindelflansches in Werkzeugrichtung (normalerweise HD1) nicht bestimmen, sondern im Fall einer Kopfkinematik nur HD1 + Werkzeuglänge der Messuhr bzw. des Messtasters. Im Fall einer Tischkinematik ist selbst das nicht möglich. Daher muss HD1 auf eine alternative Weise bestimmt und in die Kanalparameterliste eingetragen werden.

Für manche Kinematiken können aufgrund fehlender kinematischer Trennung nicht alle Versätze bestimmt werden.

6.2.1 KIN_TYP_80

Die Y-Versätze sind frei verschiebbar und werden anhand der Position der Kalibrierkugel bzw. des Messtasters auf dem Tisch festgelegt.

In den Berechnungsergebnissen sind alle Y-Versätze im Parameter HD8 zusammengefasst.

6.3 Testteil fertigen

Eine abschließende Überprüfung der Kalibrierung kann z.B. durch das Fertigen eines geeigneten Testteils erfolgen.

- die Geometrie des Testteils sollte so einfach wie möglich sein
- die Drehachsen sollten bei der Fertigung des Testteils benutzt werden
- die Drehachsen sollten möglichst unabhängig voneinander benutzt werden

In dem Testteil sollen Konturteile, die bei aktiver Transformation in verschiedenen Posen gefertigt wurden, ohne Absatz aneinander anschließen.

In der Abbildung ist beispielhaft eine Geometrie zur Überprüfung des Ergebnisses der Kalibrierung einer Kopfkinematik – CA oder CB – gezeigt. Dabei werden 2 Taschen gefräst:

- eine in X-Richtung
- eine in Y-Richtung

Jede der Taschen wird zur Hälfte unter C0 und die andere Hälfte unter C180 gefertigt. Die Versätze zwischen den C0- und C180-Fräsuren sollen bei erfolgreicher Kalibrierung der Versätze (rot) verschwinden.




Abb. 3: Beispiel für ein Testteil – A bzw. B in Nullstellung

Die Versätze zwischen den Taschen in X- und Y-Richtung müssen verschwinden. Schwarz sind die Taschen ohne Kalibrierung und rot mit Kalibrierung.

7 Anhang

7.1 Anregungen, Korrekturen und neueste Dokumentation

Sie finden Fehler, haben Anregungen oder konstruktive Kritik? Gerne können Sie uns unter documentation@isg-stuttgart.de kontaktieren. Die aktuellste Dokumentation finden Sie in unserer Onlinenhilfe (DE/EN):



QR-Code Link: <https://www.isg-stuttgart.de/documentation-kernel/>

Der o.g. Link ist eine Weiterleitung zu:

<https://www.isg-stuttgart.de/fileadmin/kernel/kernel-html/index.html>



Hinweis

Mögliche Änderung von Favoritenlinks im Browser:

Technische Änderungen der Webseitenstruktur betreffend der Ordnerpfade oder ein Wechsel des HTML-Frameworks und damit der Linkstruktur können nie ausgeschlossen werden.

Wir empfehlen, den o.g. „QR-Code Link“ als primären Favoritenlink zu speichern.

PDFs zum Download:

DE:

<https://www.isg-stuttgart.de/produkte/softwareprodukte/isg-kernel/dokumente-und-downloads>

EN:

<https://www.isg-stuttgart.de/en/products/softwareproducts/isg-kernel/documents-and-downloads>

E-Mail: documentation@isg-stuttgart.de



© Copyright
ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH
STEP, Gropiusplatz 10
D-70563 Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
www.isg-stuttgart.de
support@isg-stuttgart.de

