



# DOKUMENTATION ISG-kernel

## Handbuch Zyklen - Bearbeitung

Kurzbezeichnung:  
CYCLES-PROC

© Copyright  
ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH  
STEP, Gropiusplatz 10  
D-70563 Stuttgart  
Alle Rechte vorbehalten  
[www.isg-stuttgart.de](http://www.isg-stuttgart.de)  
[support@isg-stuttgart.de](mailto:support@isg-stuttgart.de)

Dokumentation Version: 1.03  
26.02.2024

# Vorwort

## Rechtliche Hinweise

---

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte und der Funktionsumfang werden jedoch ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

## Qualifikation des Personals

---

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen, der zugehörigen Dokumentation und der Aufgabenstellung vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme ist die Beachtung der Dokumentation, der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig. Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zum betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbarer Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

## Weiterführende Informationen

---

Unter den Links (DE)

<https://www.isg-stuttgart.de/produkte/softwareprodukte/isg-kernel/dokumente-und-downloads>

bzw. (EN)

<https://www.isg-stuttgart.de/en/products/softwareproducts/isg-kernel/documents-and-downloads>

finden Sie neben der aktuellen Dokumentation weiterführende Informationen zu Meldungen aus dem NC-Kern, Onlinehilfen, SPS-Bibliotheken, Tools usw.

## Haftungsausschluss

---

Änderungen der Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig.

## Marken und Patente

---

Der Name ISG®, ISG kernel®, ISG virtuos®, ISG dirigent® und entsprechende Logos sind eingetragene und lizenzierte Marken der ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltene Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

## Copyright

---

© ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH, Stuttgart, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

# Allgemeine- und Sicherheitshinweise

## Verwendete Symbole und ihre Bedeutung

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit nebenstehendem Sicherheitshinweis und Text verwendet. Die (Sicherheits-) Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

## Symbole im Erklärtext

- Gibt eine Aktion an.
- ⇒ Gibt eine Handlungsanweisung an.



### ⚠ GEFAHR

#### Akute Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!



### ⚠ VORSICHT

#### Schädigung von Personen und Maschinen!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen und Maschinen geschädigt werden!



### Achtung

#### Einschränkung oder Fehler

Dieses Symbol beschreibt Einschränkungen oder warnt vor Fehlern.



### Hinweis

#### Tipps und weitere Hinweise

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum grundsätzlichen Verständnis beitragen oder zusätzliche Hinweise geben.



### Beispiel

#### Allgemeines Beispiel

Beispiel zu einem erklärten Sachverhalt.



### Programmierbeispiel

#### NC-Programmierbeispiel

Programmierbeispiel (komplettes NC-Programm oder Programmsequenz) der beschriebenen Funktionalität bzw. des entsprechenden NC-Befehls.



### Versionshinweis

#### Spezifischer Versionshinweis

Optionale, ggf. auch eingeschränkte Funktionalität. Die Verfügbarkeit dieser Funktionalität ist von der Konfiguration und dem Versionsumfang abhängig.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort .....</b>	<b>2</b>
<b>Allgemeine- und Sicherheitshinweise .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Zyklen-Einleitung .....</b>	<b>11</b>
1.1 Hinweise zur Installation der Zyklen.....	11
<b>2 Übersicht .....</b>	<b>13</b>
<b>3 Bohrzyklen .....</b>	<b>14</b>
3.1 Übersicht.....	14
3.1.1 Geometrie- und Bearbeitungsdaten.....	14
3.2 SysDrillBoring - Ausspindeln.....	15
3.2.1 Ablauf.....	15
3.2.2 Parametrierung .....	15
3.2.3 Syntax .....	16
3.2.4 Programmierbeispiel.....	18
3.3 SysDrillCenterHole - Zentrieren und einfaches Bohren .....	20
3.3.1 Ablauf.....	20
3.3.2 Parametrierung .....	20
3.3.3 Syntax .....	21
3.3.4 Programmierbeispiel.....	22
3.4 SysDrillDeepHole - Tieflochbohren .....	24
3.4.1 Ablauf.....	24
3.4.2 Parametrierung .....	24
3.4.3 Syntax .....	26
3.4.4 Programmierbeispiel.....	26
3.5 SysDrillHelicalMilling - Helikalfräsbohren .....	29
3.5.1 Ablauf.....	29
3.5.2 Parametrierung .....	29
3.5.3 Syntax .....	30
3.5.4 Programmierbeispiel.....	31
3.6 SysDrillReaming - Reiben .....	32
3.6.1 Ablauf.....	32
3.6.2 Parametrierung .....	32
3.6.3 Syntax .....	33
3.6.4 Programmierbeispiel.....	33
3.7 SysDrillTapping - Gewindebohren .....	35
3.7.1 Ablauf.....	35
3.7.2 Parametrierung .....	35
3.7.3 Syntax .....	36
3.7.4 Programmierbeispiel.....	37
3.8 SysDrillThreadMilling - Bohrgewindefräsen .....	40
3.8.1 Ablauf.....	40
3.8.2 Parametrierung .....	40
3.8.3 Syntax .....	41
3.8.4 Programmierbeispiel.....	42
3.9 Bohrmusterzyklen .....	44



3.9.1	Einleitung .....	44
3.9.2	Zyklus SysDrillPatternLine - Lochreihe bohren .....	44
3.9.2.1	Ablauf .....	45
3.9.2.2	Parametrierung .....	45
3.9.2.3	Syntax .....	46
3.9.2.4	Programmierbeispiel .....	47
3.9.3	Zyklus SysDrillPatternCircle - Lochkreis bohren .....	48
3.9.3.1	Ablauf .....	48
3.9.3.2	Parametrierung .....	49
3.9.3.3	Syntax .....	49
3.9.3.4	Programmierbeispiel .....	50
3.9.4	Zyklus SysDrillPatternGrid - Punktegitter bohren .....	51
3.9.4.1	Ablauf .....	51
3.9.4.2	Parametrierung .....	52
3.9.4.3	Syntax .....	52
3.9.4.4	Programmierbeispiel .....	53
3.9.5	Zyklus SysDrillPatternFrame - Punkterahmen bohren .....	54
3.9.5.1	Ablauf .....	54
3.9.5.2	Parametrierung .....	55
3.9.5.3	Syntax .....	55
3.9.5.4	Programmierbeispiel .....	56
3.9.6	Zyklus SysDrillPatternArbitrary - Beliebige Positionen bohren .....	57
3.9.6.1	Ablauf .....	57
3.9.6.2	Parametrierung .....	57
3.9.6.3	Syntax .....	58
3.9.6.4	Programmierbeispiel .....	59
<b>4</b>	<b>Fräszyklen .....</b>	<b>60</b>
4.1	Übersicht .....	60
4.2	SysMillFace - Planfräsen .....	60
4.2.1	Ablauf .....	60
4.2.2	Parametrierung .....	62
4.2.3	Syntax .....	65
4.2.4	Programmierbeispiel .....	66
4.3	SysMillCircularSpigot - Kreiszapfen fräsen .....	71
4.3.1	Ablauf .....	71
4.3.2	Parametrierung .....	73
4.3.3	Syntax .....	75
4.3.4	Programmierbeispiel .....	76
4.4	SysMillRectangularSpigot - Rechteckzapfen fräsen .....	77
4.4.1	Ablauf .....	77
4.4.2	Parametrierung .....	79
4.4.3	Syntax .....	81
4.4.4	Programmierbeispiel .....	82
4.5	SysMillMultiEdge – Mehreck fräsen .....	83
4.5.1	Ablauf .....	83
4.5.2	Parametrierung .....	85
4.5.3	Syntax .....	87
4.5.4	Programmierbeispiel .....	88

4.6	SysMillCircularPocket - Kreistasche fräsen .....	89
4.6.1	Ablauf .....	89
4.6.2	Parametrierung .....	90
4.6.3	Syntax .....	92
4.6.4	Programmierbeispiel .....	93
4.7	SysMillRectangularPocket – Rechtecktasche fräsen .....	94
4.7.1	Ablauf .....	94
4.7.2	Parametrierung .....	95
4.7.3	Syntax .....	98
4.7.4	Programmierbeispiel .....	99
4.8	SysMillLonghole- Kreisförmig angeordnete Langlöcher fräsen .....	100
4.8.1	Ablauf .....	100
4.8.2	Parametrierung .....	102
4.8.3	Syntax .....	103
4.8.4	Programmierbeispiel .....	104
4.9	SysMillSlot - Kreisförmig angeordnete Nuten fräsen .....	105
4.9.1	Ablauf .....	105
4.9.2	Parametrierung .....	107
4.9.3	Syntax .....	109
4.9.4	Programmierbeispiel .....	109
4.10	SysMillCircumferentialSlot- Kreisförmig angeordnete Kreisnuten fräsen .....	110
4.10.1	Ablauf .....	111
4.10.2	Parametrierung .....	113
4.10.3	Syntax .....	115
4.10.4	Programmierbeispiel .....	116
4.11	SysMillOpenSlot - Offene Nut Fräsen .....	117
4.11.1	Ablauf .....	117
4.11.2	Parametrierung .....	119
4.11.3	Syntax .....	121
4.11.4	Programmierbeispiel .....	122
4.12	SysMillThread - Gewindefräszyklus .....	123
4.12.1	Ablauf .....	123
4.12.2	Parametrierung .....	124
4.12.3	Syntax .....	126
4.12.4	Programmierbeispiel .....	127
<b>5</b>	<b>Konturfräsen .....</b>	<b>129</b>
5.1	Übersicht .....	129
5.1.1	Einsatzmöglichkeiten .....	129
5.1.2	Definition einer Kontur im NC-Programmcode .....	129
5.1.3	Konturen löschen .....	131
5.2	SysMillContourPocket - Konturtasche fräsen .....	132
5.2.1	Ablauf .....	132
5.2.2	Parametrierung .....	134
5.2.3	Syntax .....	136
5.2.4	Programmierbeispiel .....	137
5.3	SysMillContourSpigot - Konturzapfen fräsen .....	138
5.3.1	Ablauf .....	138
5.3.2	Parametrierung .....	140

5.3.3	Syntax .....	142
5.3.4	Programmierbeispiel .....	142
5.4	SysMillContourPath - Bahnfräsen .....	144
5.4.1	Ablauf .....	144
5.4.2	Parametrierung .....	145
5.4.3	Syntax .....	147
5.4.4	Programmierbeispiel .....	147
5.5	SysMillContourResidual - Restmaterial beim Konturfräsen entfernen .....	149
5.5.1	Ablauf .....	149
5.5.2	Parametrierung .....	151
5.5.3	Syntax .....	152
5.5.4	Programmierbeispiel .....	153
5.6	SysMillContourPreDrilling - Vorbohren beim Konturfräsen .....	155
5.6.1	Ablauf .....	155
5.6.2	Parametrierung .....	156
5.6.3	Syntax .....	157
5.6.4	Programmierbeispiel .....	157
<b>6</b>	<b>Gravieren .....</b>	<b>160</b>
6.1	Übersicht .....	160
6.2	Zyklus SysMillEngrave - Text gravieren .....	160
6.2.1	Ablauf .....	160
6.2.2	Parameter .....	161
6.2.3	Syntax .....	178
6.2.4	Ausgabevariablen .....	178
6.2.5	Programmierbeispiel .....	179
<b>7</b>	<b>Entgraten .....</b>	<b>180</b>
7.1	Übersicht .....	180
7.2	Zyklus SysMillChamfer - Entgraten .....	180
7.2.1	Ablauf .....	180
7.2.2	Parameter .....	181
7.2.3	Syntax .....	182
7.2.4	Programmierbeispiel .....	182
<b>8</b>	<b>Anhang .....</b>	<b>184</b>
8.1	Anregungen, Korrekturen und neueste Dokumentation .....	184
	<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>185</b>

## Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Allgemeine Geometrieparameter .....	14
Abb. 2:	Ablauf Ausspindeln .....	16
Abb. 3:	Parameter 93 und 94 .....	16
Abb. 4:	Parameter 93 .....	17
Abb. 5:	Programmierbeispiel .....	19
Abb. 6:	Ablauf Zentrier-/Bohrzyklus .....	21
Abb. 7:	Programmierbeispiel Zentrieren und einfaches Bohren .....	23
Abb. 8:	Ablauf Tieflochbohren .....	26
Abb. 9:	Programmierbeispiel Tieflochbohren .....	28
Abb. 10:	Ablauf Helikalfräsbohren .....	30
Abb. 11:	Ablauf Reiben .....	33
Abb. 12:	Programmierbeispiel Ablauf Reiben .....	34
Abb. 13:	Ablauf Gewindebohren .....	36
Abb. 14:	Programmierbeispiel Ablauf Gewindebohren .....	39
Abb. 15:	Ablauf Bohrgewindefräsen 1 von 2 .....	41
Abb. 16:	Ablauf Bohrgewindefräsen 2 von 2 .....	41
Abb. 17:	Programmierbeispiel Bohrgewindefräsen .....	43
Abb. 18:	Lochreihe bohren .....	45
Abb. 19:	Lochkreis bohren .....	48
Abb. 20:	Punktegitter bohren .....	51
Abb. 21:	Punkterahmen bohren .....	54
Abb. 22:	Beliebige Positionen bohren .....	57
Abb. 23:	Planfräsen .....	60
Abb. 24:	Parameterbeschreibung für das mittige Fräsen .....	61
Abb. 25:	Parameter Bearbeitungsrichtung 1 von 6 .....	63
Abb. 26:	Parameter Bearbeitungsrichtung 2 von 6 .....	63
Abb. 27:	Parameter Bearbeitungsrichtung 3 von 6 .....	63
Abb. 28:	Parameter Bearbeitungsrichtung 4 von 6 .....	64
Abb. 29:	Parameter Bearbeitungsrichtung 5 von 6 .....	64
Abb. 30:	Parameter Bearbeitungsrichtung 6 von 6 .....	64
Abb. 31:	Kreisförmiger Zapfen .....	71
Abb. 32:	Fahrstrategie Kreiszapfen .....	72
Abb. 33:	Draufsicht - Kreiszapfen .....	74
Abb. 34:	Räumliche Darstellung - Kreiszapfen .....	75
Abb. 35:	Rechteckzapfen .....	77
Abb. 36:	Fahrstrategie Rechteckzapfen .....	78
Abb. 37:	Draufsicht - Rechteckzapfen .....	80
Abb. 38:	Räumliche Darstellung - Rechteckzapfen .....	81
Abb. 39:	Mehreck fräsen .....	83
Abb. 40:	Übersicht- Formen von Mehrecken .....	83
Abb. 41:	Mindestabstand - Mehreck .....	84
Abb. 42:	Draufsicht - Mehreck .....	87
Abb. 43:	Räumliche Darstellung - Mehreck .....	87

Abb. 44:	Kreistasche fräsen .....	89
Abb. 45:	Zustellung in XY-Ebene .....	90
Abb. 46:	Draufsicht - Kreistasche .....	92
Abb. 47:	Räumliche Darstellung - Kreistasche .....	92
Abb. 48:	Rechtecktasche .....	94
Abb. 49:	Zustellung in XY-Ebene .....	95
Abb. 50:	Draufsicht - Rechtecktasche .....	97
Abb. 51:	Räumliche Darstellung - Rechtecktasche .....	98
Abb. 52:	Fräsen kreisförmig angeordneter Langlöcher .....	100
Abb. 53:	Zustellung in Z-Richtung .....	101
Abb. 54:	Draufsicht – kreisförmig angeordneter Langlöcher .....	103
Abb. 55:	Räumliche Darstellung – kreisförmig angeordneter Langlöcher .....	103
Abb. 56:	Kreisförmig angeordnete Nuten fräsen .....	105
Abb. 57:	Zustellungsvarianten .....	106
Abb. 58:	Draufsicht – kreisförmig angeordnete Nuten .....	108
Abb. 59:	Räumliche Darstellung – kreisförmig angeordnete Nuten .....	109
Abb. 60:	Kreisförmig angeordnete Kreisnuten fräsen .....	110
Abb. 61:	Zustellungsvarianten .....	111
Abb. 62:	Draufsicht - kreisförmig angeordneter Kreisnuten .....	114
Abb. 63:	Räumliche Darstellung - kreisförmig angeordneter Kreisnuten .....	115
Abb. 64:	Offene Nuten fräsen .....	117
Abb. 65:	Mindestabstand/ Sicherheitsbereich – offene Nut .....	118
Abb. 66:	Wirbelfräsen/ Tauchfräsen .....	118
Abb. 67:	Draufsicht - offene Nut .....	121
Abb. 68:	Räumliche Darstellung- offene Nut .....	121
Abb. 69:	Gewinde fräsen .....	123
Abb. 70:	Parameter Bearbeitungsart Innen .....	125
Abb. 71:	Parameter Bearbeitungsart Aussen .....	125
Abb. 72:	Gewindefräser Typen .....	126
Abb. 73:	Programmierbeispiel .....	128
Abb. 74:	Beispiel 1 – Konturdefinition .....	130
Abb. 75:	Beispiel 2 – Konturdefinition .....	131
Abb. 76:	SysMillContourPocket .....	132
Abb. 77:	SysMillContourPocket - 2D Ansicht .....	135
Abb. 78:	SysMillContourPocket - 3D Ansicht .....	136
Abb. 79:	SysMillContourSpigot .....	138
Abb. 80:	SysMillContourSpigot - 2D Ansicht .....	141
Abb. 81:	SysMillContourSpigot - 3D Ansicht .....	142
Abb. 82:	SysMillContourPath .....	144
Abb. 83:	Verwendung von Schlichtaufmass mit aktiver Werkzeugradiuskorrektur .....	145
Abb. 84:	SysMillContourPath - 2D Ansicht .....	147
Abb. 85:	SysMillContourResidual .....	149
Abb. 86:	Parametrierung .....	152
Abb. 87:	SysMillContourPreDrilling .....	155
Abb. 88:	Ein einfacher Schriftzug .....	161

Abb. 89:	Verwendung von Umlauten und Sonderzeichen .....	163
Abb. 90:	Umgekehrter Text .....	164
Abb. 91:	Verwendung eines Platzhalters .....	165
Abb. 92:	Verwendung von Platzhaltern für freie Parameter .....	166
Abb. 93:	Zeichen-Box mit Hilfslinien .....	166
Abb. 94:	Mögliche Referenzpunkte .....	166
Abb. 95:	Beispiel für Referenzpunkt (Mitte, Mitte) bei (1, -0.25) .....	167
Abb. 96:	Beispiel für eine Kreisbogen-Anordnung, Kreismittelpunkt liegt unterhalb des Textes .....	167
Abb. 97:	Referenzpunkt (Mitte, unten) und Kreismittelpunkt (0, -2) .....	168
Abb. 98:	Referenzpunkt (Mitte, unten) und Kreismittelpunkt (1, -1) .....	169
Abb. 99:	Referenzpunkt (links, unten) und Kreismittelpunkt (0, -2) .....	170
Abb. 100:	Kreismittelpunkt liegt oberhalb des Textes .....	171
Abb. 101:	Schriftgröße über die Höhe von "X" .....	172
Abb. 102:	Schriftgröße über die Breite von "X" .....	172
Abb. 103:	Schriftgröße über die Höhe des gesamten Texts .....	173
Abb. 104:	Schriftgröße über die Breite des gesamten Texts .....	173
Abb. 105:	Vergleich von proportionaler Schrift (oben) und nichtproportionaler Schrift (unten) .....	174
Abb. 106:	Text zeichenweise in X spiegeln .....	175
Abb. 107:	Text komplett in X spiegeln .....	176
Abb. 108:	Text in Y spiegeln .....	176
Abb. 109:	Text mit normaler Laufweite (oben) und leicht erhöhter Laufweite (unten) .....	177
Abb. 110:	Treppen-Effekt .....	178
Abb. 111:	SysMillChamfer .....	180
Abb. 112:	Parameterdefinition Variante 1 .....	182
Abb. 113:	Parameterdefinition Variante 2 .....	182



# 1 Zyklen-Einleitung



## Hinweis

Zyklen sind eine lizenzpflichtige Zusatzoption.

## Allgemeine Informationen

### Zyklen-Aufruf

Der Aufruf der ISG-Zyklen erfolgt über einen Zyklusaufruf:

```
L CYCLE[ NAME="..." @P1 = .. @P2 = .. ...]
```

Durch die Vorgabe des Zyklennamens wird der entsprechende Zyklus ausgewählt. Zusätzlich ist es möglich, durch die Versorgungsparameter den Zyklus zu parametrieren und so das Verhalten des Zyklus an den speziellen Anwendungsfall anzupassen.

Die folgende Dokumentation enthält für jeden Zyklus ein eigenes Unterkapitel, in welchem das Verhalten des Zyklus genauer spezifiziert ist. Hier findet sich auch eine Liste der für den Zyklus verwendbaren Versorgungsparameter. Ein einfaches Programmierbeispiel beschreibt zusätzlich, wie der Zyklus aufgerufen wird.

### Zyklen-Ebenenwahl

Ein Zyklus ist unabhängig von der aktuell gültigen Ebene (G17, G18, G19) und unabhängig von den im NC-Kanal konfigurierten Achsnamen programmiert.

Zur verbesserten Lesbarkeit werden die Achsen in der Zyklendokumentation über folgende Namen beschrieben:

- Die X-Achse beschreibt die 1. Hauptachse
- Die Y-Achse beschreibt die 2. Hauptachse
- Die Z-Achse beschreibt die 3. Hauptachse
- A-Achse ist die Bezeichnung für die Rotationsachse um die 1. Hauptachse
- B-Achse ist die Bezeichnung für die Rotationsachse um die 2. Hauptachse
- C-Achse ist die Bezeichnung für die Rotationsachse um die 3. Hauptachse



## Hinweis

Zyklen können auch in verschobenen und gedrehten Koordinatensystemen verwendet werden. Die Definition dieser Koordinatensysteme sollte ausschließlich mit Hilfe des #CS-Befehls erfolgen. Der Befehl #ROTATION wird in Kombination mit Zyklen nicht unterstützt.

## 1.1 Hinweise zur Installation der Zyklen

### Inhalt des Zyklenpakets

Folgende Dateien und Verzeichnisse sind im Zyklenpaket enthalten:

- Setup-Datei zur Ausführung des Zyklen-Setups.
- Dependency-Graph: Beschreibt die Abhängigkeiten (Unterprogrammaufrufe) der einzelnen Zyklen.
- Releasenotes: Beschreibung relevanter Änderungen, welche im Release enthalten sind.
- Dokumentationsverzeichnis: Enthält die Dokumentation der Zyklen.
- Fehlerverzeichnis: Enthält die Zyklen-Fehlermeldungen.

- Komprimiertes Zyklenverzeichnis: Dieses enthält die CNC-Zyklen sowie Beispiel-Aufrufprogramme. Durch Ausführung des Setups werden die entsprechenden Dateien entpackt und am angegebenen Pfad hinterlegt.

## Ausführen des Setups

Zur Installation der Zyklen muss die im Zyklenpaket enthaltene Datei *isg-cnc-cycles-setup.exe* ausgeführt werden.

Durch das Ausführen des Zyklen-Setups werden die CNC-Zyklen sowie die Beispiel-Aufrufprogramme entpackt und am angegebenen Pfad hinterlegt.

Um die Zyklen ausführen zu können, muss der angegebene Pfad als Unterprogrammpfad in der Steuerung hinterlegt sein.



### Achtung

**Während der Ausführung des Zyklensetups wird der Inhalt eines vorher installierten Zyklenpakets überschrieben.**

## Eingliedern der Fehlermeldungen

Damit bei falscher Ausführung der CNC-Zyklen die korrekten Fehlermeldungen ausgegeben werden, müssen die Fehlerdateien in der TwinCAT-Installation hinterlegt werden.

Zur Ausgabe der Fehlermeldung in der HMI wird die Datei *TcCncCycleErrors.xml* aus dem Fehlerverzeichnis (*error\_files*) im TwinCAT-Installationsordner (hier *C:\TwinCat*) unter folgendem Pfad hinterlegt: *C:\TwinCAT\3.1\Target\Resource*.

Zur korrekten Ausgabe der Fehlermeldungen in der Log-Datei wird die Datei *err\_text\_cycles\_eng.txt* (bzw. *err\_text\_cycles.txt*) aus dem Fehlerverzeichnis (*error\_files*) im TwinCAT-Installationsordner (hier *C:\TwinCat*) unter folgendem Pfad hinterlegt: *C:\TwinCAT\3.1\Components\Mc\CNC\Diagnostics*.

Alternativ kann der Name der Fehlermeldungsdatei auch über den Kanalparameter P-STUP-00200 angepasst werden.

## 2 Übersicht



### Hinweis

Zyklen sind eine lizenzpflichtige Zusatzoption.

### Aufgabe

Für Standardbearbeitungen stehen Bearbeitungszyklen zur Verfügung.

Diese dienen der Erstellung von:

- Bohrungen
- Taschen
- Zapfen
- Nuten
- Konturtaschen und Konturzapfen
- Langlöchern
- sowie Gewinden.

Zusätzlich ist es möglich, gefrästen Werkstücken mit Hilfe des Entgratzyklus eine Fase hinzuzufügen.

Der Aufruf eines Bearbeitungszyklus erfolgt im Teile- oder Unterprogramm.

## 3 Bohrzyklen

### 3.1 Übersicht

Die Bohrzyklen umfassen folgende Funktionalitäten:

- Zentrieren und einfaches Bohren [► 20]
- Tieflochbohren [► 24]
- Ausspindeln [► 15]
- Helikalfräsbohren [► 29]
- Reiben [► 32]
- Gewindebohren [► 35]
- Bohrgewindefräsen [► 40]
- Bohrmusterzyklen [► 44]

#### 3.1.1 Geometrie- und Bearbeitungsdaten


Beim Aufruf der Zyklen kann unterschieden werden zwischen:

- Geometrieparameter
- Bearbeitungsparametern

Mit den Geometrie- und Bearbeitungsdaten werden die Versorgungsparameter des entsprechenden Zyklus belegt.

Die Geometrieparameter umfassen die Daten für die Definition von:

- Bezugsebene
- Rückzugsebene
- Sicherheitsabstand
- Absolute bzw. relative Bearbeitungstiefe die bei allen Zyklen in gleicher Weise erforderlich sind.
- Weitere bearbeitungsspezifische Koordinaten



**Abb. 1: Allgemeine Geometrieparameter**

Die Bearbeitungsparameter haben spezifische Bedeutung und Wirkung und werden in den einzelnen Zyklen näher beschrieben. Sie umfassen vorwiegend technologische Informationen wie z.B. Verweilzeiten, Anzahl Zustellungen, Drehrichtungen etc., also Daten die für den Bearbeitungsprozess erforderlich sind.

## 3.2 SysDrillBoring - Ausspindeln

### 3.2.1 Ablauf

Beim Ausspindeln einer Durchgangs- / Zentrierbohrung bohrt das Werkzeug eine bereits vorhandene Bohrung mit der angewählten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit G01 bis zur angegebenen Bearbeitungstiefe aus. Die Bohrung wird in einem Arbeitsgang bis zur Endbohrtiefe durchgeführt. Bei Erreichen der Endbohrtiefe kann optional eine Verweilzeit programmiert werden. Nach Ablauf einer optional programmierten Verweilzeit wird, je nach Ausfahrmodus aus der Bohrung ausgefahren.

- Ausfahrmodus 0: Werkzeug fährt im Eilgang mit Drehzahl aus der Bohrung ohne abzuheben.
- Ausfahrmodus 1: Das Werkzeug fährt in Vorschubgeschwindigkeit und mit Drehzahl aus der Bohrung heraus ohne abzuheben.
- Ausfahrmodus 2: Die Spindel wird gestoppt und positioniert. Danach wird in Vorschubgeschwindigkeit zuerst um den Rückzugsabstand in Richtung Bohrungszentrum abgehoben.
- Ausfahrmodus 3: Die Spindel wird gestoppt und es wird ohne abzuheben im Eilgang aus der Bohrung gefahren.

Das Ausfahren endet auf der Sicherheitshöhe. Zuletzt wird in Eilganggeschwindigkeit auf die angegebene Rückzugsebene zurückgefahren.



#### Hinweis

Für die Verwendung des Ausspindelzyklus ist es technologisch erforderlich, dass die Spindel als lagegeregelte Spindel betrieben werden kann, da sie beim Rückzug zyklusintern positioniert und als Bahnachse betrieben wird.

### 3.2.2 Parametrierung

#### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut) in [mm, inch]
@P2	Rückzugsebene (absolut) in [mm, inch]
@P3	Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen) [mm, inch]
@P4	Endtiefe (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen) [mm, inch]

#### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P17	Verweilzeit bei Endtiefe (Angabe in Sekunden)
@P62	0-Position der Spindel (+X=0 (Standard), +Y=90, -X=180, -Y=270)
@P92	Ausfahrmodus 0: Ausfahren im Eilgang (Standardwert) 1: Ausfahren in Vorschubgeschwindigkeit 2: Ausfahren im Eilgang, nach dem Orientieren der Spindel und Anfahren des Rückzugsabstand (@P93/ @P94) 3: Ausfahren im Eilgang, nach dem Stoppen der Spindel

@P93	Rückzugsabstand radial, immer zum Bohrungszentrum , inkrementell ohne Vorzeichen (Standardwert = 0) (nur mit @P92 = 2)
@P94	Rückzugsabstand axial, in Rotationsachsenrichtung , inkrementell ohne Vorzeichen (Standardwert = 0)

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

### 3.2.3 Syntax

L CYCLE [ NAME = SysDrillBoring.ecy @P.. = .. ]




Abb. 2: Ablauf Ausspindeln





Abb. 3: Parameter 93 und 94





**Abb. 4: Parameter 93**

### 3.2.4

## Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Ausspindeln

```
T10 D10                                ( Tool data )
M6                                     ( Tool change )


G17 G90 G54 F250 M03 S1200             ( Technology data )
G00 Z100                              ( Go to Z retract plane )
G00 X50 Y50                           ( Go to start position )

#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition = 0   ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractPlane = 20    ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 5  ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DrillingDepth = 20   ( depth )
V.L.DwellTime = 2        ( Dwell time )
V.L.SetSpindel0Pos = 270 ( 0-pos. of tool(+X=0,+Y=90,-X=180,-Y=270))
V.L.RetractMode = 2      ( Retraction mode )
V.L.RetractRadial = 1    ( Radial retraction )
V.L.RetractAxial = 1     ( Axial retraction )
#ENDVAR

;cycle call
L CYCLE [NAME=SysDrillBoring.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \
  @P4 = V.L.DrillingDepth \
  @P17 = V.L.DwellTime \
  @P62 = V.L.SetSpindel0Pos \
  @P92 = V.L.RetractMode \
  @P93 = V.L.RetractRadial \
  @P94 = V.L.RetractAxial \
]

;Final position, stop of spindle
G00 Z200 M5

M30
```



### Abb. 5: Programmierbeispiel

### 3.3 SysDrillCenterHole - Zentrieren und einfaches Bohren

#### 3.3.1 Ablauf

Bei einer Durchgangs-/Zentrierbohrung bohrt das Werkzeug mit der angewählten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit G01 bis zur angegebenen Bearbeitungstiefe. Die Bohrung wird in einem Arbeitsgang bis zur Endbohrtiefe durchgeführt. Danach wird nach Ablauf einer optional programmierten Verweilzeit zum Späne brechen im Eilgang G00 auf die angegebene Rückzugsebene zurückgefahren.

Bei Angabe des Zentrierdurchmessers (@P68) wird die zu bohrende Tiefe automatisch berechnet. In diesem Fall wird eine programmierte Tiefe ignoriert. Bei der Berechnung wird der angegebene Durchmesser und der Spitzenwinkel (@P87) verwendet. Die berechnete Tiefe wird in Abhängigkeit von der Bezugsebene gefahren. Wenn kein Spitzenwinkel angegeben ist, wird von 90 Grad ausgegangen. Wird der Zentrierdurchmesser nicht angegeben, muss eine Tiefe programmiert werden.

#### 3.3.2 Parametrierung

##### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P4	Endbohrtiefe (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)

##### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P17	Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Angabe in Sekunden, Standardwert = 0)
@P68	Zentrierdurchmesser (Bei Angabe wird @P4 nicht berücksichtigt)
@P87	Spitzenwinkel des Bohrwerkzeugs (Standardwert = 90) Wenn @P68 aktiv, wird @P87 zur Errechnung des Zentrierdurchmesser verwendet. Wenn @P68 nicht aktiv, wird @P87 verwendet, um das Maß von der Spitze zur Mantelfläche des Werkzeuges zu errechnen. Das errechnete Maß wird zu der Endbohrtiefe addiert. Der Radius des Bohrers wird aus dem Werkzeugspeicher gelesen um die neue Endbohrtiefe zu errechnen. Der Radius darf nicht 0 sein.

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

### 3.3.3 Syntax

L CYCLE [ NAME = SysDrillCenterHole.ecy @P.. = .. ]




Abb. 6: Ablauf Zentrier-/Bohrzyklus

### 3.3.4

## Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Zentrieren und einfaches Bohren

```

; Centering
#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition = 0      ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 20     ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 5      ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.CenterDiameter  = 8      ( centering diameter )
V.L.DrillingDepth   = 25     ( drilling depth )

#ENDVAR

(----- Centering -----)

T1 D1                      ( Tool data )
M6                          ( Tool change )

G90 G54 F250 M03 S400       ( Technology data )

G00 ZV.L.RetractionPlane    ( Go to Z start position )
G00 X20 Y20                 ( 1. drilling position )

L CYCLE [NAME=SysDrillCenterHole.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition      \
  @P2 = V.L.RetractionPlane      \
  @P3 = V.L.SafetyClearance      \
  @P68 = V.L.CenterDiameter      \
]

G00 Z200 M5                 ( Final position, stop of spindle )

(----- Drilling -----)

T2 D2                      ( Tool data )
M6                          ( Tool change )

G90 G54 F500 M03 S5000      ( Technology data )

G00 ZV.L.RetractionPlane    ( Go to Z start position )
G00 X20 Y20                 ( 1. drilling position )


L CYCLE [NAME=SysDrillCenterHole.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition      \
  @P2 = V.L.RetractionPlane      \
  @P3 = V.L.SafetyClearance      \
  @P4 = V.L.DrillingDepth        \
]

G00 Z200 M5                 ( Final position, stop of spindle )

M30

```





**Abb. 7: Programmierbeispiel Zentrieren und einfaches Bohren**

## 3.4 SysDrillDeepHole - Tieflochbohren

### 3.4.1 Ablauf

Bei einer Tieflochbohrung bohrt das Werkzeug mit der angewählten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit G01 in mehrstufigen Arbeitsgängen bis zur angegebenen Bearbeitungstiefe, wobei die Anzahl der Zustellungen programmierbar ist. Die resultierende Zustelltiefe (Bohrhub) wird hieraus zyklusintern basierend auf der Endbohrtiefe bestimmt. Es kann auch eine abweichende Zustelltiefe für die erste Zustellung definiert werden. Wird die erste Zustelltiefe (@P10) angegeben und die Anzahl der Zustellungen (@P11) nicht, so dieht der Parameter @P10 als MM-Angabe für die Zustelltiefe. Bei Verwendung des optionalen Parameters @P173 hat man die Möglichkeit vor dem eigentlichen Bohrvorgang auf eine beliebige Z-Position in einer schon vorhandenen Pilotbohrung zu positionieren. Hier ist zu beachten das die Initialgeschwindigkeit der Spindel aus Sicherheitsgründen 100 U/min nicht übersteigt. Mit dem Parameter @P175 wird die Spindelgeschwindigkeit für den eigentlichen Bohrvorgang definiert. Beim Verwenden des optionalen Parameters @P173 werden die Parameter @P174, @P175 zu erforderlichen Parameter. Diese dienen dazu Verformungen oder Beschädigungen von sehr langen Bohrwerkzeugen zu verhindern. Es wird immer in gegengesetzter Spindeldrehrichtung in die Pilotbohrung eingefahren (Zyklus macht das automatisch). Mit dem Parameter @P176 hat man die Möglichkeit eine Verweilzeit zu definieren, die der Maschine die Zeit gibt die Spindelgeschwindigkeit und die Spindeldrehrichtung anzupassen. Diese Verweilzeit wird auch am Ende der Bohrbearbeitung am Grund der Bohrung genutzt um ein vollständigen Spindelstopp zu erreichen.

### 3.4.2 Parametrierung

#### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P4	Endbohrtiefe (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P31	Bearbeitungsmodus: 1 = Spänebrechen 2 = Späneentleeren
@P61	Rückzugsabstand für Spänebrechen und Vorhalteabstand nach Späneentleeren (ohne Vorzeichen)

#### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P10	Erste Zustelltiefe / Tiefenzustellung in mm (ohne Vorzeichen) Wenn der Parameter "Anzahl der Zustellungen" (@P11) deaktiviert ist und der Parameter "Erste Zustelltiefe" (@P10) aktiviert ist, gibt @P10 eine Tiefenzustellung in mm an.
@P11	Anzahl der Zustellungen (ohne Vorzeichen) Maximale Zustelltiefe berechnet sich aus [Tiefe (@P4) / Anzahl Zustellungen (@P11)]
@P17	Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Angabe in Sekunden)

@P87	<p>Spitzenwinkel des Bohrwerkzeugs</p> <p>Bei Angabe des Spitzenwinkels wird das Maß von der Spitze bis zur Mantelfläche des Werkzeuges errechnet und zu der Endbohrtiefe addiert.</p> <p>Der Radius des Bohrers wird aus dem Werkzeugspeicher gelesen, um die neue Endbohrtiefe zu errechnen. Der Radius darf nicht 0 sein.</p>
@P92	<p>Ausfahrmethode :</p> <p>0 = Ausfahren im Eilgang (Standardwert)</p> <p>1 = Ausfahren in Vorschubgeschwindigkeit</p>
@P132	<p>Vorschubgeschwindigkeit für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)</p> <p>Standardwert = Aktiver Vorschub beim Zyklusaufruf</p>
@P172	<p>Vorschubgeschwindigkeit für die erste Zustelltiefe (Angaben in mm/min, inch/min)</p> <p>Standardwert = Aktiver Vorschub beim Zyklusaufruf</p>
@P173	<p>Z-Startposition in Pilotbohrung (relativ zur Bezugsebene)</p>
@P174	<p>Vorschubgeschwindigkeit von Sicherheitsabstand zur Z-Startposition in Pilotbohrung (Angaben in mm/min, inch/min)</p> <p>Dieser Parameter muss angegeben werden, wenn eine Z-Startposition in der Pilotbohrung angegeben wurde</p>
@P175	<p>Spindeldrehzahl für die Tieflochbohrung</p> <p>Dieser Parameter muss angegeben werden, wenn eine Z-Startposition in der Pilotbohrung angegeben wurde</p>
@P176	<p>Verweilzeit um Spindeldrehzahl anzupassen (Angabe in Sekunden, Standardwert = 2 Sek.)</p>
@P177	<p>Vorschubreduzierung / Vorschuberhöhung in jeder Z-Zustellung (Angabe in Prozent)</p> <p>Bei positiver Angabe (z.B. 10) wird der Vorschub bei jeder Z-Zustellung um diesen prozentualen Wert erhöht.</p> <p>Bei negativer Angabe (z.B. -10) wird der Vorschub bei jeder Z-Zustellung um diesen prozentualen Wert reduziert.</p> <p>Insgesamt wird 50% des ursprünglichen Vorschubs nicht unter- bzw. überschritten.</p>
@P178	<p>Reduzierung der Tiefenzustellung (Angabe in Prozent)</p> <p>Reduziert die Tiefenzustellung nach der ersten Zustelltiefe prozentual bis die "Minimale Zustellung" @P179 erreicht ist.</p> <p>@P11 darf nicht aktiv sein.</p>
@P179	<p>Minimale Zustellung bei aktiver Reduzierung der Tiefenzustellung (erforderlich, wenn @P178 aktiv)</p>
@P180	<p>Länge für das Durchbohren</p>
@P181	<p>Vorschub für das Durchbohren (erforderlich, wenn @P180 aktiv)</p>

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

### 3.4.3 Syntax

L CYCLE [NAME=SysDrillDeepHole.ecy @P.. = ..]




Abb. 8: Ablauf Tieflochbohren

### 3.4.4 Programmierbeispiel



#### Programmierbeispiel

#### Tieflochbohren

```
; Deep Hole Drilling

#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition = 0    ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 20   ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 5    ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DrillingDepth = 25     ( depth )
V.L.NumberOfFeeds = 3      ( amount of feeds )
V.L.MachiningMode = 2      ( machining mode )
V.L.ReturnClearance = 0.5  ( return clearance for chip breaking/evac.)
#ENDVAR

T2 D2                ( Tool data )
M6                   ( Tool change )

G00 G17 G90 G54 F250 M03 S1000 ( Technology data )

G00 Z100              ( Go to z start position )
G00 X20 Y20           ( 1st drilling position )

( drill first deep-hole in three steps with chip removal )
L CYCLE [NAME=SysDrillDeepHole.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractionPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \
  @P4 = V.L.DrillingDepth \
  @P11 = V.L.NumberOfFeeds \
  @P31 = V.L.MachiningMode \
  @P61 = V.L.ReturnClearance \
]

G00 X60 Y20           ( 2nd drilling position )

( drill second deep-hole in two steps with chip break )
```

```
V.L.NumberOfFeeds    = 2    ( amount of feeds )
V.L.MachiningMode     = 1    ( machining mode )
```

```
L CYCLE [NAME=SysDrillDeepHole.ecy \
  @P1  = V.L.SurfacePosition        \
  @P2  = V.L.RetractionPlane        \
  @P3  = V.L.SafetyClearance        \
  @P4  = V.L.DrillingDepth          \
  @P11 = V.L.NumberOfFeeds          \
  @P31 = V.L.MachiningMode          \
  @P61 = V.L.ReturnClearance        \
]
```

M30

; Deep Hole Drilling with pilot hole

(-----)

#VAR

; input parameters:

```
V.L.SurfacePosition = 0    (Z-Position of workpiece surface)
V.L.RetractionPlane = 20   (Z-Position of retraction plane)
V.L.SafetyClearance = 5    (relative value of safety clearance in Z)
V.L.DrillingDepth   = 10   (depth pilot hole)
V.L.NumberOfFeeds   = 3    (amount of feeds)
V.L.MachiningMode    = 2    (machining mode)
V.L.DwellTime       = 2    (Dwell time)
V.L.ReturnClearance = 0.5  (return clear. for chip breaking/evacuation)

V.L.PilotHoleZ_Pos   = 5    (start position in Z in pilot hole)
V.L.PilotHole_Feed   = 50   (feed till start position in pilot hole)
V.L.Drill_SpindleSpeed = 1000 (spindel speed for drilling)
V.L.DwellTimeSpindle = 5    (dwell time for spindle speed/direction)
```

#ENDVAR

(-----)

T2 D2 ( Tool data )

M6 ( Tool change )

G00 G17 G90 G54 F250 M03 S1000 ( Technology data )

G00 Z100 ( Go to Z start position )

G00 X20 Y20 ( 1st drilling position )

( drill pilot hole )

```
L CYCLE [NAME=SysDrillDeepHole.ecy \
  @P1  = V.L.SurfacePosition        \
  @P2  = V.L.RetractionPlane        \
  @P3  = V.L.SafetyClearance        \
  @P4  = V.L.DrillingDepth          \
  @P11 = V.L.NumberOfFeeds          \
  @P31 = V.L.MachiningMode          \
  @P61 = V.L.ReturnClearance        \
]
```

T3 D3 ( Tool data )

M6 ( Tool change )

```

G00 G17 G90 G54 F250 M03 S100          ( Technology data )

G00 Z100                                ( Go to z start position )
G00 X20 Y20                             ( 2nd drilling position )


( drill second deep-hole in two steps with chip break )

V.L.DrillingDepth    = 100              ( depth )
V.L.NumberOfFeeds    = 2                ( amount of feeds )
V.L.MachiningMode    = 1                ( machining mode )

L CYCLE [NAME=SysDrillDeepHole.ecy \
  @P1  = V.L.SurfacePosition            \
  @P2  = V.L.RetractionPlane            \
  @P3  = V.L.SafetyClearance            \
  @P4  = V.L.DrillingDepth              \
  @P11 = V.L.NumberOfFeeds              \
  @P17 = V.L.DwellTime                  \
  @P31 = V.L.MachiningMode              \
  @P61 = V.L.ReturnClearance            \
  @P173 = V.L.PilotHoleZ_Pos            \
  @P174 = V.L.PilotHole_Feed            \
  @P175 = V.L.Drill_SpindleSpeed        \
  @P176 = V.L.DwellTimeSpindle          \
]
```

(-----)

M30



**Abb. 9: Programmierbeispiel Tieflochbohren**



## 3.5 SysDrillHelicalMilling - Helikalfräsbohren

### 3.5.1 Ablauf

Beim Helikalfräsbohren fährt das Werkzeug mit der angewählten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit in einer Helikalbewegung G02/G03 bis zur angegebenen Bearbeitungstiefe. Die Bohrung wird in einem Arbeitsgang bis zur Endbohrtiefe durchgeführt. Der Endpunkt auf der X- und Y-Achse wird zyklusintern berechnet.

Optional kann am Ende der Helikalbohrung eine plane Ausfräsung zu einem Grundloch beauftragt werden. Anschließend wird das Werkzeug ohne Verweilzeit im Eilgang G00 in die Bohrungsmitte positioniert und auf die Rückzugsebene gefahren.

### 3.5.2 Parametrierung

#### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P4	Endbohrtiefe (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P7	Steigung für Helikalbewegung (ohne Vorzeichen)
@P68	Bohrungsdurchmesser (ohne Vorzeichen)

#### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P12	Anzahl der Radialen Zustellung
@P30	Bearbeitungsrichtung 0: Gleichlaufräsen (Standard) 1: Gegenlaufräsen
@P33	Bearbeitungsmodus am Grund: 0 = Nur helikal 1 = Helikal und Grund (Standard)

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

### 3.5.3 Syntax

L CYCLE [ NAME = SysDrillHelicalMilling.ecy @P.. = .. ]




Abb. 10: Ablauf Helikalfräsbohren

### 3.5.4

## Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Helikalfräsborehen

```
%SysDrillHelicalMillingDemo.nc

#COMMENT BEGIN
  CycleName: SysDrillHelicalMilling.ecy
  CycleDescription: Drilling a hole by helical millling
#COMMENT END

#VAR
  ; input parameters:
  V.L.SurfacePosition = 0      ; 1  Z-Position of workpiece surface
  V.L.RetractionPlane = 20     ; 2  Z-Position of retraction plane
  V.L.SafetyClearance = 2      ; 3  relative value of safety clear. in Z
  V.L.DrillingDepth = 15       ; 4  depth
  V.L.HelicalPitch = 3         ; 7  pitch for helical motion
  V.L.RadialInfeed = 6         ; 12 infeed radial
  V.L.DrillingDiam = 30        ; 68 drilling diameter
  V.L.CW_OR_CCW = 1           ; 30 clockwise or counter-clockwise
  V.L.MachiningMode = 1        ; 33 machining mode at the base
#ENDVAR

; tool change
T8 D8
M6

; technology data
G17 G90 G54 S1000 M03 F4000

; positioning to the starting point
G00 Z30
G00 X20 Y20

; cycle call
L CYCLE [NAME=SysDrillHelicalMilling.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractionPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \
  @P4 = V.L.DrillingDepth \
  @P7 = V.L.HelicalPitch \
  @P12 = V.L.RadialInfeed \
  @P68 = V.L.DrillingDiam \
  @P30 = V.L.CW_OR_CCW \
  @P33 = V.L.MachiningMode \
]

;Final position, stop of spindle
G00 Z150 M5

M30
```

## 3.6 SysDrillReaming - Reiben

### 3.6.1 Ablauf

Beim Reiben einer Durchgangs-/Sacklochbohrung bohrt das Werkzeug eine bereits vorhandene Bohrung mit der angewählten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit G01 bis zur angegebenen Bearbeitungstiefe aus. Die Bohrung wird in einem Arbeitsgang bis zur Endbohrtiefe durchgeführt.

Bei Erreichen der Endbohrtiefe kann optional eine Verweilzeit programmiert werden. Danach kann mit dem Parameter @P92 das Ausfahren aus der Bohrung beeinflusst werden.

Das Ausfahren endet auf der Sicherheitshöhe. Zuletzt wird in Eilganggeschwindigkeit G00 auf die angegebene Rückzugsebene zurückgefahren.

### 3.6.2 Parametrierung

#### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P4	Endbohrtiefe (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)

#### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P17	Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Angabe in Sekunden)
@P92	Ausfahrmodus (Standardwert = 1) 0: Ausfahren im Eilgang 1: Ausfahren in Vorschubgeschwindigkeit

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

### 3.6.3 Syntax

```
L CYCLE [ NAME = SysDrillReaming.ecy @P.. = .. ]
```




Abb. 11: Ablauf Reiben

### 3.6.4 Programmierbeispiel



#### Programmierbeispiel

##### Reiben

```
#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition = 0      ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractPlane     = 20    ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance  = 5     ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DrillingDepth    = 24    ( depth )
V.L.RetractMode       = 0     ( Retract mode (Standard = 1) )
#ENDVAR

T7 D7                    ( Tool data )
M6                        ( Tool change )
G17 G90 G54 F50 M03 S350 ( Technology data )

G00 Z100                  ( Go to z start position )
G00 Y20 X0                ( 1. Position retract G01 (default) )

L CYCLE [NAME=SysDrillReaming.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \
  @P4 = V.L.DrillingDepth \
]

G00 X40 Y20              ( 2. Position retract G00 )
```


```

L CYCLE [NAME=SysDrillReaming.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractionPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \
  @P4 = V.L.DrillingDepth \
  @P92 = V.L.RetractMode \
]

G00 Z200 M5 ( Final position, stop of spindle )

M30

```



**Abb. 12: Programmierbeispiel Ablauf Reiben**

## 3.7 SysDrillTapping - Gewindebohren

### 3.7.1 Ablauf

Bei Erreichen der Endbohrtiefe, wie auch den Punkten zum Späne brechen, erfolgt jeweils eine Drehrichtungsumkehr. Nach der Drehrichtungsumkehr wird mit gleicher Drehzahl und Vorschub wieder aus der Gewindebohrung auf die angegebene Rückzugsebene zurückgefahren. Die Umkehr der Drehrichtung nach Erreichen der Gewindetiefe erfolgt zyklusintern. Es gibt zwei Verfahren zum Späne brechen und entladen, die durch entsprechende Parametrierung angewählt werden können.

#### Späne brechen

Beim ersten Verfahren @P31=1 wird der Gewindebohrer nach jeder Zustelltiefe zum Späne brechen um einen programmierten Weg @P61 zurückgezogen. Mit @P11 wird die Anzahl der Zustellungen parametrierung.

#### Späne entladen

Beim zweiten Verfahren @P31=2 wird der Gewindebohrer nach jeder Zustelltiefe zum Entladen der Späne aus der Bohrung auf die Bezugsebene+Sicherheitsabstand herausgefahren. Mit @P11 wird die Anzahl der Zustellungen parametrierung.



#### Hinweis

Für die Verwendung eines Gewindebohr- bzw. Fräszyklus ohne Ausgleichsfutter ist es technologisch erforderlich, dass die Spindel als lagegeregelte Spindel betrieben werden kann, da sie vor dem Gewindebohren zyklusintern positioniert und als Bahnachse betrieben wird.

### 3.7.2 Parametrierung

#### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P4	Endbohrtiefe (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P7	Steigung
@P24	Spindeldrehzahl für das Gewindebohren

#### Optionale Versorgungsparameter


Versorgungsparameter	Beschreibung
@P11	Anzahl der Zustellungen
@P17	Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Angabe in Sekunden)
@P18	Gewindetyp: -1 = Linksgewinde 1 = Rechtsgewinde (Standardwert)

@P31	Bearbeitungsmodus: 0 = Gewindebohren Standard (Standardwert) 1 = Gewindebohren mit Späne brechen 2 = Gewindebohren mit Späne entleeren
@P61	Rückzugsabstand für Spänebrechen und Vorhalteabstand nach Späneentleeren (ohne Vorzeichen)
@P62	Winkel für Spindelpositionierung (Standard: 0)

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

### 3.7.3 Syntax

**L CYCLE [ NAME = SysDrillTapping.ecy @P.. = .. ]**



**Abb. 13: Ablauf Gewindebohren**



### 3.7.4

## Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Gewindebohren

```
#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition      = 0    (Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractonPlane       = 20   (Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance      = 5    (rel. value of safety clear. in Z )
V.L.DrillingDepth        = 20   (depth )
V.L.ThreadPitch          = 1    (pitch of the thread )
V.L.SpindleSpeed         = 200  (spindle rotation speed )
V.L.NumberOfFeeds        = 2    (amount of feeds )
V.L.DwellTime            = 2    (Dwell time )
V.L.ThreadType           = -1   (Thread type (Standard = 1))
V.L.MachiningMode        = 1    (machining mode )
V.L.ReturnClearance      = 3    (return clear. chip breaking/evac.)
V.L.SpindlePositioningMode = 0  (Angel of pos. (Standard = 0) )
#ENDVAR

T3 D3                      (Current tool data )
M6                         (Tool change )
G17 G90 G54 S400 M03      (Technology data )
Z200                      (Travel to retraction plane )

( right-hand thread )
X20 Y20                   (Thread tapping position )
L CYCLE [NAME=SysDrillTapping.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition      \
  @P2 = V.L.RetractonPlane       \
  @P3 = V.L.SafetyClearance      \
  @P4 = V.L.DrillingDepth        \
  @P7 = V.L.ThreadPitch          \
  @P24 = V.L.SpindleSpeed        \
  @P62 = V.L.SpindlePositioningMode \
]

T13 D13                   (Current tool data )
M6                         (Tool change )
G17 G90 G54 S400 M04      (Technology data )
Z200                      (Travel to retraction plane )

( left-hand thread )
X40 Y20                   (Thread tapping position )
L CYCLE [NAME=SysDrillTapping.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition      \
  @P2 = V.L.RetractonPlane       \
  @P3 = V.L.SafetyClearance      \
  @P4 = V.L.DrillingDepth        \
  @P7 = V.L.ThreadPitch          \
  @P18 = V.L.ThreadType          \
  @P24 = V.L.SpindleSpeed        \
  @P62 = V.L.SpindlePositioningMode \
]

T3 D3                      (Current tool data )
```

```
M6                                     (Tool change )
G17 G90 G54 S400 M03                 (Technology data )
Z200                                 (Travel to retraction plane )

; Threading with chip breaking

( Thread drilling in two steps, with chip breaking, right-hand thread )
X60 Y20                               (Thread tapping position )
L CYCLE [NAME=SysDrillTapping.ecy      \
  @P1 = V.L.SurfacePosition            \
  @P2 = V.L.RetractionPlane            \
  @P3 = V.L.SafetyClearance            \
  @P4 = V.L.DrillingDepth              \
  @P7 = V.L.ThreadPitch                \
  @P11 = V.L.NumberOfFeeds              \
  @P24 = V.L.SpindleSpeed              \
  @P31 = V.L.MachiningMode              \
  @P61 = V.L.ReturnClearance           \
  @P62 = V.L.SpindlePositioningMode    \
]

; Threading with chip removal


( Thread drilling in three steps, chip removal, right-hand thread )
X80 Y20                               (Thread tapping position )

V.L.NumberOfFeeds                     = 3    (amount of feeds )
V.L.MachiningMode                     = 2    (machining mode )

L CYCLE [NAME=SysDrillTapping.ecy      \
  @P1 = V.L.SurfacePosition            \
  @P2 = V.L.RetractionPlane            \
  @P3 = V.L.SafetyClearance            \
  @P4 = V.L.DrillingDepth              \
  @P7 = V.L.ThreadPitch                \
  @P11 = V.L.NumberOfFeeds              \
  @P24 = V.L.SpindleSpeed              \
  @P31 = V.L.MachiningMode              \
  @P61 = V.L.ReturnClearance           \
  @P62 = V.L.SpindlePositioningMode    \
]

Z200 M5                               (Parking position, spindle stop )

M30
```



**Abb. 14: Programmierbeispiel Ablauf Gewindebohren**

## 3.8 SysDrillThreadMilling - Bohrgewindefräsen

### 3.8.1 Ablauf

Beim Bohrgewindefräsen bohrt das Kombiwerkzeug mit der angewählten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit vor. Die Bohrung wird in einem Arbeitsgang bis zur Endbohrtiefe durchgeführt. Der Endpunkt auf der X- und Y-Achse wird zyklusintern berechnet. Optional kann am Ende der Bohrung eine Verweilzeit programmiert werden.

Anschließend wird zum entspannen auf Sicherheitsebene im Eilgang zurückgezogen. Nun wird ebenfalls im Eilgang auf Bearbeitungstiefe minus Steigung vorpositioniert. In einer Helikalbewegung G02/G03 wird jetzt bis zur angegebenen Bearbeitungstiefe gefräst.

Anschließend wird das Werkzeug ohne Verweilzeit im Eingang G00 in die Bohrungsmitte positioniert und auf die Rückzugsebene gefahren.

### 3.8.2 Parametrierung

#### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P4	Endbohrtiefe (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P7	Gewindesteigung (ohne Vorzeichen)
@P30	Richtung Uhrzeigersinn (cw) oder Gegenuhrzeigersinn (ccw): 0=Uhrzeigersinn (G02) 1=Gegenuhrzeigersinn (G03)
@P68	Nenndurchmesser des Gewindes

#### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P17	Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Angabe in Sekunden)

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

### 3.8.3 Syntax

L CYCLE [ NAME = SysDrillThreadMilling.ecy @P.. = .. ]




Abb. 15: Ablauf Bohrgewindefräsen 1 von 2




Abb. 16: Ablauf Bohrgewindefräsen 2 von 2

## 3.8.4

## Programmierbeispiel



## Programmierbeispiel

## Bohrgewindefräsen

```
; Drillthreadmilling

#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition = 0      ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 20    ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 5     ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DrillingDepth   = 25    ( depth )
V.L.ThreadPitch     = 1     ( pitch of the thread )
V.L.CW_OR_CCW       = 0     ( clockwise or counter-clockwise )
V.L.ThreadDiameter  = 6     ( diameter of the thread )
#ENDVAR


T5 D5                ( Act. Tooldata )
M6                  ( Tool change )
G17 G90 G54 S10000 M03 ( Technology data )

G00 Z100            ( Rapidmove to start position z )
G00 X20 Y20 F800    ( startposition x y )

L CYCLE [NAME=SysDrillThreadMilling.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition          \
  @P2 = V.L.RetractionPlane          \
  @P3 = V.L.SafetyClearance          \
  @P4 = V.L.DrillingDepth            \
  @P7 = V.L.ThreadPitch              \
  @P30 = V.L.CW_OR_CCW              \
  @P68 = V.L.ThreadDiameter          \
]

G00 Z150 M5         ( Parkposition )

M30
```



**Abb. 17: Programmierbeispiel Bohrgewindefräsen**

## 3.9 Bohrmusterzyklen

### 3.9.1 Einleitung

#### Übersicht

Mit Hilfe der Bohrmusterzyklen können bestimmte Anordnungen von Bohrungen in der 2D-Ebene realisiert werden.

Die Bohrmusterzyklen berechnen dazu die Bohrmuster gemäß der Eingangsparametrierung. An den berechneten Positionen wird dann der entsprechende Bohrzyklus aufgerufen.



#### Hinweis

**Diese Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.01.3079.28**

#### Einsatzmöglichkeiten

Mit dem Bohrmusterzyklus können folgende Bohrungsmuster realisiert werden:

- Bohrung einer Lochreihe [► 44]
- Bohrung eines Lochkreises [► 48]
- Bohrung eines Punktegitters [► 51]
- Bohrung eines Punkterahmens [► 54]


### 3.9.2 Zyklus SysDrillPatternLine - Lochreihe bohren

Dieser Zyklus berechnet entsprechend der Eingabe Positionen auf einem linienförmigen Muster und führt an diesen einen Bohrzyklus durch.

Folgende Bohrzyklen können in Kombination mit dem Zyklus aufgerufen werden:

- SysDrillBoring [► 15]
- SysDrillCenterHole [► 20]
- SysDrillDeepHole [► 24]
- SysDrillHelicalMilling [► 29]
- SysDrillReaming [► 32]
- SysDrillThreadMilling [► 40]
- SysDrillTapping [► 35]





**Abb. 18: Lochreihe bohren**

### 3.9.2.1 Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Die Positionen sind ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar

Bei Zyklusaufwurf werden die Positionsdaten gemäß der Eingangsparameter berechnet.

Im Anschluss wird jede berechnete Position auf Rückzugsebene angefahren und der entsprechende Referenzzyklus ausgeführt.

### 3.9.2.2 Parametrierung

Die Parametrierung der Positionsdaten wird im Folgenden beschrieben.

Zusätzlich müssen bei Zyklusaufwurf die Parameter des Bohrzyklus ebenfalls angegeben werden (siehe Programmierbeispiel [▶ 47]). Die Parametrierung des eigentlichen Bohrzyklus erfolgt gemäß der jeweiligen Zyklendoku:

- SysDrillBoring [▶ 15]
- SysDrillCenterHole [▶ 20]
- SysDrillDeepHole [▶ 24]
- SysDrillHelicalMilling [▶ 29]
- SysDrillReaming [▶ 32]
- SysDrillThreadMilling [▶ 40]
- SysDrillTapping [▶ 35]

Die Positionsangaben beziehen sich dabei auf das aktuell (vor dem Zyklusaufwurf) wirksame Werkstück-Koordinatensystem.

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P100	Referenzzyklus als Zeichenkette

@P104	Abstand der Positionen in X (inkrementell)
@P107	Anzahl der Positionen

### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P101	Koordinate in X der ersten Position (absolut) Standardwert = Aktuelle Position in X
@P102	Koordinate in Y der ersten Position (absolut) Standardwert = Aktuelle Position in Y
@P109	Drehung des Musters in Bezug zur X-Achse (Angabe in Grad) Standardwert = 0

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

#### 3.9.2.3 Syntax

L CYCLE [NAME=SysDrillPatternLine.ecy @P .. = ..]

### 3.9.2.4 Programmierbeispiel

Dieses Beispiel beschreibt das Bohren entlang eines Linienmusters am Beispiel des Zyklus "Sys-DrillDeepHole".

```
#VAR
; input parameters for pattern
V.L.DiffX          = 10    ( distance of the positions in X )
V.L.NumPositions   = 4     ( number of positions in X )

; input parameters for drilling cycle:
V.L.SurfacePosition = 0    ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 20   ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 2    ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DrillingDepth   = 30   ( depth )
V.L.NumberOfFeeds   = 3    ( amount of feeds )
V.L.MachiningMode    = 2    ( machining mode )
V.L.ReturnClearance = 0.5  ( return clearance for chip breaking/evac.)
#ENDVAR

T2 D2                ( Tool data )
M6                  ( Tool change )

G17 G90 G54 S1000 M03 F800 ( Technology data )

G00 Z100            ( Go to z start position )
G00 X0 Y0           ( 1. drilling position )

L CYCLE [NAME=SysDrillPatternLine.ecy \
; drill parameter of SysDrillDeepHole.ecy:
@P1  = V.L.SurfacePosition \
@P2  = V.L.RetractionPlane \
@P3  = V.L.SafetyClearance \
@P4  = V.L.DrillingDepth \
@P11 = V.L.NumberOfFeeds \
@P31 = V.L.MachiningMode \
@P61 = V.L.ReturnClearance \

; pattern parameter and ref cycle:
@P100 = "SysDrillDeepHole" \
@P107 = V.L.NumPositions \
@P104 = V.L.DiffX \
]

G00 Z200 M5        ( Final position, stop of spindle )

M30
```


### 3.9.3

## Zyklus SysDrillPatternCircle - Lochkreis bohren

Dieser Zyklus berechnet entsprechend der Eingabe Positionen auf einem kreisförmigen Muster und führt an diesen einen Bohrzyklus durch.

Folgende Bohrzyklen können in Kombination mit dem Zyklus aufgerufen werden:

- SysDrillBoring [▶ 15]
- SysDrillCenterHole [▶ 20]
- SysDrillDeepHole [▶ 24]
- SysDrillHelicalMilling [▶ 29]
- SysDrillReaming [▶ 32]
- SysDrillThreadMilling [▶ 40]
- SysDrillTapping [▶ 35]



**Abb. 19: Lochkreis bohren**

#### 3.9.3.1

### Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Die Positionen sind ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar

Bei Zyklusaufwurf werden die Positionsdaten gemäß der Eingangsparameter berechnet.

Im Anschluss wird jede berechnete Position auf Rückzugsebene angefahren und der entsprechende Referenzzyklus ausgeführt.

### 3.9.3.2 Parametrierung

Die Parametrierung der Positionsdaten wird im Folgenden beschrieben.

Zusätzlich müssen bei Zyklusaufruf die Parameter des Bohrzyklus ebenfalls angegeben werden (siehe Programmierbeispiel [▶ 50]). Die Parametrierung des eigentlichen Bohrzyklus erfolgt gemäß der jeweiligen Zyklendoku:

- SysDrillBoring [▶ 15]
- SysDrillCenterHole [▶ 20]
- SysDrillDeepHole [▶ 24]
- SysDrillHelicalMilling [▶ 29]
- SysDrillReaming [▶ 32]
- SysDrillThreadMilling [▶ 40]
- SysDrillTapping [▶ 35]

Die Positionsangaben beziehen sich dabei auf das aktuell (vor dem Zyklusaufruf) wirksame Werkstück-Koordinatensystem.

#### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P100	Referenzzyklus als Zeichenkette
@P107	Anzahl der Positionen
@P111	Kreisradius

#### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P101	Koordinate in X des Kreismittelpunkts (absolut) Standardwert = Aktuelle Position in X
@P102	Koordinate in Y des Kreismittelpunkts (absolut) Standardwert = Aktuelle Position in Y
@P112	Winkel der ersten Position in Bezug zur X-Achse (Angabe in Grad) Standardwert = 0
@P113	Fortschaltwinkel zur vorangegangenen Position (Angabe in Grad, inkrementell) Standardwert = 360 / Anzahl der Positionen

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

### 3.9.3.3 Syntax

```
L CYCLE [NAME=SysDrillPatternCircle.ecy @P .. = ..]
```

### 3.9.3.4 Programmierbeispiel

Dieses Beispiel beschreibt das Bohren entlang eines Kreismusters am Beispiel des Zyklus "Sys-DrillDeepHole".

```
#VAR
; input parameters for pattern
; RefCycle = "SysDrillDeepHole"
V.L.NumPoints      = 6      ( number of points )
V.L.Radius         = 30     ( circle radius )

; input parameters for drilling cycle:
V.L.SurfacePosition = 0     ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 20    ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 2     ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DrillingDepth   = 30    ( depth )
V.L.NumberOfFeeds   = 3     ( amount of feeds )
V.L.MachiningMode    = 2    ( machining mode )
V.L.ReturnClearance = 0.5   ( return clearance for chip breaking/evac.)
#ENDVAR

T2 D2                ( Tool data )
M6                   ( Tool change )

G17 G90 G54 F800 M03 S1000 ( Technology data )

G00 Z100             ( Go to z start position )
G00 X0 Y0            ( 1. drilling position )

L CYCLE [NAME=SysDrillPatternCircle.ecy \
; drill parameter of SysDrillDeepHole.ecy: \
@P1 = V.L.SurfacePosition \
@P2 = V.L.RetractionPlane \
@P3 = V.L.SafetyClearance \
@P4 = V.L.DrillingDepth \
@P11 = V.L.NumberOfFeeds \
@P31 = V.L.MachiningMode \
@P61 = V.L.ReturnClearance \

; pattern parameter and ref cycle: \
@P100 ="SysDrillDeepHole" \
@P107 = V.L.NumPoints \
@P111 = V.L.Radius \
]

G00 Z200 M5          ( Final position, stop of spindle )

M30
```


### 3.9.4

## Zyklus SysDrillPatternGrid - Punktegitter bohren

Dieser Zyklus berechnet entsprechend der Eingabe Positionen auf einem gitterförmigen Muster und führt an diesen einen Bohrzyklus durch.

Folgende Bohrzyklen können in Kombination mit dem Zyklus aufgerufen werden:

- SysDrillBoring [▶ 15]
- SysDrillCenterHole [▶ 20]
- SysDrillDeepHole [▶ 24]
- SysDrillHelicalMilling [▶ 29]
- SysDrillReaming [▶ 32]
- SysDrillThreadMilling [▶ 40]
- SysDrillTapping [▶ 35]



**Abb. 20: Punktegitter bohren**

#### 3.9.4.1

### Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Die Positionen sind ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar

Bei Zyklusaufwurf werden die Positionsdaten gemäß der Eingangsparameter berechnet.

Im Anschluss wird jede berechnete Position auf Rückzugsebene angefahren und der entsprechende Referenzzyklus ausgeführt.

### 3.9.4.2 Parametrierung

Die Parametrierung der Positionsdaten wird im Folgenden beschrieben.

Zusätzlich müssen bei Zyklusaufwurf die Parameter des Bohrzyklus ebenfalls angegeben werden (siehe Programmierbeispiel [▶ 53]). Die Parametrierung des eigentlichen Bohrzyklus erfolgt gemäß der jeweiligen Zyklendoku:

- SysDrillBoring [▶ 15]
- SysDrillCenterHole [▶ 20]
- SysDrillDeepHole [▶ 24]
- SysDrillHelicalMilling [▶ 29]
- SysDrillReaming [▶ 32]
- SysDrillThreadMilling [▶ 40]
- SysDrillTapping [▶ 35]

Die Positionsangaben beziehen sich dabei auf das aktuell (vor dem Zyklusaufwurf) wirksame Werkstück-Koordinatensystem.

#### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P100	Referenzzyklus als Zeichenkette
@P104	Abstand der Positionen in X (inkrementell)
@P105	Abstand der Positionen in Y (inkrementell)
@P107	Anzahl der Positionen entlang X
@P108	Anzahl der Positionen entlang Y

#### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P101	Koordinate in X der ersten Position (absolut) Standardwert = Aktuelle Position in X
@P102	Koordinate in Y der ersten Position (absolut) Standardwert = Aktuelle Position in Y
@P109	Drehung des Musters in Bezug zur X-Achse (Angabe in Grad) Standardwert = 0
@P110	Schrägstellung des Musters in Bezug zur Y-Achse (Angabe in Grad) Standardwert = 0

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

### 3.9.4.3 Syntax

```
L CYCLE [NAME=SysDrillPatternGrid.ecy @P .. = ..]
```



### 3.9.4.4 Programmierbeispiel

Dieses Beispiel beschreibt das Bohren entlang eines Gittermusters am Beispiel des Zyklus "Sys-DrillDeepHole".

```
#VAR
; input parameters for pattern
; RefCycle           = "SysDrillDeepHole"
V.L.DiffX            = 5      ( distance of the positions in X )
V.L.DiffY            = 5      ( distance of the positions in Y )
V.L.NumPointsX       = 4      ( number of positions in X )
V.L.NumPointsY       = 4      ( number of positions in Y )

; input parameters for drilling cycle:
V.L.SurfacePosition = 0      ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 20     ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 2      ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DrillingDepth   = 30     ( depth )
V.L.NumberOfFeeds   = 3      ( amount of feeds )
V.L.MachiningMode    = 2      ( machining mode )
V.L.ReturnClearance = 0.5    ( return clearance for chip breaking/evac.)
#ENDVAR

T2 D2                ( Tool data )
M6                   ( Tool change )

G17 G90 G54 S1000 M03 F800 ( Technology data )

G00 Z100              ( Go to z start position )
G00 X0 Y0              ( 1. drilling position )

; cycle call
L CYCLE [NAME=SysDrillPatternGrid.ecy \
; drill parameter of SysDrillDeepHole.ecy:
@P1 = V.L.SurfacePosition \
@P2 = V.L.RetractionPlane \
@P3 = V.L.SafetyClearance \
@P4 = V.L.DrillingDepth \
@P11 = V.L.NumberOfFeeds \
@P31 = V.L.MachiningMode \
@P61 = V.L.ReturnClearance \

; pattern parameter and ref cycle:
@P100 = "SysDrillDeepHole" \
@P104 = V.L.DiffX \
@P105 = V.L.DiffY \
@P107 = V.L.NumPointsX \
@P108 = V.L.NumPointsY \
]

G00 Z200 M5           ( Final position, stop of spindle )

M30
```


### 3.9.5

## Zyklus SysDrillPatternFrame - Punkterahmen bohren

Dieser Zyklus berechnet entsprechend der Eingabe Positionen auf einem rahmenförmigen Muster und führt an diesen einen Bohrzyklus durch.

Folgende Bohrzyklen können in Kombination mit dem Zyklus aufgerufen werden:

- SysDrillBoring [▶ 15]
- SysDrillCenterHole [▶ 20]
- SysDrillDeepHole [▶ 24]
- SysDrillHelicalMilling [▶ 29]
- SysDrillReaming [▶ 32]
- SysDrillThreadMilling [▶ 40]
- SysDrillTapping [▶ 35]



**Abb. 21: Punkterahmen bohren**

### 3.9.5.1

## Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Die Positionen sind ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar

Bei Zyklusaufwurf werden die Positionsdaten gemäß der Eingangsparameter berechnet.

Im Anschluss wird jede berechnete Position auf Rückzugsebene angefahren und der entsprechende Referenzzyklus ausgeführt.

### 3.9.5.2 Parametrierung

Die Parametrierung der Positionsdaten wird im Folgenden beschrieben.

Zusätzlich müssen bei Zyklusaufwurf die Parameter des Bohrzyklus ebenfalls angegeben werden (siehe Programmierbeispiel [▶ 56]). Die Parametrierung des eigentlichen Bohrzyklus erfolgt gemäß der jeweiligen Zyklendoku:

- SysDrillBoring [▶ 15]
- SysDrillCenterHole [▶ 20]
- SysDrillDeepHole [▶ 24]
- SysDrillHelicalMilling [▶ 29]
- SysDrillReaming [▶ 32]
- SysDrillThreadMilling [▶ 40]
- SysDrillTapping [▶ 35]

Die Positionsangaben beziehen sich dabei auf das aktuell (vor dem Zyklusaufwurf) wirksame Werkstück-Koordinatensystem.

#### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P100	Referenzzyklus als Zeichenkette
@P104	Abstand der Positionen in X (inkrementell)
@P105	Abstand der Positionen in Y (inkrementell)
@P107	Anzahl der Positionen entlang X
@P108	Anzahl der Positionen entlang Y

#### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P101	Koordinate in X der ersten Position (absolut) Standardwert = Aktuelle Position in X
@P102	Koordinate in Y der ersten Position (absolut) Standardwert = Aktuelle Position in Y
@P109	Drehung des Musters in Bezug zur X-Achse (Angabe in Grad) Standardwert = 0
@P110	Schrägstellung des Musters in Bezug zur Y-Achse (Angabe in Grad) Standardwert = 0

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

### 3.9.5.3 Syntax

```
L CYCLE [NAME=SysDrillPatternFrame.ecy @P .. = ..]
```

### 3.9.5.4 Programmierbeispiel

Dieses Beispiel beschreibt das Bohren entlang eines Rahmenmusters am Beispiel des Zyklus "SysDrillDeepHole".

```
#VAR
; input parameters for pattern
; RefCycle = "SysDrillDeepHole"
V.L.DiffX      = 5          ( distance of the positions in X )
V.L.DiffY      = 5          ( distance of the positions in Y )
V.L.NumPointsX = 4          ( number of positions in X )
V.L.NumPointsY = 4          ( number of positions in Y )

; input parameters for drilling cycle:
V.L.SurfacePosition = 0      ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 20     ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 2      ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DrillingDepth   = 30     ( depth )
V.L.NumberOfFeeds   = 3      ( amount of feeds )
V.L.MachiningMode    = 2      ( machining mode )
V.L.ReturnClearance = 0.5    ( return clearance for chip breaking/evac.)

#ENDVAR

T2 D2              ( Tool data )
M6                 ( Tool change )

G17 G90 G54 S1000 M03 F800 ( Technology data )

G00 Z100           ( Go to z start position )
G00 X0 Y0          ( 1. drilling position )

L CYCLE [NAME=SysDrillPatternFrame.ecy \
; drill parameter of SysDrillDeepHole.ecy:
@P1 = V.L.SurfacePosition \
@P2 = V.L.RetractionPlane \
@P3 = V.L.SafetyClearance \
@P4 = V.L.DrillingDepth \
@P11 = V.L.NumberOfFeeds \
@P31 = V.L.MachiningMode \
@P61 = V.L.ReturnClearance \

; pattern parameter and ref cycle:
@P100 = "SysDrillDeepHole" \
@P104 = V.L.DiffX \
@P105 = V.L.DiffY \
@P107 = V.L.NumPointsX \
@P108 = V.L.NumPointsY \
]

G00 Z200 M5        ( Final position, stop of spindle )

M30
```


### 3.9.6

## Zyklus SysDrillPatternArbitrary - Beliebige Positionen bohren

Dieser Zyklus führt an beliebig vorgegebenen Positionen einen Bohrzyklus durch.

Folgende Bohrzyklen können in Kombination mit dem Zyklus aufgerufen werden:

- SysDrillBoring [▶ 15]
- SysDrillCenterHole [▶ 20]
- SysDrillDeepHole [▶ 24]
- SysDrillHelicalMilling [▶ 29]
- SysDrillReaming [▶ 32]
- SysDrillThreadMilling [▶ 40]
- SysDrillTapping [▶ 35]



**Abb. 22: Beliebige Positionen bohren**

#### 3.9.6.1

### Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Die Positionen sind ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar

Bei Zyklusaufwurf wird jede vorgegebene Position auf Rückzugsebene angefahren und der entsprechende Referenzzyklus ausgeführt.

#### 3.9.6.2

### Parametrierung

Die Parametrierung der Positionsdaten wird im Folgenden beschrieben.

Zusätzlich müssen bei Zyklusaufwurf die Parameter des Bohrzyklus ebenfalls angegeben werden (siehe Programmierbeispiel [▶ 59]). Die Parametrierung des eigentlichen Bohrzyklus erfolgt gemäß der jeweiligen Zyklendoku:

- SysDrillBoring [▶ 15]
- SysDrillCenterHole [▶ 20]
- SysDrillDeepHole [▶ 24]
- SysDrillHelicalMilling [▶ 29]
- SysDrillReaming [▶ 32]

- SysDrillThreadMilling [► 40]
- SysDrillTapping [► 35]

Die Positionsangaben beziehen sich dabei auf das aktuell (vor dem Zyklusaufwurf) wirksame Werkstück-Koordinatensystem.

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P100	Referenzzyklus als Zeichenkette

### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P101	Position in X der 1. Bohrung (absolute) Standardwert = Aktuelle Position in X
@P102	Position in Y der 1. Bohrung (absolute) Standardwert = Aktuelle Position in Y
@P103	Position in X der 2. Bohrung (absolute)
@P104	Position in Y der 2. Bohrung (absolute)
@P105	Position in X der 3. Bohrung (absolute)
@P106	Position in Y der 3. Bohrung (absolute)
@P107	Position in X der 4. Bohrung (absolute)
@P108	Position in Y der 4. Bohrung (absolute)
@P109	Position in X der 5. Bohrung (absolute)
@P110	Position in Y der 5. Bohrung (absolute)
@P111	Position in X der 6. Bohrung (absolute)
@P112	Position in Y der 6. Bohrung (absolute)
@P113	Position in X der 7. Bohrung (absolute)
@P114	Position in Y der 7. Bohrung (absolute)
@P115	Position in X der 8. Bohrung (absolute)
@P116	Position in Y der 8. Bohrung (absolute)
@P117	Position in X der 9. Bohrung (absolute)
@P118	Position in Y der 9. Bohrung (absolute)
@P119	Position in X der 10. Bohrung (absolute)
@P120	Position in Y der 10. Bohrung (absolute)

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

### 3.9.6.3 Syntax

**L CYCLE [NAME=SysDrillPatternArbitrary.ecy @P .. = ..]**

### 3.9.6.4 Programmierbeispiel

Dieses Beispiel beschreibt das Bohren beliebiger Positionen am Beispiel des Zyklus "SysDrillDeepHole".

```
#VAR
; input parameters for pattern
; RefCycle = "SysDrillDeepHole"
V.L.Pos1X          = 0    ( first drill position in X )
V.L.Pos1Y          = 10   ( first drill position in Y )
V.L.Pos2X          = 10   ( second drill position in X )
V.L.Pos2Y          = 10   ( second drill position in Y )
V.L.Pos3X          = 10   ( third drill position in X )
V.L.Pos3Y          = 0    ( third drill position in Y )

; input parameters for drilling cycle:
V.L.SurfacePosition = 0    ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 20   ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 2    ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DrillingDepth   = 30   ( depth )
V.L.NumberOfFeeds   = 3    ( amount of feeds )
V.L.MachiningMode   = 2    ( machining mode )
V.L.ReturnClearance = 0.5  ( return clearance for chip breaking/evac.)
#ENDVAR

T2 D2              ( Tool data )
M6                 ( Tool change )

G17 G90 G54 F800 M03 S1000 ( Technology data )
G00 Z100           ( Go to z start position )

L CYCLE [NAME=SysDrillPatternArbitrary.ecy \
; drill parameter of SysDrillDeepHole.ecy:
@P1  = V.L.SurfacePosition \
@P2  = V.L.RetractionPlane \
@P3  = V.L.SafetyClearance \
@P4  = V.L.DrillingDepth   \
@P11 = V.L.NumberOfFeeds   \
@P31 = V.L.MachiningMode   \
@P61 = V.L.ReturnClearance \

; pattern parameter and ref cycle:
@P100 = "SysDrillDeepHole" \
@P101 = V.L.Pos1X          \
@P102 = V.L.Pos1Y          \
@P103 = V.L.Pos2X          \
@P104 = V.L.Pos2Y          \
@P105 = V.L.Pos3X          \
@P106 = V.L.Pos3Y          \
]

G00 Z200 M5        ( Final position, stop of spindle )

M30
```

## 4 Fräszyklen

### 4.1 Übersicht

#### Fräsen beliebiger Konturen

Die Konturfräszyklen [► 129] ermöglichen das Fräsen beliebiger Konturen als Taschen oder Zapfen.

#### Fräsen gängiger geometrischer Objekte


Die Fräszyklen umfassen außerdem folgende Funktionalitäten:

- Kreistasche fräsen [► 89]
- Kreiszapfen fräsen [► 71]
- Rechtecktasche fräsen [► 94]
- Rechteckzapfen fräsen [► 77]
- Rechteckzapfen fräsen [► 77]
- Rechteckzapfen fräsen [► 110]
- Kreisförmig angeordnete Kreisnuten fräsen [► 110]
- Planfräsen [► 60]
- Kreisförmig angeordnete Langlöcher fräsen [► 100]
- Mehreck fräsen [► 83]
- Offene Nut Fräsen [► 117]
- Kreisförmig angeordnete Nuten fräsen [► 105]
- Gewinde fräsen [► 123]

### 4.2 SysMillFace - Planfräsen

#### 4.2.1 Ablauf

Der Zyklus SysMillFace kann zum Planfräsen einer Fläche verwendet werden.




**Abb. 23: Planfräsen**

Der Planfräszyklus ermöglicht verschiedene Bearbeitungsrichtungen (@P30). Beim Planfräsen wird die Kante des Werkstücks entlang der Bearbeitungsrichtung mit dem kompletten Werkzeugdurchmesser überfahren.



Der Planfräszyklus bietet zusätzlich einen Modus zum mittigen Fräsen an (@P86). Dabei erfolgt das Planfräsen immer zentral entlang der Mitte des Werkstücks. Dieser Modus ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Werkzeugdurchmesser die Werkstückbreite übersteigt. Beim mittigen Fräsen kann eine pendelnde Zustellung in Z aktiviert werden (@P32).



**Abb. 24: Parameterbeschreibung für das mittige Fräsen**

Um ruckartige Bewegungen in der Fräsbahn zu vermeiden und so die Werkzeugmaschine zu entlasten, kann es sinnvoll sein, Polynomüberschleifen zu aktivieren. Dies führt außerdem zu einer beschleunigten Ausführung des Fräszyklus.

Ein Aufruf des Fräszyklus mit Polynomüberschleifen kann folgendermaßen aussehen:

```
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 10 ] ( Parameterization )
G261 ( Activation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ] ( Milling )
G260 ( Deactivation of polynomial contouring )
M30
```

## 4.2.2 Parametrierung

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene Standardwert = 0
@P2	Rückzugsebene (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P3	Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P5	Maximale Zustellung Z (ohne Vorzeichen)
@P30	Bearbeitungsrichtung: 1=links nach rechts 2=rechts nach links 3=vorne nach hinten 4=hinten nach vorne 5=alternierend links/rechts 6=alternierend vorne/hinten
@P31	Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schruppen "Finishing" oder 2: Schlichten (Standardwert) "Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten
@P80	1. Ecke X Position Startpunkt
@P81	1. Ecke Y Position Startpunkt
@P82	1. Ecke Z Position Startpunkt
@P83	2. Ecke X Position Endpunkt
@P84	2. Ecke Y Position Endpunkt
@P85	2. Ecke Z Position Endpunkt

### Optionale Versorgungsparameter


Versorgungsparameter	Beschreibung
@P6	Maximale Zustellung XY in mm (ohne Vorzeichen) Standardwert = 60 Prozent des aktuellen Werkzeugdurchmessers
@P15	Schlichtaufmaß (ohne Vorzeichen) Standardwert = 0.2 mm
@P32	Zustellmodus in Z 1: Senkrecht (Standard) 2: Pendelnd (nur in Verbindung mit @P86 mittig fräsen)
@P42	Bearbeitung 180 Grad um Nullpunkt rotieren 0 = Keine Rotation (Standard) 1 = 180 Grad um den Nullpunkt rotieren
@P86	Mittig fräsen

0 = definierte Bearbeitungsfläche (Standard)


1 = Mittig der definierten Bearbeitungsfläche

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.


## Bearbeitungsrichtungen 1-6




**Abb. 25: Parameter Bearbeitungsrichtung 1 von 6**




**Abb. 26: Parameter Bearbeitungsrichtung 2 von 6**




**Abb. 27: Parameter Bearbeitungsrichtung 3 von 6**



**Abb. 28: Parameter Bearbeitungsrichtung 4 von 6**



**Abb. 29: Parameter Bearbeitungsrichtung 5 von 6**



**Abb. 30: Parameter Bearbeitungsrichtung 6 von 6**

N r.	Bearbeitungsrichtung	Beschreibung
1	Links nach Rechts	Es wird immer auf der linken Seite, außerhalb des Werkstücks in Z Richtung zugestellt und nach rechts bearbeitet.
2	Rechts nach Links	Es wird immer auf der rechten Seite, außerhalb des Werkstücks in Z Richtung zugestellt und nach links bearbeitet.
3	Vorne nach Hinten	Es wird immer vor dem Werkstück in Z Richtung zugestellt und nach hinten bearbeitet.

4	Hinten nach Vorne	Es wird immer hinter dem Werkstück in Z Richtung zugestellt und nach vorne bearbeitet.
5	Alternierend Links und Rechts	Es wird links vorne außerhalb des Werkstückes in Z Richtung zugestellt. Bearbeitet wird nach rechts bis der Werkzeugdurchmesser über die Werkstückkante gefahren ist. Dann wird die Fläche Zick-Zack bearbeitet.
6	Alternierend Vorne nach Hinten	Es wird vorne links außerhalb des Werkstückes in Z Richtung zugestellt. Bearbeitet wird nach hinten bis der Werkzeugdurchmesser über die Werkstückkante gefahren ist. Dann wird die Fläche Zick-Zack bearbeitet.

### 4.2.3 Syntax



#### Programmierbeispiel

##### Planfräsen

```
L CYCLE [ NAME = SysMillFace.ecy @P.. = .. ]
```

## 4.2.4 Programmierbeispiel

```
; Facemilling
T17 D17                ( Tool data )
M6                    ( Tool change )
G17 G90 G54 F2000 M03 S6000 ( Technology data )
G00 Z50                ( Go to Z start position )
G00 X-50 Y0           ( position near workpiece mill tool is outside the part )

#VAR
  V.L.SurfacePositionZ = 0    ( Z-Position of workpiece surface )
  V.L.RetractionPlane   = 20  ( Z-Position of retraction plane )
  V.L.SafetyClearance   = 5   ( relative value of safety clearance in Z )
  V.L.MaxIncrementZ     = 2   ( maximum increment of Z )
  V.L.MaxIncrementXY    = V.G.WZ_AKT.R*1.2 ( maximum increment of XY )
  V.L.FinishingOffsetZ  = 0.2 ( Finishingoffset )
  V.L.MachiningMode     = 1   ( machining mode )
  V.L.PlungingModeZ     = 2   ( Plunging mode Z (Standard = 1) )
  V.L.MachineDirection = 1   ( machining direction )
  V.L.Rotation          = 1   ( Machining rot. 180 deg. (Standard = 0) )
  V.L.Corner_Start_X    = 0   ( start point X )
  V.L.Corner_Start_Y    = 0   ( start point X )
  V.L.Corner_Start_Z    = 5   ( start point Z )
  V.L.Corner_End_X      = 100  ( end point X )
  V.L.Corner_End_Y      = 100  ( end point Y )
  V.L.Corner_End_Z      = 0   ( end point Z )
  V.L.CenterPlane      = 1   ( Machining on center of workp.(Stand.=0) )
#ENDVAR

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 100]
G261

; Roughing Direction 1
L CYCLE [NAME=SysMillFace.ecy \
@P1 = V.L.SurfacePositionZ \
@P2 = V.L.RetractionPlane \
@P3 = V.L.SafetyClearance \
@P5 = V.L.MaxIncrementZ \
@P6 = V.L.MaxIncrementXY \
@P15 = V.L.FinishingOffsetZ \
@P30 = V.L.MachineDirection \
@P31 = V.L.MachiningMode \
@P80 = V.L.Corner_Start_X \
@P81 = V.L.Corner_Start_Y \
@P82 = V.L.Corner_Start_Z \
@P83 = V.L.Corner_End_X \
@P84 = V.L.Corner_End_Y \
@P85 = V.L.Corner_End_Z \
]

; Roughing Direction 2

V.L.MachineDirection = 2

L CYCLE [NAME=SysMillFace.ecy \
@P1 = V.L.SurfacePositionZ \
@P2 = V.L.RetractionPlane \
@P3 = V.L.SafetyClearance \
@P5 = V.L.MaxIncrementZ \
@P6 = V.L.MaxIncrementXY \
@P15 = V.L.FinishingOffsetZ \
```

```
@P30 = V.L.MachineDirection      \  
@P31 = V.L.MachiningMode        \  
@P80 = V.L.Corner_Start_X       \  
@P81 = V.L.Corner_Start_Y       \  
@P82 = V.L.Corner_Start_Z       \  
@P83 = V.L.Corner_End_X         \  
@P84 = V.L.Corner_End_Y         \  
@P85 = V.L.Corner_End_Z         \  
]  
  
; Roughing Direction 3  
  
V.L.MachineDirection = 3  
  
L CYCLE [NAME=SysMillFace.ecy    \  
@P1  = V.L.SurfacePositionZ     \  
@P2  = V.L.RetractionPlane      \  
@P3  = V.L.SafetyClearance      \  
@P5  = V.L.MaxIncrementZ        \  
@P6  = V.L.MaxIncrementXY       \  
@P15 = V.L.FinishingOffsetZ     \  
@P30 = V.L.MachineDirection     \  
@P31 = V.L.MachiningMode        \  
@P80 = V.L.Corner_Start_X       \  
@P81 = V.L.Corner_Start_Y       \  
@P82 = V.L.Corner_Start_Z       \  
@P83 = V.L.Corner_End_X         \  
@P84 = V.L.Corner_End_Y         \  
@P85 = V.L.Corner_End_Z         \  
]  
  
; Roughing Direction 4  
  
V.L.MachineDirection = 4  
  
L CYCLE [NAME=SysMillFace.ecy    \  
@P1  = V.L.SurfacePositionZ     \  
@P2  = V.L.RetractionPlane      \  
@P3  = V.L.SafetyClearance      \  
@P5  = V.L.MaxIncrementZ        \  
@P6  = V.L.MaxIncrementXY       \  
@P15 = V.L.FinishingOffsetZ     \  
@P30 = V.L.MachineDirection     \  
@P31 = V.L.MachiningMode        \  
@P80 = V.L.Corner_Start_X       \  
@P81 = V.L.Corner_Start_Y       \  
@P82 = V.L.Corner_Start_Z       \  
@P83 = V.L.Corner_End_X         \  
@P84 = V.L.Corner_End_Y         \  
@P85 = V.L.Corner_End_Z         \  
]  
  
; Roughing Direction 5  
  
V.L.MachineDirection = 5  
  
L CYCLE [NAME=SysMillFace.ecy    \  
@P1  = V.L.SurfacePositionZ     \  
@P2  = V.L.RetractionPlane      \  
@P3  = V.L.SafetyClearance      \  
@P5  = V.L.MaxIncrementZ        \  
@P6  = V.L.MaxIncrementXY       \  
@P15 = V.L.FinishingOffsetZ     \  
@P30 = V.L.MachineDirection     \  
@P31 = V.L.MachiningMode        \  
@P80 = V.L.Corner_Start_X       \  
@P81 = V.L.Corner_Start_Y       \  
@P82 = V.L.Corner_Start_Z       \  
@P83 = V.L.Corner_End_X         \  
@P84 = V.L.Corner_End_Y         \  
@P85 = V.L.Corner_End_Z         \  
]
```

```
@P30 = V.L.MachineDirection      \  
@P31 = V.L.MachiningMode         \  
@P80 = V.L.Corner_Start_X        \  
@P81 = V.L.Corner_Start_Y        \  
@P82 = V.L.Corner_Start_Z        \  
@P83 = V.L.Corner_End_X          \  
@P84 = V.L.Corner_End_Y          \  
@P85 = V.L.Corner_End_Z          \  
]  
  
; Roughing Direction 6  
  
V.L.MachineDirection = 6  
  
L CYCLE [NAME=SysMillFace.ecy    \  
@P1  = V.L.SurfacePositionZ      \  
@P2  = V.L.RetractionPlane        \  
@P3  = V.L.SafetyClearance        \  
@P5  = V.L.MaxIncrementZ          \  
@P6  = V.L.MaxIncrementXY         \  
@P15 = V.L.FinishingOffsetZ       \  
@P30 = V.L.MachineDirection      \  
@P31 = V.L.MachiningMode          \  
@P80 = V.L.Corner_Start_X         \  
@P81 = V.L.Corner_Start_Y         \  
@P82 = V.L.Corner_Start_Z         \  
@P83 = V.L.Corner_End_X           \  
@P84 = V.L.Corner_End_Y           \  
@P85 = V.L.Corner_End_Z           \  
]  
  
; Finishing Direction 1  
  
V.L.MachineDirection = 1  
V.L.MachiningMode     = 2  
  
L CYCLE [NAME=SysMillFace.ecy    \  
@P1  = V.L.SurfacePositionZ      \  
@P2  = V.L.RetractionPlane        \  
@P3  = V.L.SafetyClearance        \  
@P5  = V.L.MaxIncrementZ          \  
@P6  = V.L.MaxIncrementXY         \  
@P15 = V.L.FinishingOffsetZ       \  
@P30 = V.L.MachineDirection      \  
@P31 = V.L.MachiningMode          \  
@P80 = V.L.Corner_Start_X         \  
@P81 = V.L.Corner_Start_Y         \  
@P82 = V.L.Corner_Start_Z         \  
@P83 = V.L.Corner_End_X           \  
@P84 = V.L.Corner_End_Y           \  
@P85 = V.L.Corner_End_Z           \  
]  
  
; Roughing + Finishing Direction 1  
  
V.L.MachineDirection = 1  
V.L.MachiningMode     = 3  
  
L CYCLE [NAME=SysMillFace.ecy    \  
@P1  = V.L.SurfacePositionZ      \  
@P2  = V.L.RetractionPlane        \  
@P3  = V.L.SafetyClearance        \  
@P5  = V.L.MaxIncrementZ          \  
@P6  = V.L.MaxIncrementXY         \  
@P15 = V.L.FinishingOffsetZ       \  
@P30 = V.L.MachineDirection      \  
@P31 = V.L.MachiningMode          \  
@P80 = V.L.Corner_Start_X         \  
@P81 = V.L.Corner_Start_Y         \  
@P82 = V.L.Corner_Start_Z         \  
@P83 = V.L.Corner_End_X           \  
@P84 = V.L.Corner_End_Y           \  
@P85 = V.L.Corner_End_Z           \  
]
```



```
@P6 = V.L.MaxIncrementXY      \
@P15 = V.L.FinishingOffsetZ   \
@P30 = V.L.MachineDirection   \
@P31 = V.L.MachiningMode      \
@P80 = V.L.Corner_Start_X     \
@P81 = V.L.Corner_Start_Y     \
@P82 = V.L.Corner_Start_Z     \
@P83 = V.L.Corner_End_X       \
@P84 = V.L.Corner_End_Y       \
@P85 = V.L.Corner_End_Z       \
]

; Roughing Direction 1 Rotated 180 degrees

V.L.MachineDirection = 1
V.L.MachiningMode    = 1

L CYCLE [NAME=SysMillFace.ecy  \
@P1 = V.L.SurfacePositionZ     \
@P2 = V.L.RetractionPlane      \
@P3 = V.L.SafetyClearance      \
@P5 = V.L.MaxIncrementZ        \
@P6 = V.L.MaxIncrementXY       \
@P15 = V.L.FinishingOffsetZ    \
@P30 = V.L.MachineDirection    \
@P31 = V.L.MachiningMode       \
@P42 = V.L.Rotation            \
@P80 = V.L.Corner_Start_X      \
@P81 = V.L.Corner_Start_Y      \
@P82 = V.L.Corner_Start_Z      \
@P83 = V.L.Corner_End_X        \
@P84 = V.L.Corner_End_Y        \
@P85 = V.L.Corner_End_Z        \
]

; Roughing Direction 1 Center Lane

V.L.MachineDirection = 1
V.L.MachiningMode    = 1

L CYCLE [NAME=SysMillFace.ecy  \
@P1 = V.L.SurfacePositionZ     \
@P2 = V.L.RetractionPlane      \
@P3 = V.L.SafetyClearance      \
@P5 = V.L.MaxIncrementZ        \
@P6 = V.L.MaxIncrementXY       \
@P15 = V.L.FinishingOffsetZ    \
@P30 = V.L.MachineDirection    \
@P31 = V.L.MachiningMode       \
@P80 = V.L.Corner_Start_X      \
@P81 = V.L.Corner_Start_Y      \
@P82 = V.L.Corner_Start_Z      \
@P83 = V.L.Corner_End_X        \
@P84 = V.L.Corner_End_Y        \
@P85 = V.L.Corner_End_Z        \
@P86 = V.L.CenterPlane         \
]

; Roughing Direction 1 Center Lane + oscillating depth feed

V.L.MachineDirection = 1
V.L.MachiningMode    = 1
```

```
L CYCLE [NAME=SysMillFace.ecy \
@P1 = V.L.SurfacePositionZ \
@P2 = V.L.RetractionPlane \
@P3 = V.L.SafetyClearance \
@P5 = V.L.MaxIncrementZ \
@P6 = V.L.MaxIncrementXY \
@P15 = V.L.FinishingOffsetZ \
@P30 = V.L.MachineDirection \
@P31 = V.L.MachiningMode \
@P32 = V.L.PlungingModeZ \
@P80 = V.L.Corner_Start_X \
@P81 = V.L.Corner_Start_Y \
@P82 = V.L.Corner_Start_Z \
@P83 = V.L.Corner_End_X \
@P84 = V.L.Corner_End_Y \
@P85 = V.L.Corner_End_Z \
@P86 = V.L.CenterPlane \
]


G260

M30
```

## 4.3

### SysMillCircularSpigot - Kreiszapfen fräsen

Dieser Zyklus dient dem Fräsen eines kreisförmigen Zapfens.



**Abb. 31: Kreisförmiger Zapfen**


#### 4.3.1

#### Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert
- Die Werkzeuglängenkorrektur ist aktiv
- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Der Startpunkt in der XY-Ebene (s.u.) ist ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Damit für den Zyklus genügend Bearbeitungskoordinatensysteme (#CS) zur Verfügung stehen, dürfen bei Aufruf des Zyklus maximal 3 Systeme aktiv bzw. definiert sein.

Innerhalb des Zyklus wird das Werkzeug inkrementell entlang der Z-Achse zugestellt. Ausgangspunkt ist dabei ein Startpunkt, welcher in der XY-Ebene den über @P13 eingestellten Sicherheitsabstand zum Rohteil besitzt und senkrecht parallel zur Y-Achse über dem Zentrum des Zapfens liegt. Für jede Bearbeitungshöhe wird das Rohteil erneut kreisförmig angefahren. Bei einer Bearbeitungsrichtung im Uhrzeigersinn erfolgt das Anfahren gegen den Uhrzeigersinn und das Abfahren im Uhrzeigersinn. Bei einer Bearbeitungsrichtung gegen den Uhrzeigersinn erfolgt das Anfahren im Uhrzeigersinn und das Abfahren gegen den Uhrzeigersinn.



**Abb. 32: Fahrstrategie Kreiszapfen**

## Ablauf beim Schruppen

Zu Beginn wird auf Höhe der Rückzugsebene der Startpunkt in der XY-Ebene angefahren. Es folgt eine erste Zustellung im Eilgang entlang der Z-Achse auf die Sicherheitsebene, gefolgt von einer Zustellung mit über @P21 definiertem Vorschub auf die Bearbeitungshöhe. Auf diesem Startpunkt wird jetzt wiederholt auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Zapfentiefe @P4 addiert mit dem Schlichtaufmaß am Grund (@P15), erreicht ist. Die Zustellung pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für jede Bearbeitungshöhe wird zuerst linear, das heißt ohne Beachtung des Zapfendurchmessers (@P68), das Rohteil gefräst. Dabei wird das Werkzeug pro Umrundung des Zapfens kreisförmig näher an das Zentrum des Zapfens angefahren, ohne dabei die maximale Zustellung in XY (@P6) zu übersteigen. Die lineare Abtragung erfolgt so lange, bis die linearen Außenmaße des Kreises addiert mit dem Schlichtaufmaß am Rand (@P16) abgetragen ist.

Ist die lineare Bearbeitung abgeschlossen, so folgt das Fräsen des Zapfendurchmessers (@P68). Pro Umrundung des Zapfens wird hier die Ecke weiter abgetragen, bis der passende Durchmesser (Zapfendurchmesser + Schlichtaufmaß in XY) erreicht ist.

Um ruckartige Bewegungen in der Fräsbahn zu vermeiden und so die Werkzeugmaschine zu entlasten, ist es sinnvoll, während dem Schruppen Polynomüberschleifen zu aktivieren. Dies führt außerdem zu einer beschleunigten Ausführung des Fräszyklus. Die Parametrierung des Polynomüberschleifen sollte dabei abhängig vom gewählten Schlichtaufmaß gemacht werden, um die Außenkontur nicht zu verletzen. Zur Vermeidung von Restbeständen muss hierbei die maximale Zustellung in XY reduziert werden.

Ein Aufruf des Fräszyklus mit Polynomüberschleifen kann folgendermaßen aussehen:

```
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 10 ] ( Parameterization )
G261                                     ( Activation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ]              ( Roughing )
G260                                     ( Deactivation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ]              ( Finishing )
M30
```

## Ablauf beim Schlichten

Der beim Schruppen genannte Startpunkt wird auch beim Schlichten als Ausgangsposition angefahren. Von hier wird wiederholt auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Zapfentiefe @P4 erreicht ist. Die Zustellung pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für den Fräsvorgang auf jeder Bearbeitungshöhe wird zwischen zwei Fällen unterschieden:

- Muss auf der aktuellen Bearbeitungshöhe noch kein Schlichtaufmaß am Grund abgetragen werden, so wird lediglich das Schlichtaufmaß um den Zapfen abgetragen. Wie beim Schrappen erfolgt (bei Bedarf) zuerst ein linearer Abtrag, bevor der Zapfendurchmesser passend abgefahren wird.
- Beinhaltet die aktuelle Bearbeitungshöhe ebenfalls ein Abtragen des Schlichtaufmaßes am Grund, so wird das komplette Rohteil auf dieser Höhe erneut abgefahren, bis die passenden linearen Maße erreicht sind. Auch hier erfolgt die Abtragung zuerst linear, bevor der Zapfendurchmesser abgefahren wird.

### 4.3.2 Parametrierung

#### Erforderliche Versorgungsparameter


Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4	Tiefe (relativ zu Bezugsebene )
@P5	Maximale Zustellung in Z
@P6	Maximale Zustellung in XY (Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R)
@P68	Durchmesser des Zapfens
@P69	Länge des Rohteils (X-Achse)
@P70	Breite des Rohteils (Y-Achse)

#### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P13	Sicherheitsabstand zum Rohteil in der XY-Ebene (relativ) Standardwert ist der Werkzeugradius
@P15	Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16	Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0
@P20	Vorschubgeschwindigkeit für den Fräsvorgang (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21	Zustellvorschub in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22	Zustellvorschub in Z beim Schlichten (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P23	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P25	Spindeldrehzahl beim Schlichten (Angaben in U/min)

@P30	Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlaufräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlaufräsen
@P31	Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schruppen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert)
@P40	Position des Zentrums in X Standardwert ist die aktuelle Position
@P41	Position des Zentrums in Y Standardwert ist die aktuelle Position
@P42	Winkel der Schrägstellung des Rohteils (Angaben in Grad) Standardwert = 0

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich aus folgender Grafik:  
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.



**Abb. 33: Draufsicht - Kreiszapfen**

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:




Abb. 34: Räumliche Darstellung - Kreiszapfen

### 4.3.3 Syntax

L CYCLE [ NAME = SysMillCircularSpigot.ecy @P.. = .. ]

### 4.3.4

## Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Kreiszapfen fräsen

```

T8 D8                                ( Tool data )
M6                                   ( Tool change )

G90 G54 S6000 M03 F1500              ( Technology data )

#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition = 0              ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 50             ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 2              ( safety clearance in Z )
V.L.DepthOfSpigot   = 10             ( depth of spigot )
V.L.MaxIncrementZ   = V.L.DepthOfSpigot ( maximal infeed in Z )
V.L.MaxIncrementXY  = V.G.WZ_AKT.R   ( maximal infeed in XY )
V.L.FeedRateXY      = 6000           ( machining feedrate in XY )
V.L.FeedRateZ       = 4000           ( plunging feedrate )
V.L.SpigotDiameter  = 10             ( radius of spigot )
V.L.BlankLength     = 50             ( length of the blank )
V.L.BlankWidth      = 50             ( width of the blank )

#ENDVAR

G00 Z60
G00 X50 Y80

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 1000]
G261

L CYCLE [NAME=SysMillCircularSpigot.ecy \
    @P1 = V.L.SurfacePosition \
    @P2 = V.L.RetractionPlane \
    @P3 = V.L.SafetyClearance \
    @P4 = V.L.DepthOfSpigot \
    @P5 = V.L.MaxIncrementZ \
    @P6 = V.L.MaxIncrementXY \
    @P20 = V.L.FeedRateXY \
    @P21 = V.L.FeedRateZ \
    @P68 = V.L.SpigotDiameter \
    @P69 = V.L.BlankLength \
    @P70 = V.L.BlankWidth \
]

G260
M05
M30


```



## 4.4

### SysMillRectangularSpigot - Rechteckzapfen fräsen

Dieser Zyklus dient dem Fräsen eines rechteckigen Zapfens.



**Abb. 35: Rechteckzapfen**


#### 4.4.1

##### Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert
- Die Werkzeuglängenkorrektur ist aktiv
- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Der Startpunkt in der XY-Ebene (s.u.) ist ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Damit für den Zyklus genügend Bearbeitungskoordinatensysteme (#CS) zur Verfügung stehen, dürfen bei Aufruf des Zyklus maximal 3 Systeme aktiv bzw. definiert sein.

Innerhalb des Zyklus wird das Werkzeug inkrementell entlang der Z-Achse zugestellt. Ausgangspunkt ist dabei ein Startpunkt, welcher in der XY-Ebene den über @P13 eingestellten Sicherheitsabstand zum Rohteil besitzt und senkrecht parallel zur Y-Achse über dem Zentrum des Zapfens liegt. Für jede Bearbeitungshöhe wird das Rohteil erneut kreisförmig angefahren. Bei einer Bearbeitungsrichtung im Uhrzeigersinn (@P30=0) erfolgt das Anfahren gegen den Uhrzeigersinn und das Abfahren im Uhrzeigersinn. Bei einer Bearbeitungsrichtung gegen den Uhrzeigersinn (@P30=1) erfolgt das Anfahren im Uhrzeigersinn und das Abfahren gegen den Uhrzeigersinn.



**Abb. 36: Fahrstrategie Rechteckzapfen**

## Ablauf beim Schruppen

Zu Beginn wird auf Höhe der Rückzugsebene der Startpunkt in der XY-Ebene angefahren. Es folgt eine erste Zustellung im Eilgang entlang der Z-Achse auf die Sicherheitsebene, gefolgt von einer Zustellung mit über @P21 definiertem Vorschub auf die Bearbeitungshöhe. Ausgehend von diesem Startpunkt wird nun iterativ auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Zapfentiefe @P4 addiert mit dem Schlichtaufmaß am Grund (@P15) erreicht ist. Die Zustellung pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für jede Bearbeitungshöhe wird zuerst linear, das heißt ohne Beachtung des Eckenradius (@P65), das Rohteil gefräst. Dabei wird das Werkzeug pro Umrundung des Zapfens kreisförmig näher an das Zentrum des Zapfens angefahren, ohne dabei die maximale Zustellung in XY (@P6) zu übersteigen. Die lineare Abtragung erfolgt so lange, bis die linearen Außenmaße des Zapfens (@P72 und @P73) addiert mit dem Schlichtaufmaß am Rand (@P16) abgetragen wurden.

Ist die lineare Bearbeitung abgeschlossen, so folgt das Fräsen des Eckenradius (@P65). Pro Umrundung des Zapfens wird hier die Ecke weiter abgetragen, bis der passende Radius (Eckenradius + Schlichtaufmaß in XY) erreicht wurde.

Um ruckartige Bewegungen in der Fräsbahn zu vermeiden und so die Werkzeugmaschine zu entlasten, kann es sinnvoll sein, während dem Schruppen Polynomüberschleifen zu aktivieren. Dies führt außerdem zu einer beschleunigten Ausführung des Fräszyklus. Die Parametrierung des Polynomüberschleifen sollte dabei abhängig vom gewählten Schlichtaufmaß gemacht werden, um die Außenkontur nicht zu verletzen. Zur Vermeidung von Restbeständen muss hierbei die maximale Zustellung in XY reduziert werden.

Ein Aufruf des Fräszyklus mit Polynomüberschleifen kann folgendermaßen aussehen:

```
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 10 ] ( Parameterization )
G261 ( Activation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ] ( Roughing )
G260 ( Deactivation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ] ( Finishing )
M30
```

## Ablauf beim Schlichten

Der beim Schruppen genannte Startpunkt wird auch beim Schlichten als Ausgangsposition angefahren. Von hier wird wiederholt auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Zapfentiefe @P4 erreicht ist. Die Zustellung pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für den Fräsvorgang auf jeder Bearbeitungshöhe wird zwischen zwei Fällen unterschieden:

- Muss auf der aktuellen Bearbeitungshöhe noch kein Schlichtaufmaß am Grund abgetragen werden, so wird lediglich das Schlichtaufmaß um den Zapfen abgetragen. Wie beim Schrappen erfolgt (bei Bedarf) zuerst ein linearer Abtrag, bevor der Eckenradius passend abgefahren wird.
- Beinhaltet die aktuelle Bearbeitungshöhe ebenfalls ein Abtragen des Schlichtaufmaßes am Grund, so wird das komplette Rohteil auf dieser Höhe erneut abgefahren, bis die passenden Zapfenmaße erreicht sind. Auch hier erfolgt die Abtragung zuerst linear, bevor der Eckenradius abgefahren wird.

## 4.4.2 Parametrierung

### Erforderliche Versorgungsparameter


Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4	Tiefe (relativ zu Bezugsebene )
@P5	Maximale Zustellung in Z
@P6	Maximale Zustellung in XY (Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R)
@P69	Länge des Rohteils
@P70	Breite des Rohteils
@P72	Länge des Zapfens
@P73	Breite des Zapfens

### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P13	Sicherheitsabstand zum Rohteil in der XY-Ebene (relativ) Standardwert ist der Werkzeugradius
@P15	Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16	Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0
@P20	Vorschubgeschwindigkeit für den Fräsvorgang (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21	Zustellvorschub in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P23	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P25	Spindeldrehzahl beim Schlichten (Angaben in U/min)

@P30	Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlaufräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlaufräsen
@P31	Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schruppen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert)
@P40	Position des Zentrums in X Standardwert ist die aktuelle Position
@P41	Position des Zentrums in Y Standardwert ist die aktuelle Position
@P42	Winkel der Schrägstellung des Zapfens Standardwert = 0
@P65	Eckenradius des Zapfens Standardwert = 0

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich aus folgender Grafik:  
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.



**Abb. 37: Draufsicht - Rechteckzapfen**

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:




Abb. 38: Räumliche Darstellung - Rechteckzapfen

#### 4.4.3 Syntax

```
L CYCLE [ NAME = SysMillRectangularSpigot.ecy @P.. = .. ]
```

## 4.4.4 Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Rechteckzapfen fräsen

```

T8 D8                                ( Tool data )
M6                                  ( Tool change )

G90 G54 S6000 M03 F2000              ( Technology data )

#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition = 0              ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 50             ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 2              ( safety clearance in Z )
V.L.DepthOfSpigot   = 4              ( depth of spigot )
V.L.MaxIncrementZ    = V.L.DepthOfSpigot ( maximal infeed in Z )
V.L.MaxIncrementXY   = V.G.WZ_AKT.R  ( maximal infeed in XY )
V.L.FeedRateXY       = 6000          ( machining feedrate in XY )
V.L.FeedRateZ        = 4000          ( plunging feedrate )
V.L.BlankLength       = 50           ( length of the blank )
V.L.BlankWidth        = 50           ( width of the blank )
V.L.SpigotLength      = 35           ( length of the spigot )
V.L.SpigotWidth       = 15           ( width of the spigot )
#ENDVAR

G00 Z60
G00 X50 Y25                          ( Positioning to the starting point )

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 100]
G261

L CYCLE [NAME=SysMillRectangularSpigot.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractionPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \
  @P4 = V.L.DepthOfSpigot \
  @P5 = V.L.MaxIncrementZ \
  @P6 = V.L.MaxIncrementXY \
  @P20 = V.L.FeedRateXY \
  @P21 = V.L.FeedRateZ \
  @P69 = V.L.BlankLength \
  @P70 = V.L.BlankWidth \
  @P72 = V.L.SpigotLength \
  @P73 = V.L.SpigotWidth \
]


G260
M05
M30

```

## 4.5


### SysMillMultiEdge – Mehreck fräsen

Dieser Zyklus dient dem Fräsen eines regelmäßigen Polygons, also eines Mehrecks mit gleichen Seiten und gleichen Innenwinkel.



**Abb. 39: Mehreck fräsen**

Die unten dargestellten Formen können mit diesem Zyklus aus einem zylinderförmigen Rohteil gefräst werden. Es sind auch Formen mit mehr als sechs Ecken möglich.



**Abb. 40: Übersicht- Formen von Mehrecken**

### 4.5.1

#### Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert
- Die Werkzeuglängenkorrektur ist aktiv
- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Das Rohteil kann auf Bearbeitungshöhe kollisionsfrei umfahren werden (siehe unten)

- Damit für den Zyklus genügend Bearbeitungskoordinatensysteme (#CS) zur Verfügung stehen, dürfen bei Aufruf des Zyklus maximal 3 Systeme aktiv bzw. definiert sein.

Innerhalb des Zyklus wird das Werkzeug inkrementell entlang der Z-Achse zugestellt. Ausgangspunkt ist dabei ein Startpunkt, welcher in der XY-Ebene den über @P13 eingestellten Sicherheitsabstand zum Rohteil besitzt und senkrecht parallel zur Y-Achse unter dem Zentrum des Zapfens liegt. Für jede Bearbeitungshöhe wird das Rohteil erneut kreisförmig oder linear entlang der Außenkante angefahren. Bei einer Bearbeitungsrichtung im Uhrzeigersinn (@P30=0 -> Gleichlaufräsen) erfolgt das Anfahren gegen den Uhrzeigersinn und das Abfahren im Uhrzeigersinn. Bei einer Bearbeitungsrichtung gegen den Uhrzeigersinn (@P30=1 -> Gegenlaufräsen) erfolgt das Anfahren im Uhrzeigersinn und das Abfahren gegen den Uhrzeigersinn.

Bei einem Mehreck mit mehr als zwei Kanten erfolgt der Fräsvorgang spiralförmig. Bei einem Mehreck mit einer oder zwei Kanten erfolgt das Fräsen linear. Während des Fräsens wird das Rohteil stets mit der über @P30 eingestellten Richtung umfahren.



## Achtung

### Kollisionsvermeidung durch Mindestabstand zum Rohteil

Um das kreisförmige Anfahren an das Rohteil zu ermöglichen, muss dieses auf Bearbeitungshöhe mit einem Abstand  $D = [@P13 + 2 * \text{Werkzeugradius}]$  sicher umfahren werden. Die grün gestrichelte Linie der folgenden Grafik beschreibt den Bereich, in dem es zu keinen Kollisionen kommen darf.




Abb. 41: Mindestabstand - Mehreck

## Ablauf beim Schruppen

Zu Beginn wird auf Höhe der Rückzugsebene der Startpunkt in der XY-Ebene angefahren. Es folgt zuerst eine Zustellung im Eilgang entlang der Z-Achse auf die Sicherheitsebene, gefolgt von einer Zustellung mit über @P21 definiertem Vorschub auf die Bearbeitungshöhe. Auf diesem Startpunkt wird nun wiederholt auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Zapftiefe @P4 addiert mit dem Schlichtaufmaß am Grund (@P15) erreicht ist. Die Zustellung pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für jede Bearbeitungshöhe wird das Werkzeug pro Umrundung des Zapfens kreisförmig näher an das Zentrum des Zapfens angefahren, ohne dabei die maximale Zustellung in XY (@P6) zu übersteigen. Die lineare Abtragung erfolgt so lange, bis die linearen Außenmaße des Mehrecks addiert mit dem Schlichtaufmaß am Rand (@P16) abgetragen sind.



Ist die lineare Bearbeitung abgeschlossen, so folgt das Fräsen des Eckenradius (@P44) bzw. der Fase (@P66). Pro Umrundung des Zapfens wird hier die Ecke weiter abgetragen, bis die passenden Maße erreicht sind.

Um ruckartige Bewegungen in der Fräsbahn zu vermeiden um so die Werkzeugmaschine zu entlasten, kann es sinnvoll sein, während dem Schruppen Polynomüberschleifen zu aktivieren. Dies führt außerdem zu einer beschleunigten Ausführung des Fräszyklus. Die Parametrierung des Polynomüberschleifen sollte dabei abhängig vom gewählten Schlichtaufmaß gemacht werden, um die Außenkontur nicht zu verletzen. Zur Vermeidung von Restbeständen muss hierbei die maximale Zustellung in XY reduziert werden.

Ein Aufruf des Fräszyklus mit Polynomüberschleifen kann folgendermaßen aussehen:

```
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 10 ] ( Parameterization )
G261 ( Activation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ] ( Roughing )
G260 ( Deactivation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ] ( Finishing )
M30
```

## Ablauf beim Schlichten

Der beim Schruppen genannte Startpunkt wird auch zum Schlichten als Ausgangsposition angefahren. Von hier wird wiederholt auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Zapfentiefe @P4 erreicht ist. Die Zustellung pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für den Fräsvorgang auf jeder Bearbeitungshöhe wird zwischen zwei Fällen unterschieden:

- Muss auf der aktuellen Bearbeitungshöhe noch kein Schlichtaufmaß am Grund abgetragen werden, so wird lediglich das Schlichtaufmaß um den Zapfen abgetragen.
- Beinhaltet die aktuelle Bearbeitungshöhe ebenfalls ein Abtragen des Schlichtaufmaßes am Grund, so wird das komplette Rohteil auf dieser Höhe erneut abgefahren, bis die passende Höhe erreicht ist.

## 4.5.2 Parametrierung

### Erforderliche Versorgungsparameter


Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4	Tiefe (relativ zur Bezugsebene )
@P5	Maximale Zustellung in Z
@P6	Maximale Zustellung in XY (Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R)
@P44	Anzahl der Ecken (Kanten)
@P71	Radius des runden Rohteils
@P72	Kantenlänge

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P13	Sicherheitsabstand zum Rohteil in der XY-Ebene (relativ) Standardwert ist der Werkzeugradius
@P15	Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16	Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0
@P20	Vorschubgeschwindigkeit für den Fräsvorgang (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21	Vorschubgeschwindigkeit für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P23	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P30	Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlaufräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlaufräsen
@P31	Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schrappen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schrappen und Schlichten (Standardwert)
@P40	Position des Zentrums in X Standardwert ist die aktuelle Position
@P41	Position des Zentrums in Y Standardwert ist die aktuelle Position
@P42	Winkel der Schrägstellung des Zapfens Standardwert = 0
@P65	Eckenradius des Zapfens Standard = 0
@P66	Fasenlänge des Zapfens (alternativ zu Eckenradius) Standardwert = 0
@P73	Schlüsselweite (alternativ zur Kantenlänge)


Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.



**Abb. 42: Draufsicht - Mehreck**

Ein Großteil der Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:



**Abb. 43: Räumliche Darstellung - Mehreck**

### 4.5.3 Syntax

```
L CYCLE [ NAME = SysMillMultiEdge.ecy @P.. = .. ]
```

## 4.5.4

## Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Mehrkant fräsen

```

T8 D8                ( Tool data )
M6                   ( Tool change )

G90 G54 S6000 M03 F2000      ( Technology data )

#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition = 0      ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 50     ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 2      ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.Depth           = 5      ( depth of multiedge )
V.L.MaxIncrementZ    = V.L.Depth      ( maximal infeed in Z )
V.L.MaxIncrementXY   = V.G.WZ_AKT.R   ( maximal infeed in XY )
V.L.FeedRateXY       = 6000 ( machining feedrate in XY )
V.L.FeedRateZ        = 4000 ( plunging feedrate )
V.L.NumberOfEdges    = 6      ( amount of edges )
V.L.BlankRadius       = 25      ( radius of the blank )
V.L.EdgeLength       = 10      ( length of the edges )
#ENDVAR

G00 Z60                ( Go to Z start position )
G00 X25 Y25            ( Go to center of the multi edge )

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 100]
G261

L CYCLE [NAME=SysMillMultiEdge.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractionPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \
  @P4 = V.L.Depth \
  @P5 = V.L.MaxIncrementZ \
  @P6 = V.L.MaxIncrementXY \
  @P20 = V.L.FeedRateXY \
  @P21 = V.L.FeedRateZ \
  @P31 = "Roughing" \
  @P44 = V.L.NumberOfEdges \
  @P71 = V.L.BlankRadius \
  @P72 = V.L.EdgeLength \
]

G260

M05
M30

```

## 4.6 SysMillCircularPocket - Kreistasche fräsen

Dieser Zyklus dient dem Fräsen einer kreisförmigen Tasche.

Im Zyklus wird das Werkzeug inkrementell entlang der Z-Achse zugestellt und die Tasche wird für jede Bearbeitungshöhe ebenenweise kreisförmig oder spiralförmig von innen nach außen ausgefräst. Zum Fräsen der Kreistasche wird das Werkzeug immer über dem Zentrum der Kreistasche abgesenkt. Schneidet der Fräser nicht über Mitte, so kann die Kreistasche im Zentrum vor dem Zyklus vorgebohrt werden.




Abb. 44: Kreistasche fräsen

### 4.6.1 Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.


- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert
- Die Werkzeuglängtenkorrektur ist aktiv
- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Das Zentrum der Tasche ist ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Damit für den Zyklus genügend Bearbeitungskoordinatensysteme (#CS) zur Verfügung stehen, dürfen bei Aufruf des Zyklus maximal 3 Systeme aktiv bzw. definiert sein.

Innerhalb des Zyklus wird zuerst das Werkzeug inkrementell entlang der Z-Achse zugestellt. Ausgangspunkt ist dabei ein Startpunkt, welcher über dem Zentrum der Tasche liegt. Für jede Bearbeitungshöhe wird die Tasche dann erneut ebenenweise von innen nach außen kreisförmig oder spiralförmig ausgefräst. Wurde die Tasche auf der aktuellen Bearbeitungshöhe vollständig ausgefräst, so wird das Werkzeug im Vorschub helikal im Halbkreis auf Sicherheitsabstand in XY (@P13, relativ) und Z (@P3, relativ) zurückgezogen und erneut im Eilgang zurück auf das Zentrum (XY-Ebene) positioniert. Es folgt die Positionierung im Vorschub auf die nächste Bearbeitungshöhe.

### Ablauf beim Schruppen

Zu Beginn wird beim Schruppen auf Höhe der Rückzugsebene der Startpunkt in der XY-Ebene angefahren. Es folgt zuerst eine Zustellung im Eilgang entlang der Z-Achse auf die Sicherheitsebene, gefolgt von einer Zustellung mit über @P20 definiertem Vorschub auf die Bearbeitungshöhe. Auf diesem Startpunkt wird jetzt wiederholt auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Taschentiefe @P4 addiert mit dem Schlichtaufmaß am Grund (@P15) erreicht ist. Die Zustellung pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für jede Bearbeitungshöhe wird die kreisförmige Tasche erneut aus der Mitte heraus spiralförmig (@P34=1) oder kreisförmig mit Zustellung im Halbkreis (@P34=2) ausgefräst. Der Durchmesser ergibt sich aus dem Taschendurchmesser (@P68) subtrahiert mit dem Schlichtaufmaß am Rand (@P16). Der Abstand der spiral- oder kreisförmigen Bahn zwischen einer Umrundung überschreitet dabei niemals den über @P6 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in XY.



**Abb. 45: Zustellung in XY-Ebene**

Um ruckartige Bewegungen in der Fräsbahn zu vermeiden und so die Werkzeugmaschine zu entlasten, kann es sinnvoll sein, während dem Schrappen Polynomüberschleifen zu aktivieren. Dies führt außerdem zu einer beschleunigten Ausführung des Fräszyklus. Die Parametrierung des Polynomüberschleifen sollte dabei abhängig vom gewählten Schlichtaufmaß gemacht werden, um die Außenkontur nicht zu verletzen. Zur Vermeidung von Restbeständen muss hierbei die maximale Zustellung in XY reduziert werden.

Ein Aufruf des Fräszyklus mit Polynomüberschleifen kann folgendermaßen aussehen:

```
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 10 ] ( Parameterization )
G261 ( Activation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ] ( Roughing )
G260 ( Deactivation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ] ( Finishing )
M30
```

## Ablauf beim Schlichten

Der beim Schrappen genannte Startpunkt wird auch zum Schlichten als Ausgangsposition angefahren. Von hier wird wiederholt auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Zapfentiefe @P4 erreicht ist. Die Zustellung pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für den Fräsvorgang auf jeder Bearbeitungshöhe wird zwischen zwei Fällen unterschieden:

Muss auf der aktuellen Bearbeitungshöhe noch kein Schlichtmaß am Grund abgetragen werden, so wird lediglich das Schlichtaufmaß am Rand der Tasche abgetragen. Beinhaltet die aktuelle Bearbeitungshöhe ebenfalls ein Abtragen des Schlichtaufmaßes am Grund, so wird die gesamte Kreistasche auf dieser Höhe erneut abgefahren, bis die passenden Maße erreicht sind.

## 4.6.2 Parametrierung

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)

@P4	Tiefe (relativ zur Bezugsebene )
@P5	Maximale Zustellung in Z
@P6	Maximale Zustellung in XY (Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R)
@P68	Taschendurchmesser


### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P7	Steigung der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P8	Radius der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P13	Sicherheitsabstand in der XY-Ebene (relativ zum Taschenrand) Standardwert ist 1/4 des Werkzeugradius
@P15	Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16	Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0
@P20	Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21	Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P23	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P30	Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlaufräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlaufräsen
@P31	Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schrappen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schrappen und Schlichten (Standardwert)
@P32	Zustellmodus in Z 1: Senkrecht 2: Helikal (Standardwert)
@P34	Bearbeitungsbahn in XY 1: Spiralförmig (Standardwert)

	2: Kreisförmig mit Zustellung im Halbkreis
@P40	Position des Zentrums in X Standardwert ist die aktuelle Position
@P41	Position des Zentrums in Y Standardwert ist die aktuelle Position


Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.



**Abb. 46: Draufsicht - Kreistasche**

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:



**Abb. 47: Räumliche Darstellung - Kreistasche**

### 4.6.3 Syntax

**L CYCLE [ NAME = SysMillCircularPocket.ecy @P.. = .. ]**



## 4.6.4

## Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Kreistasche fräsen

```

T8 D8                ( Tool data )
M6                   ( Tool change )

G90 G54 S6000 M03 F1500    ( Technology data )

#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition = 0    ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 50   ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 2    ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DepthOfPocket   = 20   ( depth of pocket )
V.L.MaxIncrementZ    = 3    ( maximal infeed in Z )
V.L.MaxIncrementXY   = V.G.WZ_AKT.R    ( maximal infeed in XY )
V.L.FeedRateXY       = 600  ( machining feedrate in XY )
V.L.FeedRateZ        = 400  ( plunging feedrate )
V.L.PocketDiameter   = 20   ( diameter of pocket )
#ENDVAR

G00 Z60
G00 X50 Y50

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 100]
G261

L CYCLE [NAME=SysMillCircularPocket.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractionPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \
  @P4 = V.L.DepthOfPocket \
  @P5 = V.L.MaxIncrementZ \
  @P6 = V.L.MaxIncrementXY \
  @P20 = V.L.FeedRateXY \
  @P21 = V.L.FeedRateZ \
  @P31 = "Roughing" \
  @P68 = V.L.PocketDiameter \
]

G260
M05
M30

```

## 4.7

### SysMillRectangularPocket – Rechtecktasche fräsen

Dieser Zyklus dient dem Fräsen einer rechteckförmigen Tasche.

Im Zyklus wird das Werkzeug inkrementell entlang der Z-Achse zugestellt und die Tasche wird für jede Bearbeitungshöhe ebenenweise schrittweise oder spiralförmig von innen nach außen ausgefräst. Zum Fräsen der Rechtecktasche wird das Werkzeug immer über dem Zentrum der Rechtecktasche abgesenkt. Schneidet der Fräser nicht über Mitte, so kann die Rechtecktasche im Zentrum vor dem Zyklus vorgebohrt werden.




Abb. 48: Rechtecktasche

### 4.7.1

#### Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.


- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert
- Die Werkzeuglängskorrektur ist aktiv
- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Das Zentrum der Tasche ist ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Damit für den Zyklus genügend Bearbeitungskoordinatensysteme (#CS) zur Verfügung stehen, dürfen bei Aufruf des Zyklus maximal 3 Systeme aktiv bzw. definiert sein.

Innerhalb des Zyklus wird zuerst das Werkzeug inkrementell entlang der Z-Achse zugestellt. Ausgangspunkt ist dabei ein Startpunkt, welcher über dem Zentrum der Tasche liegt. Für jede Bearbeitungshöhe wird die Tasche dann erneut ebenenweise von innen nach außen schrittweise oder spiralförmig ausgefräst. Wurde die Tasche auf der aktuellen Bearbeitungshöhe vollständig ausgefräst, so wird das Werkzeug im Vorschub helikal im Halbkreis auf Sicherheitsabstand in XY (@P13, relativ) und Z (@P3, relativ) zurückgezogen und erneut im Eilgang zurück auf das Zentrum (XY-Ebene) positioniert. Es folgt die Positionierung im Vorschub auf die nächste Bearbeitungshöhe.

#### Ablauf beim Schruppen

Zu Beginn wird beim Schruppen auf Höhe der Rückzugsebene der Startpunkt in der XY-Ebene angefahren. Es folgt zuerst eine Zustellung im Eilgang entlang der Z-Achse auf die Sicherheitsebene, gefolgt von einer Zustellung im Vorschub auf die Bearbeitungshöhe. Auf diesem Startpunkt wird jetzt wiederholt mit dem über @P21 definiertem Vorschub auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Taschentiefe @P4 addiert mit dem Schlichtaufmaß am Grund (@P15) erreicht ist. Die Zustellung in Z pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für jede Bearbeitungshöhe wird die Tasche erneut aus der Mitte heraus spiralförmig (@P34=1) oder schrittweise mit Zustellung im Halbkreis (@P34=2) ausgefräst. Der Abstand der Bahnen zwischen einer Umrundung überschreitet dabei niemals den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in XY.



**Abb. 49: Zustellung in XY-Ebene**

Um ruckartige Bewegungen in der Fräsbahn zu vermeiden und um die Werkzeugmaschine zu entlasten, kann es sinnvoll sein, während dem Schruppen Polynomüberschleifen zu aktivieren. Dies führt außerdem zu einer beschleunigten Ausführung des Fräszyklus. Die Parametrierung des Polynomüberschleifen sollte dabei abhängig vom gewählten Schlichtaufmaß gemacht werden, um die Außenkontur nicht zu verletzen. Zur Vermeidung von Restbeständen muss hierbei die maximale Zustellung in XY reduziert werden.

Ein Aufruf des Fräszyklus mit Polynomüberschleifen kann folgendermaßen aussehen:

```
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 10 ] ( Parameterization )
G261 ( Activation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ] ( Roughing )
G260 ( Deactivation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ] ( Finishing )
M30
```

## Ablauf beim Schlichten

Der beim Schruppen genannte Startpunkt wird auch zum Schlichten als Ausgangsposition angefahren. Von hier wird wiederholt auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Taschentiefe @P4 erreicht ist. Die Zustellung pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P65 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für den Fräsvorgang auf jeder Bearbeitungshöhe wird zwischen zwei Fällen unterschieden:

- Muss auf der aktuellen Bearbeitungshöhe noch kein Schlichtaufmaß am Grund abgetragen werden, wird lediglich das Schlichtaufmaß am Rand der Tasche abgetragen.
- Beinhaltet die aktuelle Bearbeitungshöhe ebenfalls ein Abtragen des Schlichtaufmaßes am Grund, wird die gesamte Rechtecktasche auf dieser Höhe erneut abgefahren, bis die passenden Maße erreicht sind.

## 4.7.2 Parametrierung

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)

@P4	Tiefe (relativ zur Bezugsebene )
@P5	Maximale Zustellung in Z
@P6	Maximale Zustellung in XY (Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R)
@P72	Länge der Tasche in X
@P73	Breite der Tasche in Y


### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P7	Steigung der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P8	Radius der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P13	Sicherheitsabstand in der XY-Ebene (relativ zum Taschenrand) Standardwert ist 1/8 der Taschenlänge
@P15	Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16	Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0
@P20	Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21	Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P23	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P30	Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlaufräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlaufräsen
@P31	Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schrappen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schrappen und Schlichten (Standardwert)
@P32	Zustellmodus in Z 1: Senkrecht 2: Helikal (Standardwert)

@P34	Zustellmodus in XY 1: Spiralförmig 2: Schrittweise mit Zustellung im Halbkreis (Standardwert)
@P40	Position des Zentrums in X Standardwert ist die aktuelle Position
@P41	Position des Zentrums in Y Standardwert ist die aktuelle Position
@P42	Winkel der Schrägstellung des Tasche (Angaben in Grad) Standardwert = 0
@P65	Eckenradius der Tasche Standardwert ist Werkzeugradius Nur möglich bei schrittweiser Zustellung in XY

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich größtenteils aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.



**Abb. 50: Draufsicht - Rechtecktasche**

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:




Abb. 51: Räumliche Darstellung - Rechtecktasche

### 4.7.3 Syntax

```
L CYCLE [ NAME = SysMillRectangularPocket.ecy @P.. = .. ]
```

## 4.7.4

## Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Rechtecktasche fräsen

```

T8 D8                ( Tool data )
M6                   ( Tool change )

G54 G90 S6000 M03 F5000      ( Technology data )

#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition = 0      ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 50     ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 2      ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DepthOfPocket   = 12     ( depth of pocket )
V.L.MaxIncrementZ    = 4      ( maximal infeed in Z )
V.L.MaxIncrementXY   = V.G.WZ_AKT.R ( maximal infeed in XY )
V.L.FeedRateZ        = 1000   ( plunging feedrate )
V.L.PocketWidth      = 20      ( width of the pocket )
V.L.PocketLength     = 20     ( length of the pocket )
#ENDVAR

G00 Z60
G00 X50 Y50           ( Positioning to the starting point )

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 100]
G261

L CYCLE [NAME=SysMillRectangularPocket.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractionPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \
  @P4 = V.L.DepthOfPocket \
  @P5 = V.L.MaxIncrementZ \
  @P6 = V.L.MaxIncrementXY \
  @P21 = V.L.FeedRateZ \
  @P31 = "Roughing" \
  @P72 = V.L.PocketLength \
  @P73 = V.L.PocketWidth \
]


G260
M05
M30

```

## 4.8

### SysMillLonghole- Kreisförmig angeordnete Langlöcher fräsen

Dieser Zyklus dient dem Fräsen von kreisförmig angeordneten Langlöchern. Im Gegensatz zu Nuten besitzen Langlöcher immer eine Breite, die dem Durchmesser des Fräasers entspricht.



**Abb. 52: Fräsen kreisförmig angeordneter Langlöcher**

### 4.8.1

#### Ablauf


Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert
- Die Werkzeuglängenkorrektur ist aktiv
- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Beide Enden der Langlöcher sind auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Das Werkzeug schneidet über Mitte oder das Werkstück wurde vorgebohrt (beide Enden der Langlöcher)

Während des Zyklus werden die Langlöcher nacheinander auf Höhe der Rückzugsebene im Eilgang angefahren. Es folgt zunächst eine Zustellung im Eilgang entlang der Z-Achse auf die Sicherheitsebene, gefolgt von einer Zustellung im Vorschub auf die Bearbeitungshöhe. Ausgehend von diesem Startpunkt wird jetzt wiederholt mit dem über @P21 definierten Vorschub auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt und das Langloch abgefahren, bis die Langlochtiefe @P4 erreicht ist. Die wiederholte Zustellung in Z pro Durchlauf überschreitet dabei niemals den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Wird über @P32 "pendelnd" als Zustellmodus in Z gewählt, so werden diese wiederholten Zustellungen in Z durch das absinkende Anfahren des anderen Endes des Langlochs im über @P20 definierten Vorschub realisiert. Um die Bearbeitungshöhe vollständig abzutragen, wird nach dem schrägen Eintauchen das Langloch erneut mit dem über @P20 definierten Vorschub waagrecht abgefahren.





**Abb. 53: Zustellung in Z-Richtung**

## 4.8.2 Parametrierung

### Erforderliche Versorgungsparameter


Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4	Tiefe des Langloch (relativ zur Bezugsebene )
@P5	Maximale Zustellung in Z
@P44	Anzahl der Langlöcher
@P72	Länge des Langlochs
@P74	Kreisradius der Mittelpunktpositionen

### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P20	Vorschubgeschwindigkeit für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21	Vorschubgeschwindigkeit für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P32	Zustellmodus in Z 1: Senkrecht 2: Pendelnd (Standard)
@P40	Position des Kreiscentrums in X Standardwert ist die aktuelle Position
@P41	Position des Kreiscentrums in Y Standardwert ist die aktuelle Position
@P45	Startwinkel zur ersten Nut (Angaben in Grad) Standardwert = 0
@P46	Fortschaltwinkel (Angaben in Grad) Standardwert = 360°/ Langlochanzahl


Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.



**Abb. 54: Draufsicht – kreisförmig angeordneter Langlöcher**

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:



**Abb. 55: Räumliche Darstellung – kreisförmig angeordneter Langlöcher**

### 4.8.3 Syntax

```
L CYCLE [ NAME = SysMillLonghole.ecy @P.. = .. ]
```

## 4.8.4

## Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Kreisförmig angeordnete Langlöcher fräsen

```

T8 D8                ( Tool data )
M6                   ( Tool change )
G90 G54 F200 S2000 M03 ( Technology data )
G00 Z100             ( Go to Z start position )
G00 X50 Y50          ( Go to the center of the longhole )

#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition = 0 ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractPlane    = 40 ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 10 ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DepthOfHole     = 10 ( depth of hole )
V.L.MaxIncrementZ   = 3 ( maximal infeed in Z )
V.L.NumberOfHoles   = 4 ( amount of holes )
V.L.HoleLength      = 50 ( length of the hole )
V.L.Radius          = 20 ( radius of the hole centers )
; optional parameters:
V.L.FeedRateXY      = 1000 ( machining feedrate in XY )
V.L.FeedRateZ       = 500 ( plunging feedrate )
V.L.PlungingModeZ   = 1 ( plunging mode in Z )
#ENDVAR

; Pendelnde Zustellung in Z
L CYCLE[NAME=SysMillLonghole.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \
  @P4 = V.L.DepthOfHole \
  @P5 = V.L.MaxIncrementZ \
  @P20 = V.L.FeedRateXY \
  @P21 = V.L.FeedRateZ \
  @P44 = V.L.NumberOfHoles \
  @P72 = V.L.HoleLength \
  @P74 = V.L.Radius \
]

; Vertikale Zustellung in Z
L CYCLE[NAME=SysMillLonghole.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \
  @P4 = V.L.DepthOfHole \
  @P5 = V.L.MaxIncrementZ \
  @P20 = V.L.FeedRateXY \
  @P21 = V.L.FeedRateZ \
  @P32 = V.L.PlungingModeZ \
  @P44 = V.L.NumberOfHoles \
  @P72 = V.L.HoleLength \
  @P74 = V.L.Radius \
]


M05
M30

```

## 4.9 SysMillSlot - Kreisförmig angeordnete Nuten fräsen

Dieser Zyklus dient dem Fräsen von kreisförmig angeordneten Nuten.

Im Zyklus wird das Werkzeug pro Nut inkrementell entlang der Z-Achse zugestellt und die Nut wird für jede Bearbeitungshöhe ebenenweise schrittweise von innen nach außen ausgefräst. Zum Fräsen der Nuten wird das Werkzeug immer über dem Zentrum der Nut abgesenkt. Schneidet der Fräser nicht über Mitte, so können die Nuten im Zentrum vor dem Ausführen des Zyklus vorgebohrt werden.



**Abb. 56: Kreisförmig angeordnete Nuten fräsen**

### 4.9.1 Ablauf


Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert
- Die Werkzeuglängenkorrektur ist aktiv
- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Die Zentren der Nuten sind ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Damit für den Zyklus genügend Bearbeitungskoordinatensysteme (#CS) zur Verfügung stehen, dürfen bei Aufruf des Zyklus maximal 3 Systeme aktiv bzw. definiert sein.

Innerhalb des Zyklus wird für jede Nut deren Zentrum angefahren und das Werkzeug inkrementell entlang der Z-Achse zugestellt. Für jede Bearbeitungshöhe wird die Nut dann erneut ebenenweise von innen nach außen schrittweise ausgefräst. Wurde die Nut auf der aktuellen Bearbeitungshöhe vollständig ausgefräst, so wird das Werkzeug im Vorschub im Halbkreis auf Sicherheitsabstand in XY (@P13, relativ) zurückgezogen und erneut im Eilgang zurück auf das Zentrum (XY-Ebene) positioniert. Es folgt die Positionierung im Vorschub auf die nächste Bearbeitungshöhe.

### Ablauf beim Schrappen

Zu Beginn wird beim Schrappen auf Höhe der Rückzugsebene für jede Nut der Startpunkt über dem Zentrum der Nut in der XY-Ebene angefahren. Es folgt zunächst eine Zustellung im Eilgang entlang der Z-Achse auf die Sicherheitsebene, gefolgt von einer senkrechten (@P32=1) oder helikalen (@P32=2) oder pendelnden (@P32=3) Zustellung im Vorschub auf die Bearbeitungshöhe.



**Abb. 57: Zustellungsvarianten**

Bei der pendelnden Zustellung wird am Anfang der Nut begonnen. Wird die gewünschte Zustelltiefe erreicht, wird der Fräser in die Mitte der Nut positioniert. Ausgehend von diesem Startpunkt wird jetzt wiederholt mit dem über @P21 definierten Vorschub auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Nuttiefe @P4 addiert mit dem Schlichtaufmaß am Grund (@P15) erreicht ist. Die Zustellung in Z pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für jede Bearbeitungshöhe wird die Nut erneut aus der Mitte heraus schrittweise mit Zustellung im Halbkreis ausgefräst. Der Abstand der Bahnen zwischen einer Umrundung überschreitet dabei niemals den über @P6 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in XY.

Um ruckartige Bewegungen in der Fräsbahn zu vermeiden und so die Werkzeugmaschine zu entlasten, kann es sinnvoll sein, während dem Schruppen Polynomüberschleifen zu aktivieren. Dies führt außerdem zu einer beschleunigten Ausführung des Fräszyklus. Die Parametrierung des Polynomüberschleifen sollte dabei abhängig vom gewählten Schlichtaufmaß gemacht werden, um die Außenkontur nicht zu verletzen. Zur Vermeidung von Restbeständen muss hierbei die maximale Zustellung in XY reduziert werden.

Ein Aufruf des Fräszyklus mit Polynomüberschleifen kann folgendermaßen aussehen:

```
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 10 ] ( Parameterization )
G261 ( Activation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ] ( Roughing )
G260 ( Deactivation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ] ( Finishing )
M30
```

## Ablauf beim Schlichten

Der beim Schruppen genannte Startpunkt wird auch zum Schlichten als Ausgangsposition angefahren. Von hier wird wiederholt auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Nuttiefe @P5 erreicht ist. Die Zustellung pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für den Fräsvorgang auf jeder Bearbeitungshöhe wird zwischen zwei Fällen unterschieden:

- Muss auf der aktuellen Bearbeitungshöhe noch kein Schlichtaufmaß am Grund abgetragen werden, so wird lediglich das Schlichtaufmaß am Rand der Nut abgetragen. Die Zustellung erfolgt senkrecht.
- Beinhaltet die aktuelle Bearbeitungshöhe ebenfalls ein Abtragen des Schlichtaufmaßes am Grund, so wird die gesamte Nut auf dieser Höhe erneut abgefahren, bis die passenden Maße erreicht sind. Die Zustellung in Z erfolgt senkrecht (@P32=1), helikal (@P32=2) oder pendelnd (@P32=3).

## 4.9.2 Parametrierung

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4	Tiefe der Nut (relativ zur Bezugsebene)
@P5	Maximale Zustellung in Z
@P6	Maximale Zustellung in der XY-Ebene (Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R)
@P44	Anzahl der Nuten
@P72	Länge der Nut
@P73	Breite der Nut
@P74	Kreisradius der Mittelpunktpositionen


### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P7	Steigung der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P8	Radius der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P9	Eintauchwinkel bei pendelnder Zustellung in Z Standardwert = 2 Grad
@P13	Sicherheitsabstand beim Rückzug in der XY-Ebene (relativ zum Fräsrand) Standardwert ist 1/8 der Nutbreite
@P15	Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16	Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0
@P20	Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21	Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen

@P23	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen
@P30	Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlaufräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlaufräsen
@P31	Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schruppen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert)
@P32	Zustellmodus in Z 1: Senkrecht 2: Helikal 3: Pendelnd (Standardwert)
@P40	Position des Kreiscentrums in X (absolut) Standardwert ist die aktuelle Position
@P41	Position des Kreiscentrums in Y (absolut) Standardwert ist die aktuelle Position
@P45	Startwinkel zur ersten Nut (Angaben in Grad) Standardwert = 0
@P46	Fortschaltwinkel (Angaben in Grad) Standardwert = $360^\circ / \text{Nutenanzahl}$

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.



**Abb. 58: Draufsicht – kreisförmig angeordnete Nuten**

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:






Abb. 59: Räumliche Darstellung – kreisförmig angeordnete Nuten

### 4.9.3 Syntax

```
L CYCLE [ NAME = SysMillSlot.ecy @P.. = .. ]
```

### 4.9.4 Programmierbeispiel



#### Programmierbeispiel

#### Kreisförmig angeordnete Nuten fräsen

```
T8 D8          ( D5 Milling Tool data )
M6             ( Tool change )

G90 G54 M03 S6000 F5000 ( Technology data )

G00 Z50        ( Go to Z start position )
G00 X50 Y50    ( Go to start position )

#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition = 0 ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane = 50 ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance = 2 ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DepthOfSlot     = 8 ( depth of slot )
V.L.MaxIncrementZ    = 4 ( maximal infeed in Z )
V.L.MaxIncrementXY   = V.G.WZ_AKT.R ( maximal infeed in XY )
V.L.FinishingOffsetZ = 0.2 ( 11 finishing offset Z )
V.L.FinishingOffsetXY = 0.2 ( finishing offset XY )
V.L.FeedRateZ        = 500 ( plunging feedrate )
V.L.NumberOfSlots    = 4 ( amount of slots )
V.L.SlotLength       = 30 ( length of the slot )
V.L.SlotWidth        = 12 ( width of the slot )
V.L.Radius           = 25 ( radius of the centers )
#ENDVAR
```

```

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = 0.01]
G261

L CYCLE[NAME=SysMillSlot.ecy          \
  @P1  = V.L.SurfacePosition          \
  @P2  = V.L.RetractionPlane          \
  @P3  = V.L.SafetyClearance          \
  @P4  = V.L.DepthOfSlot              \
  @P5  = V.L.MaxIncrementZ            \
  @P6  = V.L.MaxIncrementXY           \
  @P15 = V.L.FinishingOffsetZ         \
  @P16 = V.L.FinishingOffsetXY        \
  @P21 = V.L.FeedRateZ                \
  @P31 = "Roughing"                   \
  @P44 = V.L.NumberOfSlots            \
  @P72 = V.L.SlotLength               \
  @P73 = V.L.SlotWidth                \
  @P74 = V.L.Radius                   \
]

G260
M05
M30


```

## 4.10

### SysMillCircumferentialSlot- Kreisförmig angeordnete Kreisnuten fräsen

Dieser Zyklus dient dem Fräsen von kreisförmig angeordneten Kreisnuten.

Im Zyklus wird das Werkzeug pro Nut inkrementell entlang der Z-Achse zugestellt und die Nut wird für jede Bearbeitungshöhe ebenenweise schrittweise von innen nach außen ausgefräst. Zum Fräsen der Nuten wird das Werkzeug immer über dem Zentrum der Nut abgesenkt. Schneidet der Fräser nicht über Mitte, so können die Nuten im Zentrum vor dem Ausführen des Zyklus vorgebohrt werden.



**Abb. 60: Kreisförmig angeordnete Kreisnuten fräsen**

## 4.10.1

### Ablauf


Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert
- Die Werkzeuglängenkorrektur ist aktiv
- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Die Zentren der Nuten sind auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Damit für den Zyklus genügend Bearbeitungskoordinatensysteme (#CS) zur Verfügung stehen, dürfen bei Aufruf des Zyklus maximal 3 Systeme aktiv bzw. definiert sein.

Innerhalb des Zyklus wird für jede Nut deren Zentrum angefahren und das Werkzeug inkrementell entlang der Z-Achse zugestellt. Für jede Bearbeitungshöhe wird die Nut dann erneut ebenenweise von innen nach außen schrittweise ausgefräst. Wurde die Nut auf der aktuellen Bearbeitungshöhe vollständig ausgefräst, so wird das Werkzeug im Vorschub helikal im Halbkreis auf Sicherheitsabstand in XY (@P13, relativ) und Z (@P3, relativ) zurückgezogen und erneut zurück auf das Zentrum (XY-Ebene) positioniert. Es folgt die Positionierung im Vorschub auf die nächste Bearbeitungshöhe.

### Ablauf beim Schruppen

Zu Beginn wird beim Schruppen auf Höhe der Rückzugsebene für jede Nut der Startpunkt in der XY-Ebene angefahren. Es folgt zunächst eine Zustellung im Eilgang entlang der Z-Achse auf die Sicherheitsebene, gefolgt von einer senkrechten (@P32=1) oder helikalen (@P32=2) oder einer pendelnden (@P32=3) Zustellung im Vorschub auf die Bearbeitungshöhe.



**Abb. 61: Zustellungsvarianten**

Bei der pendelnden Zustellung wird am Anfang der Nut begonnen. Wird die gewünschte Zustelltiefe erreicht, wird der Fräser in die Mitte der Nut positioniert. Ausgehend von diesem Startpunkt wird jetzt wiederholt mit dem über @P21 definierten Vorschub auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Nuttiefe @P4 addiert mit dem Schlichtaufmaß am Grund (@P15) erreicht ist. Die Zustellung in Z pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für jede Bearbeitungshöhe wird die Nut erneut aus der Mitte heraus schrittweise mit Zustellung im Halbkreis ausgefräst. Der Abstand der Bahnen zwischen einer Umrundung überschreitet dabei niemals den über @P6 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in XY.

Um ruckartige Bewegungen in der Fräsbahn zu vermeiden um so die Werkzeugmaschine zu entlasten, kann es sinnvoll sein, während dem Schruppen Polynomüberschleifen zu aktivieren. Dies führt außerdem zu einer beschleunigten Ausführung des Fräszyklus. Die Parametrierung des Polynomüberschleifen sollte dabei abhängig vom gewählten Schlichtaufmaß gemacht werden, um die Außenkontur nicht zu verletzen. Zur Vermeidung von Restbeständen muss hierbei die maximale Zustellung in XY reduziert werden.

Ein Aufruf des Fräszyklus mit Polynomüberschleifen kann folgendermaßen aussehen:

```
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 10 ] ( Parameterization )
G261          ( Activation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ]          ( Roughing )
G260          ( Deactivation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ]          ( Finishing )
M30
```

## Ablauf beim Schlichten

Der beim Schrappen genannte Startpunkt wird auch zum Schlichten als Ausgangsposition angefahren. Von hier wird wiederholt auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Nuttiefe erreicht ist. Die Zustellung pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für den Fräsvorgang auf jeder Bearbeitungshöhe wird zwischen zwei Fällen unterschieden:

- Muss auf der aktuellen Bearbeitungshöhe noch kein Schlichtmaß am Grund abgetragen werden, so wird lediglich das Schlichtaufmaß am Rand der Nut abgetragen. Die Zustellung erfolgt senkrecht.
- Beinhaltet die aktuelle Bearbeitungshöhe ebenfalls ein Abtragen des Schlichtaufmaßes am Grund, so wird die gesamte Kreisnut auf dieser Höhe erneut abgefahren, bis die passenden Maße erreicht sind. Die Zustellung in Z erfolgt senkrecht (@P32=1), helikal (@P32=2) oder pendelnd (@P32=3).

## 4.10.2 Parametrierung

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4	Tiefe der Nut (relativ zur Bezugsebene )
@P5	Maximale Zustellung in Z
@P6	Maximale Zustellung in der XY-Ebene (Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R)
@P43	Öffnungswinkel der Nut in X
@P44	Anzahl der Nuten
@P73	Breite der Nut
@P74	Kreisradius der Mittelpunktpositionen


### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P7	Steigung der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P8	Radius der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P9	Eintauchwinkel bei pendelnder Zustellung in Z Standardwert = 2 Grad
@P13	Sicherheitsabstand beim Rückzug in der XY-Ebene (relativ zum Fräsrand) Standardwert ist der halbe Nutbreite
@P15	Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16	Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0
@P20	Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21	Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen

@P23	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P30	Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlaufräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlaufräsen
@P31	Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schrappen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schrappen und Schlichten (Standardwert)
@P32	Zustellmodus in Z 1: Senkrecht 2: Helikal 3: Pendelnd (Standardwert)
@P40	Position des Kreiscentrums in X (absolut) Standardwert ist die aktuelle Position
@P41	Position des Kreiscentrums in Y (absolut) Standardwert ist die aktuelle Position
@P45	Startwinkel zur ersten Nut (Angaben in Grad) Standardwert = 0
@P46	Fortschaltwinkel (Angaben in Grad) Standardwert = $360^\circ / \text{Nutenanzahl}$

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.



**Abb. 62: Draufsicht - kreisförmig angeordneter Kreisnuten**

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:




Abb. 63: Räumliche Darstellung - kreisförmig angeordneter Kreisnuten

#### 4.10.3 Syntax

```
L CYCLE [ NAME = SysMillCircumferentialSlot.ecy @P.. = .. ]
```

## 4.10.4 Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Kreisförmig angeordnete Kreisnuten fräsen

```

T8 D8                ( D5 Milling Tool data )
M6                  ( Tool change )

G90 G54 S6000 M03    ( Technology data )

G00 Z50              ( Go to Z start position )
G00 X50 Y50          ( Go to start position )

#VAR
V.L.SurfacePosition  = 0    ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractPlane     = 50   ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance  = 2    ( relative value of safety clearance in Z )
V.L.DepthOfSlot      = 10   ( depth of slot )
V.L.MaxIncrementZ     = 4    ( maximal infeed in Z )
V.L.MaxIncrementXY    = V.G.WZ_AKT.R ( maximal infeed in XY )
V.L.FeedRateXY        = 600  ( machining feedrate in XY )
V.L.FeedRateZ         = 500  ( plunging feedrate )
V.L.SlotAngle         = 30   ( opening angle of the slot )
V.L.NumberOfSlots     = 4    ( amount of slots )
V.L.SlotWidth         = 12   ( width of the slot )
V.L.Radius            = 30   ( radius of the slot centers )
#ENDVAR

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = 0.01]
G261

L CYCLE[NAME=SysMillCircumferentialSlot.ecy \
    @P1 = V.L.SurfacePosition \
    @P2 = V.L.RetractPlane \
    @P3 = V.L.SafetyClearance \
    @P4 = V.L.DepthOfSlot \
    @P5 = V.L.MaxIncrementZ \
    @P6 = V.L.MaxIncrementXY \
    @P20 = V.L.FeedRateXY \
    @P21 = V.L.FeedRateZ \
    @P43 = V.L.SlotAngle \
    @P44 = V.L.NumberOfSlots \
    @P73 = V.L.SlotWidth \
    @P74 = V.L.Radius \
]

G260
M05
M30


```



## 4.11

### SysMillOpenSlot - Offene Nut Fräsen

Dieser Zyklus dient dem Fräsen einer offenen Nut. Die Nut darf dabei, im Gegensatz zum Wirbelfräsen, beim Tauchfräsen nicht breiter als der doppelte Werkzeugdurchmesser sein.



**Abb. 64: Offene Nuten fräsen**

#### 4.11.1

##### Ablauf


Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert
- Die Werkzeuglängenkorrektur ist aktiv
- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Die Nut ist ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Die Nut muss entlang ihrer Öffnung mit dem Abstand  $[2 \cdot V.G.WZ\_AKT.R + @P13]$  kollisionsfrei anfahrbar sein
- Damit für den Zyklus genügend Bearbeitungskoordinatensysteme (#CS) zur Verfügung stehen, dürfen bei Aufruf des Zyklus maximal 3 Systeme aktiv bzw. definiert sein.

Zu Beginn wird auf Höhe der Rückzugsebene der Startpunkt in der XY-Ebene angefahren. Auf diesem Startpunkt besitzt der Fräser den über @P13 eingestellten Sicherheitstand zum Rohteil. Der Startpunkt liegt in Richtung der negativen X-Achse zum Referenzpunkt (bei Orientierungswinkel 0).

Nach der Durchführung des Zyklus kehrt der Fräser zu seiner Position beim Zyklusaufzurück.


Die Nut muss entlang ihrer Öffnung mit dem Abstand  $[2 \cdot V.G.WZ\_AKT.R + @P13]$  kollisionsfrei anfahrbar sein. Der gestrichelte Bereich in folgender Grafik wird während des Zyklus auf Bearbeitungshöhe befahren.



**Abb. 65: Mindestabstand/ Sicherheitsbereich – offene Nut**

## Ablauf beim Schrappen

Beim Schrappen wird zwischen Wirbelfräsen (@P32=1) und Tauchfräsen (@P32=2) unterschieden.



**Abb. 66: Wirbelfräsen/ Tauchfräsen**

### Wirbelfräsen (@P32=1):

Es folgt zunächst eine Zustellung im Eilgang entlang der Z-Achse auf die Sicherheitsebene, gefolgt von einer Zustellung im Vorschub auf die Bearbeitungshöhe. Ausgehend von diesem Punkt wird nun iterativ mit dem über @P40 definierten Vorschub auf die neue Bearbeitungshöhe zuge stellt, bis die Nuttiefe @P4 addiert mit dem Schlichtaufmaß am Grund (@P15) erreicht ist. Die Zustellung in Z pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z.

Für jede Bearbeitungshöhe wird die Nut erneut schrittweise kreisförmig ausgefräst. Der Abstand der Bahnen zwischen einer Zustellung überschreitet dabei niemals den über @P6 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in XY.

Um ruckartige Bewegungen in der Fräsbahn zu vermeiden und so die Werkzeugmaschine zu entlasten, kann es sinnvoll sein, während dem Schrappen Polynomüberschleifen zu aktivieren. Dies führt außerdem zu einer beschleunigten Ausführung des Fräszyklus. Die Parametrierung des Polynomüberschleifen sollte dabei abhängig vom gewählten Schlichtaufmaß gemacht werden, um die Außenkontur nicht zu verletzen. Zur Vermeidung von Restbeständen muss hierbei die maximale Zustellung in XY reduziert werden.

Ein Aufruf des Fräszyklus mit Polynomüberschleifen kann folgendermaßen aussehen:

```
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 10 ] ( Parameterization )
G261 ( Activation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ] ( Roughing )
G260 ( Deactivation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMill... ] ( Finishing )
```

M30

### Tauchfräsen (@P32=2):

Auf Höhe der Sicherheitsebene wird der Fräser im Eilgang schrittweise in der XY-Ebene zugestellt. Der Abstand zweier Zustellungen überschreitet dabei niemals den über @P6 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in XY. Für jede Wiederholung wird entlang der Z-Achse gefräst, bis die Nuttiefe @P4 addiert mit dem Schlichtaufmaß am Grund (@P15) erreicht ist.

### Ablauf beim Vorschlichten

Das Vorschlichten wird genutzt, um Restbestände des Schrappvorgangs zu entfernen. Die Schlichtaufmaße werden dabei nicht ausgefräst. Der Fräser wird wiederholt mit dem über @P40 definierten Vorschub auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt. Die Zustellung in Z pro Durchlauf beträgt dabei maximal den über @P5 festgelegten Wert der maximalen Zustellung in Z. Für jede neue Bearbeitungshöhe wird der Rand der Nut mit dem über @P20 definierten Vorschub linear abgefräst.

### Ablauf beim Schlichten

Ähnlich wie beim Vorschlichten, allerdings werden hier die Schlichtaufmaße (@P15 und @P16) entfernt. Der Vorschub zum Schlichten wird über @P22 und @P23 definiert.

## 4.11.2 Parametrierung

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe) Standardwert = V.G.WZ_AKT.R
@P4	Tiefe der Nut (relativ zu Bezugsebene )
@P5	Maximale Zustellung in Z (relevant beim Wirbelfräsen)
@P6	Maximale Zustellung in der XY-Ebene (Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R)
@P31	Bearbeitungsmodus 1: Schrappen 2: Schlichten 3: Schrappen und Schlichten 4: Vorschlichten 5: Schrappen, Vorschlichten und Schlichten
@P32	Zustellmodus 1: Wirbelfräsen 2: Tauchfräsen
@P43	Orientierungswinkel der Nut (Angaben in Grad)
@P72	Länge der Nut
@P73	Breite der Nut


(Maximal 4\*V.G.WZ\_AKT.R)

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P13	Sicherheitsabstand zum Rohteil in der XY-Ebene (relativ zum Fräsrand)
@P15	Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16	Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0
@P20	Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21	Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P23	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P30	Bearbeitungsrichtung (relevant beim Wirbelfräsen) "ClimbMilling" oder 0: Gleichlaufräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlaufräsen
@P40	Referenzpunkt in X (absolut) Standardwert ist die aktuelle Position
@P41	Referenzpunkt in Y (absolut) Standardwert ist die aktuelle Position


Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.



**Abb. 67: Draufsicht - offene Nut**

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:



**Abb. 68: Räumliche Darstellung- offene Nut**

#### 4.11.3 Syntax

```
L CYCLE [ NAME = SysMillOpenSlot.ecy @P.. = .. ]
```

## 4.11.4 Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Offene Nut Fräsen

```

T8 D8                ( Tool data )
M6                   ( Tool change )

G90 G54 S6000 M03 F4000      ( Technology data )

#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition    = 0    ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractionPlane    = 50   ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance    = 10   ( relative value of safety clearance in Z)
V.L.DepthOfSlot        = 4    ( depth of slot )
V.L.MaxIncrementZ      = 20   ( maximal infeed in Z )
V.L.MaxIncrementXY     = 2    ( maximal infeed in XY )
V.L.FinishingOffsetXY  = 0.2  ( finishing offset in XY )
V.L.FeedRateXY         = 6000  ( machining feedrate in XY )
V.L.FeedRateZ          = 4000  ( plunging feedrate )
V.L.MachiningMode      = 5    ( machining mode )
V.L.InfeedMode         = 1    ( infeed mode )
V.L.OrientationAngle    = 0    ( orientation angle of slot )
V.L.SlotLength         = 100   ( length of the slot )
V.L.SlotWidth          = 9    ( width of the slot )
#ENDVAR

G00 Z100
G00 X0 Y50              ( Positioning to the starting point )


; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 100]
G261

L CYCLE[NAME=SysMillOpenSlot.ecy \
    @P1 = V.L.SurfacePosition \
    @P2 = V.L.RetractionPlane \
    @P3 = V.L.SafetyClearance \
    @P4 = V.L.DepthOfSlot \
    @P5 = V.L.MaxIncrementZ \
    @P6 = V.L.MaxIncrementXY \
    @P16 = V.L.FinishingOffsetXY \
    @P20 = V.L.FeedRateXY \
    @P21 = V.L.FeedRateZ \
    @P31 = V.L.MachiningMode \
    @P32 = V.L.InfeedMode \
    @P43 = V.L.OrientationAngle \
    @P72 = V.L.SlotLength \
    @P73 = V.L.SlotWidth \
]

G260
M05
M30

```

## 4.12 SysMillThread - Gewindefräszyklus



**Abb. 69: Gewinde fräsen**

### 4.12.1 Ablauf

Der Zyklus SysMillThread kann zum Gewindefräsen von Innen- und Aussengewinden genutzt werden. Die Bahn beim Gewindefräsen beruht auf einer Helixinterpolation. Der Mittelpunkt des Gewindes ist der Startpunkt. Auf diesen muss das Werkzeug vor Aufruf des Zyklus positioniert werden. Am Ende fährt der Zyklus zum Startpunkt zurück.

Es stehen drei Werkzeugtypen zur Verfügung:

- Werkzeugtyp 1: Mit dem Gewindefräser Vollprofil wird das Gewinde auf einmal in der Endtiefe gefräst.
- Werkzeugtyp 2: Der Gewindefräser Wendeplatte wird um die Wendeplatten Schnittbreite versetzt, solange bis die volle Tiefe erreicht ist.
- Werkzeugtyp 3: Mit dem einschneidigen Gewindefräser wird die Gewindesteigung von oben bis zur Endtiefe in stetiger Helikalbewegung abgefahren.

## 4.12.2 Parametrierung

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (ohne Vorzeichen) (Standardwert = 0mm)
@P2	Rückzugsebene (ohne Vorzeichen) (Standardwert = 20mm)
@P3	Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)
@P4	Tiefe in Z-Achse (relativ zur Bezugsebene)
@P7	Gewindesteigung (ohne Vorzeichen)
@P68	Nenndurchmesser des Gewindes



#### Hinweis

Es ist möglich, dass der Sicherheitsabstand @P3 im Zyklus leicht nach oben korrigiert wird, um die korrekte Gewindesteigung bei vorgegebener Bohrlochtiefe zu erreichen.


### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P30	Bearbeitungsrichtung: 0 = Uhrzeigersinn (Standardwert) 1 = Gegenuhrzeigersinn
@P31	Bearbeitungsart: 1 = Innen (Standardwert) 2 = Aussen
@P63	Werkzeugtyp 1 = Gewindefräser Vollprofil (Standardwert) 2 = Gewindefräser Wendeplatte 3 = Einschneidiger Gewindefräser
@P64	Wendeplatten Schnittbreite (bei Verwendung von Gewindefräser Wendeplatte)


Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.



## Bearbeitungsarten



**Abb. 70: Parameter Bearbeitungsart Innen**



**Abb. 71: Parameter Bearbeitungsart Aussen**

## Werkzeugtypen



@P63 = 1



@P63 = 2



@P63 = 3

Abb. 72: Gewindefräser Typen

### 4.12.3 Syntax

```
L CYCLE [ NAME = SysMillThread.ecy @P.. = .. ]
```

## 4.12.4 Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel


#### Gewindefräsen

```
; Threadmilling
T4 D4                      (Tool data)
M6                          (Tool change)
G17 G90 G54 F500 M03 S1200 (Technology data)
G00 Z50                    (Go to z start position)
G00 X50 Y50                (position near workpiece mill tool is outside the part)

#VAR
; input parameters:
V.L.SurfacePosition        = 0    (Z-Position of workpiece surface)
V.L.RetractionPlane        = 20   (Z-Position of retraction plane)
V.L.SafetyClearance        = 4    (rel. value of safety clearance in Z)
V.L.DepthOfThread          = -15  (depth of thread)
V.L.ThreadPitch             = 1    (pitch of the thread)
V.L.MachiningMode          = 2    (machining mode)
V.L.ToolTyp                 = 3    (tool type)
V.L.ThreadDiameter          = 20   (diameter of the thread)
#ENDVAR

L CYCLE [NAME=SysMillThread.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractionPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \
  @P4 = V.L.DepthOfThread \
  @P7 = V.L.ThreadPitch \
  @P31 = V.L.MachiningMode \
  @P63 = V.L.ToolTyp \
  @P68 = V.L.ThreadDiameter \
]

G00 Z100
M05
M30
```



**Abb. 73: Programmierbeispiel**

## 5 Konturfräsen

### 5.1 Übersicht



#### Hinweis

Diese Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.01.3079.25

Konturfräszyklen eignen sich zum Fräsen geometrischer Konturen, welche aus linearen und kreisförmigen Segmenten bestehen. Diese können vom Anwender nahezu beliebig vorgegeben werden. Bei der Bearbeitung ist es möglich, zwischen Taschenkonturen, Rohteilkonturen und In-selkonturen zu unterscheiden. Dadurch wird die Kombination bereits definierter Konturen ermöglicht.

#### 5.1.1 Einsatzmöglichkeiten

Folgende Einsatzmöglichkeiten sind beim Konturfräsen denkbar:

- Fräsen einer Konturtasche inklusive Restmaterialentfernung
- Fräsen eines Konturzapfens inklusive Restmaterialentfernung
- Fräsen entlang einer definierten Kontur
- Vorbereitendes Vorbohren vor dem Konturfräsen

#### 5.1.2 Definition einer Kontur im NC-Programmcode

##### Zeitpunkt der Definition

Bei Hochlauf der Steuerung sind keine Konturen vordefiniert. Eine Definition in den Konfigurationslisten ist nicht möglich. Konturen werden ausschließlich direkt im NC-Programm in einer von Klartextbefehlen eingeschlossenen Sequenz von Verfahrbewegungen definiert. Die verwendeten Konturen müssen dabei vor Aufruf des entsprechenden Bearbeitungszyklus definiert werden. Die Definition der Kontur ist bis zum Überschreiben, Löschen oder bis zum Programmende gültig.

##### Beginn einer Konturdefinition

```
# CONTOUR BEGIN [ID<expr>]
```

ID <expr> Identifikationsnummer der Kontur.


Eine Konturdefinition wird durch #CONTOUR BEGIN [ID<expr>] aktiviert. Dabei wird die frei wählbare Identifikationsnummer übergeben. Ist bereits eine Kontur mit der gewünschten Identifikationsnummer vorhanden, wird diese durch die neue Kontur überschrieben.

##### Ende einer Konturdefinition

```
# CONTOUR END
```

Jede Konturdefinition muss mit #CONTOUR END abgeschlossen werden. Erst nach Abschluss der Konturdefinition können wieder die Standardbefehle verwendet werden.

## Programmierbeispiel - Beschreibung einer Kontur



**Abb. 74: Beispiel 1 – Konturdefinition**

```
#CONTOUR BEGIN [ID1]
G1 G90 X125 Y25 (start point)
G1 X50
G2 G161 X50 Y75 I50 J50
G1 X75 Y100
G1 X100 Y75 F2000
G1 X125 Y75
G1 Y25
#CONTOUR END
```

Jede Konturdefinition beginnt mit #CONTOUR BEGIN und muss mit #CONTOUR END abgeschlossen sein. Zwischen diesen Befehlen wird die geometrische Form der Kontur durch DIN 66025 Fahrbefehle (G01, G02, G03) definiert.

Der Endpunkt des ersten Bewegungssatz in der Konturdefinition beschreibt den Startpunkt der Kontur. Der Startpunkt muss über einen linearen Bewegungssatz (G1) definiert werden. Unabhängig vom angewählten Maßsystem (G90/G91) wird dieser absolut eingelesen. Nach der Definition des Startpunkts kann zwischen absoluter und relativer Beschreibung (G90/G91, G161/G162) gewechselt werden. Die Verwendung von Vollkreisen in der Konturbeschreibung ist nicht erlaubt.


Zusätzlich ist es möglich, mit Hilfe des F-Wortes einzelne Konturelemente mit einem Vorschub zu versehen. Dieser ist innerhalb der Konturdefinition nicht modal haltend, sondern muss bei Bedarf für jedes Element einzeln definiert werden! Je nach Bearbeitungszyklus, welcher die definierte Kontur verwendet, unterscheidet sich die Bedeutung des definierten Vorschubs. Genauere Informationen finden sich in den einzelnen Zyklenbeschreibungen.



### Achtung

Bei der Definition der Konturen werden aktive kartesische Transformationen und Versätze nicht berücksichtigt. Die Angabe der Konturgeometrie erfolgt immer kartesisch im PCS-Koordinatensystem. .

## Programmierbeispiel - Hinzufügen von Fasen und Radien



**Abb. 75: Beispiel 2 – Konturdefinition**

```
# CONTOUR BEGIN[ID1]
G1 G90 X25 Y25 (start point)
G1 G91 X50
G302 I12.5
G1 G91 Y50
G301 I12.5 J12.5
G1 G91 X50
G02 G91 X25 Y-25 I0 J-25
# CONTOUR END
```

Durch Verwendung von G301/G302 können der Kontur Fasen und Radien hinzugefügt werden. Eine Vorschubdefinition mittels #FRC ist dabei nicht möglich.

### 5.1.3

## Konturen löschen

Der Befehl zum Löschen einer Kontur umfasst folgende Syntaxelemente:

```
# CONTOUR DELETE [ID<expr>]
```

ID <expr> Identifikationsnummer der Kontur

Zudem ist es möglich, alle derzeit definierten Konturen zu löschen und den Speicherplatz für neue Definitionen frei zu geben:

```
# CONTOUR DELETE ALL
```

Informationen von gelöschten Konturen sind unwiderruflich verloren. Der belegte Speicherplatz wird anschließend für neue Konturdefinitionen freigegeben. Es können nur bereits definierte Konturen gelöscht werden.

## Programmierbeispiel - Konturen löschen

```
# CONTOUR DELETE [ID3] (Spezifisches Löschen der Kontur mit ID 3)
# CONTOUR DELETE ALL (Löschen aller definierten Konturen)
```

## 5.2

### SysMillContourPocket - Konturtasche fräsen

Dieser Zyklus dient dem Fräsen einer Konturtasche.

Die geometrische Beschreibung der Konturtasche in der X- und Y-Achse erfolgt über eine Konturdefinition Konturdefinition [► 129].

Der Konturtasche können zudem bis zu 10 Inselkonturen hinzugefügt werden. Um die Anwendung des Konturfräsens zu erleichtern, kann die Kontur der Tasche mit den Inselregionen überlappen. Durch eine interne Schnittpunktberechnung werden die relevanten Bereiche herausgerechnet.

Inselkonturen dürfen sich nicht überlappen. Wenn sich Inselkonturen überlappen, müssen sie als eine Inselkontur programmiert werden.

Es ist möglich, eine Konturtasche mit verschiedenen Fräserradien zu bearbeiten. Mehr Informationen dazu finden sich in der entsprechenden Zyklusbeschreibung [► 149].

Zum Fräsen der Konturtasche wird das Werkzeug über einem berechneten Eintauchpunkt abgesenkt. Bei komplexen Konturtaschen kann ein erneutes Eintauchen während der Ebenenbearbeitung notwendig sein. Schneidet der Fräser nicht über Mitte, so können die Eintauchstellen im Voraus berechnet und durch einen Vorbohrzyklus [► 155] bearbeitet werden.

Im Zyklus wird das Werkzeug inkrementell mit einer helikalen oder vertikalen Bewegung entlang der Z-Achse zugestellt. Die Tasche wird für jede Bearbeitungshöhe konturparallel ausgefräst. Um Rückstände zu vermeiden, wird die Zustellung in der XY-Ebene auf den Werkzeugradius begrenzt.



#### Achtung

Enthält die Konturtasche Inseln oder komplexe geometrische Formen, ist es möglich, dass die maximale Zustellung in der XY-Ebene verletzt wird und der Fräser mit vollem Umfang in das Material einfährt. Dies muss bei der Auswahl des Fräsvorschubs berücksichtigt werden.




Abb. 76: SysMillContourPocket

### 5.2.1

#### Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert
- Die Werkzeuglängenkorrektur ist aktiv



- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Die Konturtasche ist ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Die verwendeten Konturen wurden bereits mittel #CONTOUR BEGIN / #CONTOUR END programmiert
- Die definierten Konturen für Tasche und Inseln sind geschlossen, d.h. Start und Endpunkt sind identisch

Innerhalb des Zyklus wird das Werkzeug inkrementell helikal oder senkrecht entlang der Z-Achse zugestellt. Ausgangspunkt ist dabei ein Startpunkt, welcher über dem der Konturtasche liegt. Beim helikalen Eintauchen wird überprüft, ob der definierte Radius der Eintauchhelix zu einer Konturverletzung führt.

Für jede Bearbeitungshöhe wird die Tasche dann erneut konturparallel ausgefräst. Wurde die Tasche auf der aktuellen Bearbeitungshöhe vollständig ausgefräst, so wird das Werkzeug im Vorschub helikal im Halbkreis in XY (maximale Zustellung in XY, relativ) und Z (@P3, relativ) zurückgezogen und erneut im Eilgang zurück auf den passenden Eintauchpunkt positioniert. Es folgt die Positionierung im Vorschub auf die nächste Bearbeitungshöhe.

Wurden einzelne Konturelemente während der Konturdefinition mit einem Vorschub versehen, so wird dieser während dem Randschlichten für das entsprechende Element aktiviert.

Beim Fräsen komplexer Konturen ist es möglich, dass Fräsbewegungen entstehen, welche keinen Materialabtrag enthalten. Überschreitet die Länge so einer Leerstrecke einen gewissen Wert, so wird intern im Zyklus versucht, den Fräser zwischendurch abzuheben und an einer Position neu einzutauchen, welche bereits abgetragen wurde.

## Ablauf beim Schruppen

Beim Schruppen wird für jede Bearbeitungshöhe die Konturtasche erneut konturparallel ausgefräst. Auf den Rand und Boden der Kontur wird dabei das vorgegebene Schlichtaufmaß aufaddiert.

Um ruckartige Bewegungen in der Fräsbahn zu vermeiden und so die Werkzeugmaschine zu entlasten, kann es sinnvoll sein, während dem Schruppen Polynomüberschleifen zu aktivieren. Dies führt außerdem zu einer beschleunigten Ausführung des Konturfräszyklus. Die Parametrierung des Polynomüberschleifen sollte dabei abhängig vom gewählten Schlichtaufmaß gemacht werden, um die Außenkontur nicht zu verletzen. Zur Vermeidung von Restbeständen darf die maximale Abweichung zum berechneten Fräspfad (PATH\_DEV) den Werkzeugradius nicht überschreiten.

Ein Aufruf des Konturfräszyklus mit Polynomüberschleifen kann folgendermaßen aussehen:

```
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 2]      ( Parameterization )
G261                                          ( Activation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMillContourPocket.ecy @P31 = 1, @P... ] ( Roughing )
G260                                          ( Deactivation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMillContourPocket.ecy @P31 = 2, @P... ] ( Finishing )
M30
```

## Ablauf beim Schlichten

Beim Schlichten der Konturtasche wird ebenfalls iterativ mit der maximalen Zustellung in Z auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Taschentiefe erreicht ist.

Für den Fräsvorgang beim Schlichten kann zwischen zwei Fällen unterschieden werden:

- Muss auf der aktuellen Bearbeitungshöhe noch kein Schlichtmaß am Grund abgetragen werden, so wird lediglich das Schlichtaufmaß am Rand der Kontur (Insel) abgetragen. Der Fräser wird dabei leicht versetzt zum Rand der Kontur zugestellt, um ein beschleunigtes Eintauchen zu ermöglichen.

- Beinhaltet die aktuelle Bearbeitungshöhe ebenfalls ein Abtragen des Schlichtaufmaßes am Grund, so wird die gesamte Konturtasche auf dieser Höhe erneut abgefahren, bis die passenden Maße erreicht sind. Der Fräser wird dazu über der berechneten Eintauchposition abgesenkt.

## 5.2.2 Parametrierung

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4	Taschentiefe (relativ zur Bezugsebene )
@P5	Maximale Zustellung in Z
@P6	Maximale Zustellung in XY (Maximal V.G.WZ_AKT.R wird empfohlen um Restmaterial zu vermeiden)
@P31	Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schruppen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert)
@P50	Identifikationsnummer der Taschenkontur


### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P7	Steigung der Eintauchhelix Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P8	Radius der Eintauchhelix Standardwert = 50% des Werkzeugradius
@P15	Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16	Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0
@P20	Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21	Zustellvorschub beim Schruppen in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen
@P23	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)

	Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen
@P25	Spindeldrehzahl beim Schlichten (Angaben in U/min)
@P30	Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlaufräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlaufräsen
@P32	Zustellmodus in Z 1: Senkrecht 2: Helikal (Standard)
@P135	Maximale Zustellung in XY beim Randschlichten Standardwert ist die maximale Zustellung in XY beim Schruppen
@P170	Maximale Zustellung in XY beim Bodenschlichten Standardwert ist die maximale Zustellung in XY beim Schruppen
@P171	Vorschubgeschwindigkeit beim Eintauchen in bereits gefräste Bereiche Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für die Zustellung in Z
@P51	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P52	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P53	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P54	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P55	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P56	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P57	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P58	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P59	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P60	Identifikationsnummer einer Inselkontur

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.



**Abb. 77: SysMillContourPocket - 2D Ansicht**

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:




Abb. 78: SysMillContourPocket - 3D Ansicht

### 5.2.3 Syntax

```
L CYCLE [NAME=SysMillContourPocket.ecy @P.. = .. ]
```

## 5.2.4

## Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Konturtasche fräsen

Dieses Beispiel behandelt das Fräsen einer im NC-Programm definierten Konturtasche. Es ergibt sich folgender Zyklusaufwurf:

```
T8 D8                ( Tool data )
M6                   ( Tool change )

G90 G54 M03 S6000 F5000    ( Technology data )
G00 Z100                ( Go to z start position )
G00 X0 Y0                ( Go to start position )

#VAR
  V.L.SurfacePosition = 0      ( Z-Position of workpiece surface )
  V.L.RetractionPlane = 100    ( Z-Position of retraction plane )
  V.L.SafetyClearance = 5      ( relative value of safety clearance )
  V.L.DepthOfPocket = 20       ( depth of pocket )
  V.L.MaxIncrementZ = V.L.DepthOfPocket / 2 ( maximal infeed in Z )
  V.L.MaxIncrementXY = V.G.WZ_AKT.R*0.9 ( maximal infeed in XY )
  V.L.FeedRateZ = 150          ( plunging feedrate )
  V.L.ContourID = 1            ( Identification number pocket contour )
#ENDVAR

; contour definition:
#CONTOUR BEGIN[ID = 1]
G1 G90 X90 Y20
G1 G91 Y40
G1 G91 X-20
G1 G90 X50 Y80
G1 X30 Y60
G161 G03 X30 Y20 I30 J40
G1 X90
#CONTOUR END

G0 ZV.L.RetractionPlane

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 100]
G261

L CYCLE [NAME = SysMillContourPocket.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractionPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \
  @P4 = V.L.DepthOfPocket \
  @P5 = V.L.MaxIncrementZ \
  @P6 = V.L.MaxIncrementXY \
  @P21 = V.L.FeedRateZ \
  @P31 = "Roughing" \
  @P50 = V.L.ContourID \
]

G260
M30
```

## 5.3

### SysMillContourSpigot - Konturzapfen fräsen

Dieser Zyklus dient dem Fräsen eines Konturzapfens.

Für das Konturzapfenfräsen werden dem Zyklus die Konturen des Rohteils sowie der einzelnen Zapfen übergeben. Durch den Zyklus wird der Bereich der Rohteilkontur mit Ausnahme der definierten Zapfen abgetragen.

Die geometrische Beschreibung des Rohteils und der Zapfenkonturen in der X- und Y-Achse erfolgt über eine Konturdefinition Konturdefinition [► 129].

Dem Rohteil können zudem bis zu 10 Zapfenkonturen hinzugefügt werden. Diese werden ebenfalls durch eine Konturdefinition beschrieben. Beim Zapfenfräsen dürfen diese sich nicht mit der Rohteilkontur schneiden.

Es ist möglich, einen Konturzapfen mit verschiedenen Fräserradien zu bearbeiten. Mehr Informationen finden sich in der entsprechenden Zyklusbeschreibung [► 149].

Zum Fräsen der Konturzapfen wird das Werkzeug seitlich vom Rohteil abgesenkt. Bei komplexen Konturzapfen mit Engstellen kann ein erneutes Eintauchen in das Rohmaterial während der Ebenenbearbeitung notwendig sein. Hier ist es möglich ein helikales Eintauchen zu aktivieren. Der Eintauchradius beträgt ohne weitere Eingabe 50% des Werkzeugradius, kann aber mit einem weiteren Eingabeparameter verändert werden. Dieser Zyklus ist nach dem aktivieren des helikalen Eintauchens weiterhin senkrecht in Z zustellen. Nur dann kann die helikale Variante genutzt werden, wenn das Eintauchen im Rohteil stattfindet. Schneidet der Fräser nicht über Mitte, so können die Eintauchstellen im Voraus berechnet und durch einen Vorbohrzyklus [► 155] bearbeitet werden.

Im Zyklus wird der Zapfen inkrementell für jede Bearbeitungshöhe konturparallel ausgefräst. Um Rückstände zu vermeiden, wird die Zustellung in der XY-Ebene auf den Werkzeugradius begrenzt.



#### Achtung

Beim Konturzapfenfräsen ist es möglich, dass die maximale Zustellung in der XY-Ebene verletzt wird und der Fräser mit vollem Umfang in das Material einfährt. Dies muss bei der Auswahl des Fräsvorschubs berücksichtigt werden.




Abb. 79: SysMillContourSpigot

#### 5.3.1

#### Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert
- Die Werkzeuglängenkorrektur ist aktiv
- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits ausgewählt sein
- Der Konturzapfen ist ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Das Rohteil kann auf Bearbeitungshöhe mit dem Abstand  $2 \cdot V.G.WZ\_AKT.R$  kollisionsfrei umfahren werden
- Die verwendeten Konturen wurden bereits mittel #CONTOUR BEGIN / #CONTOUR END programmiert
- Die definierten Konturen für Rohteil und Zapfen sind geschlossen, d.h. Start und Endpunkt sind identisch

Innerhalb des Zyklus wird das Werkzeug inkrementell entlang der Z-Achse zugestellt. Ausgangspunkt ist dabei ein Startpunkt, welcher neben dem Rohteil liegt. Für jede Bearbeitungshöhe wird das Rohteil dann erneut konturparallel bearbeitet. Wurde das Rohteil auf der aktuellen Bearbeitungshöhe vollständig bearbeitet, so wird das Werkzeug zurückgezogen und erneut im Eilgang positioniert. Es folgt die Positionierung im Vorschub auf die nächste Bearbeitungshöhe.

Wurden einzelne Konturelemente der Zapfen während der Konturdefinition mit einem Vorschub versehen, so wird dieser während dem Randschlichten für das entsprechende Element aktiviert.

Beim Fräsen komplexer Konturen ist es möglich, dass Fräsbewegungen entstehen, welche keinen Materialabtrag enthalten. Überschreitet die Länge so einer Leerstrecke einen gewissen Wert, so wird intern im Zyklus versucht, den Fräser zwischendurch abzuheben und an einer Position neu einzutauchen, welche bereits abgetragen wurde.

## Ablauf beim Schruppen

Beim Schruppen wird für jede Bearbeitungshöhe der Konturzapfen erneut konturparallel bearbeitet. Auf dem Rand der Konturzapfen und den Boden der Rohteilkontur wird dabei das vorgegebene Schlichtaufmaß aufaddiert.

Um ruckartige Bewegungen in der Fräsbahn zu vermeiden und so die Werkzeugmaschine zu entlasten, kann es sinnvoll sein, während dem Schruppen Polynomüberschleifen zu aktivieren. Dies führt außerdem zu einer beschleunigten Ausführung des Konturfräszyklus. Die Parametrierung des Polynomüberschleifen sollte dabei abhängig vom gewählten Schlichtaufmaß gemacht werden, um die Außenkontur nicht zu verletzen. Zur Vermeidung von Restbeständen darf die maximale Abweichung zum berechneten Fräspfad (PATH\_DEV) den Werkzeugradius nicht überschreiten.

Ein Aufruf des Konturfräszyklus mit Polynomüberschleifen kann folgendermaßen aussehen:

```
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 2]      ( Parameterization )
G261                                     ( Activation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMillContourSpigot.ecy @P31 = 1, @P... ] ( Roughing )
G260                                     ( Deactivation of polynomial contouring )
L CYCLE [NAME = SysMillContourSpigot.ecy @P31 = 2, @P... ] ( Finishing )
M30
```

## Ablauf beim Schlichten

Beim Schlichten wird der Konturzapfen ebenfalls wiederholt mit der maximalen Zustellung in Z auf die neue Bearbeitungshöhe zugestellt, bis die Zapfentiefe erreicht ist.

Für den Fräsvorgang beim Schlichten kann zwischen zwei Fällen unterschieden werden:

-Muss auf der aktuellen Bearbeitungshöhe noch kein Schlichtmaß am Grund abgetragen werden, so wird lediglich das Schlichtaufmaß am Rand der Zapfenkonturen abgetragen. Der Fräser wird dabei leicht versetzt zum Rand der Kontur zugestellt, um ein beschleunigtes Eintauchen zu ermöglichen -Beinhaltet die aktuelle Bearbeitungshöhe ebenfalls ein Abtragen des Schlichtaufmaßes am Grund, so wird die gesamte Konturzapfen auf dieser Höhe erneut abgefahren, bis die passenden Maße erreicht sind.

### 5.3.2 Parametrierung

#### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4	Zapftiefe (relativ zur Bezugsebene )
@P5	Maximale Zustellung in Z
@P6	Maximale Zustellung in XY (Maximal V.G.WZ_AKT.R wird empfohlen um Restmaterial zu vermeiden)
@P31	Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schruppen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert)
@P50	Identifikationsnummer der Rohteilkontur

#### Optionale Versorgungsparameter


Versorgungsparameter	Beschreibung
@P7	Steigung der Eintauchhelix Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P8	Radius der Eintauchhelix Standardwert = 50% des Werkzeugradius
@P15	Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16	Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0
@P20	Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21	Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen
@P23	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen
@P25	Spindeldrehzahl beim Schlichten (Angaben in U/min)
@P30	Bearbeitungsrichtung



	"ClimbMilling" oder 0: Gleichlaufräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlaufräsen
@P32	Zustellmodus in Z (falls neues Eintauchen ins Rohmaterial durch Engstellen notwendig) 1: Senkrecht (Standardwert) 2: Helikal
@P135	Maximale Zustellung in XY beim Randschlichten Standardwert ist die maximale Zustellung in XY beim Schruppen
@P170	Maximale Zustellung in XY beim Bodenschlichten Standardwert ist die maximale Zustellung in XY beim Schruppen
@P171	Vorschubgeschwindigkeit beim Eintauchen in bereits gefräste Bereiche Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für die Zustellung in Z
@P51	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P52	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P53	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P54	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P55	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P56	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P57	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P58	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P59	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P60	Identifikationsnummer einer Inselkontur

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.



**Abb. 80: SysMillContourSpigot - 2D Ansicht**

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:




Abb. 81: SysMillContourSpigot - 3D Ansicht

### 5.3.3 Syntax

L CYCLE [ NAME = SysMillContourSpigot.ecy @P.. = .. ]

### 5.3.4 Programmierbeispiel



#### Programmierbeispiel

#### Konturzapfen fräsen

Dieses Beispiel behandelt das Fräsen einer im NC-Programm definierten Rohteilkontur mit einer Inselregion (Zapfen). Es ergibt sich folgender Zyklusaufbau:

```
T20 D20                ( Tool data )
M6                     ( Tool change )

G90 G54 S6000 M03 F5000 ( Technology data )
G00 Z100              ( Go to Z start position )
G00 X0 Y0             ( Go to start position )

#VAR
  V.L.SurfacePosition = 0      ( Z-Position of workpiece surface )
  V.L.RetractionPlane = 100    ( Z-Position of retraction plane )
  V.L.SafetyClearance = 10     ( relative value of safety clearance )
  V.L.Depth = 10              ( depth of pocket )
  V.L.MaxIncrementZ = V.L.Depth/2 ( maximal infeed in Z )
  V.L.MaxIncrementXY = V.G.WZ_AKT.R*0.8 ( maximal infeed in XY )
  V.L.FeedRateZ = 1000        ( plunging feedrate )
  V.L.ContourID = 1           ( Identification number raw contour )
  V.L.IsleID1 = 2             ( Identification number spigot contour )
#ENDVAR

; raw contour definition:
#CONTOUR BEGIN[ID = 1]
G1 G90 X0 Y0
G91 X100
G91 Y100
```

```
G91 X-100
G91 Y-100
#CONTOUR END

; spigot contour definition:
#CONTOUR BEGIN[ID = 2]
G1 G90 X90 Y20
G1 G91 Y40
G1 G91 X-20
G1 G90 X50 Y80
G1 X30 Y60
G161 G03 X30 Y20 I30 J40
G1 X90
#CONTOUR END

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 100]
G261

L CYCLE [NAME = SysMillContourSpigot.ecy \
    @P1 = V.L.SurfacePosition \
    @P2 = V.L.RetractionPlane \
    @P3 = V.L.SafetyClearance \
    @P4 = V.L.Depth \
    @P5 = V.L.MaxIncrementZ \
    @P6 = V.L.MaxIncrementXY \
    @P21 = V.L.FeedRateZ \
    @P31 = "Roughing" \
    @P50 = V.L.ContourID \
    @P51 = V.L.IsleID1 \
]


G260
M05
M30
```

## 5.4 SysMillContourPath - Bahnfräsen

Dieser Zyklus dient dem Bahnfräsen.

Beim Bahnfräsen kann ein im Voraus definierter 2D-Konturpfad abgetragen werden. Dieser muss nicht geschlossen sein (Start und Ende identisch). Bei der Bearbeitung kann zudem eine Werkzeugradiuskorrektur mit optionalem Schlichtaufmaß am Rand und Grund angewählt werden. Zusätzlich ist es möglich, dem Fräsvorgang verschiedene An- und Abfahrtsbewegungen hinzuzufügen.

Die geometrische Beschreibung der Kontur in der X- und Y-Achse erfolgt über eine Konturdefinition [► 129].



**Abb. 82: SysMillContourPath**

### 5.4.1 Ablauf


Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert
- Die Werkzeuglängenkorrektur ist aktiv
- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Start- und Endpunkte sind ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Die verwendeten Konturen wurden bereits mittel #CONTOUR BEGIN / #CONTOUR END programmiert

Die Zustellung in Z erfolgt gemäß der Parametrierung entweder vertikal entlang der Z-Achse zu Beginn der Anfahrbewegung (Kontur) oder räumlich schräg während der Anfahrbewegung. Der Rückzug in Z erfolgt analog.

Für jede Bearbeitungshöhe wird das Werkzeug entlang der Kontur im vorgegebenen Vorschub bewegt. Nach dem Abtragen der Kontur wird das Werkzeug zurückgezogen und falls nötig für den nächsten Durchgang neu auf den Startpunkt positioniert.

Die Verwendung von Schlichtaufmaß am Rand ist nur mit aktiver Werkzeugradiuskorrektur (@P75) erlaubt. In diesem Fall wird beim Schruppen der Versatz zur Kontur um das Schlichtaufmaß erhöht. Beim Schlichten wird zuerst das Schlichtaufmaß am Rand und danach das Schlichtaufmaß am Boden abgetragen.



**Abb. 83: Verwendung von Schlichtaufmass mit aktiver Werkzeugradiuskorrektur**

Neben dem Schlichtaufmaß kann ein zusätzliches Schrappaufmaß (@P95) hinzugefügt werden. Bei Aktivierung wird dieses konturparallel mit der in @P6 definierten Zustellung abgetragen.

Wurden einzelne Konturelemente während der Konturdefinition mit einem Vorschub versehen, so wird dieser für das entsprechende Element aktiviert (unabhängig von @P23). Wurde ein Schlichtaufmaß mit Werkzeugradiuskorrektur vorgegeben, wird der gewählte Vorschub erst beim Schlichtdurchgang aktiviert.

## 5.4.2 Parametrierung

Erforderliche Versorgungsparameter:

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4	Tiefe (relativ zur Bezugsebene )
@P5	Maximale Zustellung in Z
@P50	Identifikationsnummer der Bahnkontur

Optionale Versorgungsparameter:

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P6	Zustellung in XY zum Abtragen des zusätzlichen Schrappaufmaßes (@P95) Standardwert ist der aktuelle Werkzeugradius (Maximal V.G.WZ_AKT.R wird empfohlen um Restmaterial zu vermeiden)
@P15	Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16	Schlichtaufmaß am Rand (Nur mit aktiver Werkzeugradiuskorrektur @P6) Standardwert = 0

@P20	Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21	Vorschubgeschwindigkeit für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P23	Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schrappen
@P25	Spindelgeschwindigkeit beim Schlichten
@P30	Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlaufräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlaufräsen
@P31	Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schrappen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schrappen und Schlichten (Standardwert)
@P32	Zustellmodus in Z 1: Senkrecht zu Beginn und Ende der Bearbeitungsbewegung (Standardwert) 2: Räumlich während der An- und Abfahrtsbewegung
@P75	Werkzeugradiuskorrektur "TrcOff" oder 0: Aus (Standardwert) "TrcLeft" oder 1: Links der Bahnkontur "TrcRight" oder 2: Rechts der Bahnkontur
@P90	Anfahrtsbewegung "MotionNone" oder 0: Keine Anfahrtsbewegung (Standardwert) "MotionLinear" oder 1: Gerade "MotionQuarterCircle" oder 2: Viertelkreis "MotionHalfCircle" oder 3: Halbkreis
@P91	Länge (Gerade) / Radius (Viertel-/ Halbkreis) der Anfahrtsbewegung Standardwert = 0
@P92	Abfahrtsbewegung "MotionNone" oder 0: Keine Abfahrtsbewegung (Standardwert) "MotionLinear" oder 1: Gerade "MotionQuarterCircle" oder 2: Viertelkreis "MotionHalfCircle" oder 3: Halbkreis
@P93	Länge (Gerade) / Radius (Viertel-/ Halbkreis) der Abfahrtsbewegung Standardwert = 0
@P95	Zusätzliches Schrappaufmaß (führt zu mehrfachem Abtragen der Konturbahn) Standardwert = 0
@P135	Maximale Zustellung in XY beim Randschlichten

Standardwert ist der aktuelle Werkzeugradius

Die Funktion der Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, kann größtenteils über folgende Grafik nachvollzogen werden:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.




Abb. 84: SysMillContourPath - 2D Ansicht

### 5.4.3 Syntax

L CYCLE [ NAME = SysMillContourPath.ecy @P.. = .. ]

### 5.4.4 Programmierbeispiel



#### Programmierbeispiel

##### Bahnfräsen

Dieses Beispiel behandelt das Bahnfräsen eines im NC-Programm definierten Konturpfads.

Dabei ist eine linksseitige Werkzeugradiuskorrektur definiert. Es wurde zudem ein Viertelkreis als Anfahrtsbewegung definiert, über welchem das Werkzeug während dem Anfahren in Z zugestellt wird.

```
T12 D12                ( Tool data )
M6                      ( Tool change )
G90 G54 S6000 M03 F5000 ( Technology data )

#VAR
  V.L.SurfacePosition = 0 ( Z-Position of workpiece surface )
  V.L.RetractionPlane = 10 ( Z-Position of retraction plane )
  V.L.SafetyClearance = 10 ( relative value of safety clearance )
  V.L.Depth            = 20 ( depth of path milling )
  V.L.MaxIncrementZ    = V.L.Depth/2 ( maximal infeed in Z )
  V.L.FeedRateZ        = 100 ( plunging feedrate in Z )
  V.L.PlungingModeZ    = 1 ( plunging during approaching )
  V.L.TrcMode          = 2 ( trc on left side )
  V.L.ApprRad          = 10 ( approaching with radius 10 )
  V.L.ContourID        = 1 ( 50 Identification number pocket contour )
#ENDVAR
```

```
; contour definition:
#CONTOUR BEGIN[ID = 1]
G1 G90 X25 Y25 (start point)
G1 G91 X50
G302 I12.5
G1 G91 Y50
G301 I12.5 J12.5
G1 G91 X50
G02 G91 X25 Y-25 I0 J-25
#CONTOUR END

G0 ZV.L.RetractionPlane

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 100]
G261

L CYCLE [NAME = SysMillContourPath.ecy \
    @P1 = V.L.SurfacePosition \
    @P2 = V.L.RetractionPlane \
    @P3 = V.L.SafetyClearance \
    @P4 = V.L.Depth \
    @P5 = V.L.MaxIncrementZ \
    @P21 = V.L.FeedRateZ \
    @P31 = "Roughing" \
    @P32 = V.L.PlungingModeZ \
    @P75 = V.L.TrcMode \
    @P90 = "MotionLinear" \
    @P91 = V.L.ApprRad \
    @P50 = V.L.ContourID \
]

G260
M30
```



## 5.5

### SysMillContourResidual - Restmaterial beim Konturfräsen entfernen

Dieser Zyklus dient der Entfernung von Restmaterial beim Konturfräsen. Der Zyklus kann sowohl in Kombination mit dem Taschenfräszyklus (Referenzzyklus = SysMillContourPocket) als auch mit dem Zapfenfräszyklus (Referenzzyklus = SysMillContourSpigot) verwendet werden.


Beim Abtrag des Restmaterials wird angenommen, dass die Kontur bereits in einem ersten Schritt mit dem Referenzzyklus bearbeitet wurde. Bei der Restmaterialentfernung kann nun mit einem kleineren Werkzeugradius das Restmaterial entfernt werden, welches im ersten Durchgang durch die Größe des vorangegangenen Werkzeugradius (@P36) nicht abgetragen werden konnte, ohne dass dabei die gesamte Kontur neu ausgefräst werden muss. Das Schlichtaufmaß wird nicht als Restmaterial betrachtet.

Eine typischer Ablauf, welcher sich hier beispielsweise bei der Verwendung des Konturtaschenfräszyklus ergibt, kann folgendermaßen aussehen:

- Vorbohren (SysMillContourPreDrill.ecy)
- Konturtasche mit dem Referenzzyklus fräsen - Schrappen (SysMillContourPocket.ecy)
- Werkzeugwechsel
- Restmaterial entfernen (SysMillContourResidual.ecy)
- Konturtasche fräsen - Schlichten (SysMillContourPocket.ecy)

Sollen mehrere Konturtaschen mit dem gleichen Werkzeugradius gefräst werden, kann es sinnvoll sein, erst beide Taschen auszufräsen, bevor das Restmaterial abgetragen wird. Dies vermeidet unnötige Werkzeugwechsel:

- Konturtasche 1 mit dem Referenzzyklus fräsen - Schrappen (SysMillContourPocket.ecy)
- Konturtasche 2 mit dem Referenzzyklus fräsen - Schrappen (SysMillContourPocket.ecy)
- Werkzeugwechsel
- Tasche 1 Restmaterial entfernen (SysMillContourResidual.ecy)
- Konturtasche 1 fräsen - Schlichten (SysMillContourPocket.ecy)
- Tasche 2 Restmaterial entfernen (SysMillContourResidual.ecy)
- Konturtasche 2 fräsen - Schlichten (SysMillContourPocket.ecy)



**Abb. 85: SysMillContourResidual**

### 5.5.1

#### Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert
- Die Werkzeuglängenkorrektur ist aktiv

- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Die Randkontur ist ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Die verwendeten Konturen wurden bereits mittel #CONTOUR BEGIN / #CONTOUR END programmiert
- Die definierten Konturen für Randkontur und Inseln sind geschlossen, d.h. Start und Endpunkt sind identisch

Im Zyklus wird das Werkzeug falls möglich leicht versetzt zum Restmaterial vertikal entlang der Z-Achse zugestellt, um erhöhte Zustellgeschwindigkeiten zuzulassen. Das Werkzeug fährt dann mit vollem Umfang in das Restmaterial. Ist das Zentrum des Restmaterials erreicht, wird dieses konturparallel abgetragen. Die Zustellung in der XY-Ebene wird dabei durch die Eingangsparameter vorgegeben. Um Restbestände zu vermeiden, wird sie intern jedoch auf den Werkzeugradius begrenzt.

Ist an mehreren Stellen Restmaterial vorhanden, wird das Werkzeug mehrfach entlang Z zurückgezogen und neu zugestellt. Ist eine leicht versetzte Zustellung zum Restmaterial nicht möglich, so wird das helikale Eintauchen angewandt, sofern dieses über die Eingangsparameter aktiviert wurde.

Wurden einzelne Konturelemente während der Konturdefinition mit einem Vorschub versehen, so hat dieser keinen Einfluss auf den Fräsvorschub.



### Achtung

**Beim Konturzapfenfräsen ist es möglich, dass die maximale Zustellung in der XY-Ebene verletzt wird und der Fräser mit vollem Umfang in das Material einfährt. Dies muss bei der Auswahl des Fräsvorschubs berücksichtigt werden.**

## 5.5.2 Parametrierung

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4	Tiefe (relativ zur Bezugsebene )
@P5	Maximale Zustellung in Z
@P6	Maximale Zustellung in XY (Maximal V.G.WZ_AKT.R)
@P35	Referenzzyklus 1: SysMillContourPocket.ecy 2: SysMillContourSpigot.ecy
@P36	Im Referenzzyklus verwendeter Werkzeugradius
@P50	Identifikationsnummer der Taschen- oder Rohteilkontur

### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P7	Steigung der Eintauchhelix Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P8	Radius der Eintauchhelix Standardwert = 50% des Werkzeugradius
@P15	Schlichtaufmaß am Grund im Referenzzyklus Standardwert = 0
@P16	Schlichtaufmaß am Rand im Referenzzyklus Standardwert = 0
@P20	Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21	Zustellvorschub beim Schruppen in Z (Angaben in mm/min, inch/min) (Maximal V.G.WZ_AKT.R wird empfohlen um Restmaterial zu vermeiden)
@P30	Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlaufräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlaufräsen
@P32	Zustellmodus in Z 1: Senkrecht (Standardwert) 2: Helikal
@P51	Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P52	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P53	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P54	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P55	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P56	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P57	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P58	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P59	Identifikationsnummer einer Inselkontur
@P60	Identifikationsnummer einer Inselkontur

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.




Abb. 86: Parametrierung

### 5.5.3 Syntax

```
L CYCLE [ NAME = SysMillContourResidual.ecy @P.. = .. ]
```

## 5.5.4

## Programmierbeispiel



### Programmierbeispiel

#### Restmaterial entfernen

```

T20 D20                                ( Tool data )
M6                                     ( Tool change )

G90 G54 S6000 M03 F5000                ( Technology data )
G00 Z100                              ( Go to z start position )

#VAR
  V.L.SurfacePosition      = 0  ( Z-Position of workpiece surface )
  V.L.RetractonPlane       = 50 ( Z-Position of retraction plane )
  V.L.SafetyClearance      = 2  ( relative value of safety clearance )
  V.L.Depth                = 10 ( depth of pocket )
  V.L.MaxIncrementZ        = V.L.Depth ( maximal infeed in Z )
  V.L.FeedRateZ            = 80 ( plunging feedrate )
  V.L.MaxIncrementXY       = 2.2 ( maximal infeed in XY )
  V.L.ReferenceCycle       = 1  ( Reference cycle (1/2) )
  V.L.RadiusReferenceCycle = 4  ( Radius of tool in reference cycle )
  V.L.ContourID            = 1  ( Identification number pocket contour )
  V.L.FinishingOffsetXY    = 0.2 ( Finishing offset XY (Standard = 0) )
  V.L.IsleID1              = 2  ( Identification number isle 1 )
#ENDVAR

; circular pocket definition:
#CONTOUR BEGIN[ID = 1]
G1 G90 X30 Y0
G02 G161 X-30 Y0 I0 J0
G02 G161 X30 Y0 I0 J0
#CONTOUR END

; island (with residual material) definition:
#CONTOUR BEGIN[ID = 2]
G1 G90 X-10 Y-10
G1 X10 Y-10
G1 X10 Y-3
G1 X-5 Y-3
G1 X-5 Y3
G1 X10 Y3
G1 X10 Y10
G1 X-10 Y10
G1 X-10 Y-10
#CONTOUR END

G0 ZV.L.RetractonPlane

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 100]
G261

; pocket milling cycle call:
L CYCLE [NAME = SysMillContourPocket.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePosition \
  @P2 = V.L.RetractonPlane \
  @P3 = V.L.SafetyClearance \

```

```
@P4  = V.L.Depth                \
@P5  = V.L.MaxIncrementZ        \
@P6  = V.L.MaxIncrementXY       \
@P16 = V.L.FinishingOffsetXY    \
@P21 = V.L.FeedRateZ            \
@P31 = "Roughing"               \
@P50 = V.L.ContourID            \
@P51 = V.L.IsleID1              \
]

T13 D13                        ( Tool data )
M6                             ( Tool change )
G00 G90 M03 S8000 F5000       ( Technology data )

; residual milling cycle call:

V.L.MaxIncrementXY = V.G.WZ_AKT.R      ( adapt increment to new tool )
V.L.MaxIncrementZ  = 3                 ( maximal infeed in Z )

L CYCLE [NAME = SysMillContourResidual.ecy \
  @P1  = V.L.SurfacePosition            \
  @P2  = V.L.RetractionPlane            \
  @P3  = V.L.SafetyClearance            \
  @P4  = V.L.Depth                      \
  @P5  = V.L.MaxIncrementZ              \
  @P6  = V.L.MaxIncrementXY             \
  @P16 = V.L.FinishingOffsetXY          \
  @P21 = V.L.FeedRateZ                  \
  @P35 = V.L.ReferenceCycle             \
  @P36 = V.L.RadiusReferenceCycle       \
  @P50 = V.L.ContourID                  \
  @P51 = V.L.IsleID1                    \
]

G260
M05
M30
```

## 5.6

### SysMillContourPreDrilling - Vorbohren beim Konturfräsen

Dieser Zyklus dient dem Vorbohren beim Konturfräsen.


Der Zyklus kann sowohl in Kombination mit dem Taschenfräszyklus (Referenzzyklus = SysMillContourPocket) als auch mit dem Zapfenfräszyklus (Referenzzyklus = SysMillContourSpigot) verwendet werden. Beim Vorbohren werden die für das Schrappen notwendigen Eintauchpunkte berücksichtigt.

Eine typischer Ablauf, welcher sich hier beispielsweise bei der Verwendung des Konturtaschenfräszyklus ergibt, kann folgendermaßen aussehen:

- Vorbohren (SysMillContourPreDrilling.ecy)
- Werkzeugwechsel
- Konturtasche fräsen (Referenzzyklus = SysMillContourPocket.ecy)

Sollen mehrere Konturen gefräst werden, kann ein mehrmaliger Aufruf des Vorbohrzyklus sinnvoll sein, bevor die Kontur bearbeitet wird. Dies vermeidet unnötige Werkzeugwechsel:

- Vorbohren Konturtasche 1 (SysMillContourPreDrilling.ecy)
- Vorbohren Konturtasche 2 (SysMillContourPreDrilling.ecy)
- Werkzeugwechsel
- Konturtasche 1 fräsen (Referenzzyklus = SysMillContourPocket.ecy)
- Konturtasche 2 fräsen (Referenzzyklus = SysMillContourPocket.ecy)



**Abb. 87: SysMillContourPreDrilling**

#### 5.6.1

#### Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Die Werkzeuglängenkorrektur ist aktiv
- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Die Kontur ist ausgehend von der aktuellen Position auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Die verwendeten Konturen wurden bereits mittel #CONTOUR BEGIN / #CONTOUR END programmiert
- Die definierten Konturen für Randkontur und Inseln sind geschlossen, d.h. Start und Endpunkt sind identisch

Im Zyklus werden die notwendigen Eintauchpositionen berechnet und auf der Rückzugsebene nacheinander angefahren. Für jede Eintauchposition bohrt das Werkzeug mit der angewählten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit G01 in mehrstufigen Arbeitsgängen bis zur angegebenen Bearbeitungstiefe, wobei die Anzahl der Zustellungen programmierbar ist. Die resultierende Zustelltiefe (Bohrhub) wird hieraus zyklusintern basierend auf der Endbohrtiefe bestimmt. Es kann auch eine abweichende Zustelltiefe für die erste Zustellung definiert werden.

## 5.6.2 Parametrierung

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Bezugsebene (absolut)
@P2	Rückzugsebene (absolut)
@P3	Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4	Taschentiefe (relativ zur Bezugsebene)
@P6	Maximale Zustellung in XY beim Referenzzyklus (Maximal V.G.WZ_AKT.R) (Maximal V.G.WZ_AKT.R)
@P11	Anzahl der Zustellungen (ohne Vorzeichen) Maximale Zustelltiefe berechnet sich aus [Tiefe (@P4) / Anzahl Zustellungen (@P11)]
@P31	Bearbeitungsmodus: 1 = Spänebrechen 2 = Späneentleeren
@P35	Referenzzyklus 1: SysMillContourPocket.ecy 2: SysMillContourSpigot.ecy
@P61	Rückzugsabstand für Spänebrechen und Vorhalteabstand nach Späneentleeren (ohne Vorzeichen)
@P130	Fräserradius beim Referenzzyklus
@P50	Identifikationsnummer der Taschen- oder Rohteilkontur beim Referenzzyklus

### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P16	Schlichtaufmaß am Rand beim Referenzzyklus Standardwert = 0
@P30	Bearbeitungsrichtung beim Referenzzyklus "ClimbMilling" oder 0: Gleichlaufräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlaufräsen
@P92	Ausfahrmethode : 0 = Ausfahren im Eilgang (Standardwert) 1 = Ausfahren in Vorschubgeschwindigkeit



@P131	Bohrtiefe Standardwert = Taschentiefe
@P132	Vorschubgeschwindigkeit beim Bohren (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert = Aktiver Vorschub
@P133	Spindeldrehrichtung beim Referenzzyklus 3: Uhrzeigersinn (Standard) 4: Gegenuhrzeigersinn
@P51	Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P52	Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P53	Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P54	Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P55	Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P56	Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P57	Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P58	Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P59	Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P60	Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

### 5.6.3 Syntax

```
L CYCLE [ NAME = SysMillContourPreDrilling.ecy @P.. = .. ]
```

### 5.6.4 Programmierbeispiel



#### Programmierbeispiel

##### Kontur vorbohren

Dieses Beispiel behandelt das Vorbohren einer im NC-Programm definierten Konturtasche.

Der erste Zyklusaufwurf aktiviert das Vorbohren. Neben dem Vorschub für das Bohren müssen diesem Zyklus die beim Taschenfräsen verwendeten Parameter übergeben werden, um die Eintauchpunkte des Fräszyklus berechnen zu können.

Nach dem Vorbohren erfolgt ein Werkzeugwechsel, bevor die Konturtasche gefräst wird.

```
#VAR
V.L.SurfacePosition = 0      ( Z-Position of workpiece surface )
V.L.RetractPlane     = 100   ( Z-Position of retraction plane )
V.L.SafetyClearance  = 10    ( relative value of safety clearance )

; Parameter pre drilling cycle (SysMillContourPreDrilling)
V.L.DrillFeed        = 200   ( drilling feedrate in Z )
```

```
V.L.RadiusReferenceCycle = 2.5 ( tool radius of reference cycle (D5))
V.L.ReferenceCycle       = 1   ( reference cycle = pocket milling )
V.L.NumberOfFeeds        = 3   ( amount of feeds )
V.L.DrillMachiningMode   = 2   ( drill machining mode )
V.L.ReturnClearance      = .5  ( return clr. for chip breaking/evac.)

; Parameter reference cycle (SysMillContourPocket)
V.L.FeedRateZ            = 1000 ( plunging feedrate )
V.L.Direction            = 0    ( up cut milling )
V.L.DepthOfPocket        = 20   ( depth of pocket )
V.L.MaxIncrementZ        = 10   ( maximal infeed in Z )
V.L.MaxIncrementXY       = 2.2  ( maximal infeed in XY )
V.L.PlungingModeZ        = 1    ( Plunging mode 1 )
V.L.ContourID            = 1    (Identification number pocket contour)
#ENDVAR

G0 G90 ZV.L.RetractPlane F2000

; contour definition:
#CONTOUR BEGIN[ID = 1]
G1 G90 X60 Y0
G1 G91 Y40
G1 G91 X-20
G1 G90 X20 Y60
G1 X0 Y40
G161 G03 X0 Y0 I0 J20
G1 X60
#CONTOUR END

T6 D6 ( Tool data )
M6 ( Tool change )
G90 G54 S1000 M03 F5000 ( Technology data )

G00 Z100 ( Go to z start position )
G00 X0 Y0 ( Go to center of circle )

; pre drilling call:
L CYCLE [NAME = SysMillContourPreDrilling.ecy \
      @P1 = V.L.SurfacePosition \
      @P2 = V.L.RetractPlane \
      @P3 = V.L.SafetyClearance \
      @P4 = V.L.DepthOfPocket \
      @P6 = V.L.MaxIncrementXY \
      @P11 = V.L.NumberOfFeeds \
      @P31 = V.L.DrillMachiningMode \
      @P35 = V.L.ReferenceCycle \
      @P61 = V.L.ReturnClearance \
      @P130 = V.L.RadiusReferenceCycle \
      @P132 = V.L.DrillFeed \
      @P50 = V.L.ContourID \
      ]

T8 D8 ( Tool data, radius = 2.5 )
M6 ( Tool change )
G90 S6000 M03 F5000 ( Technology data )

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = V.G.WZ_AKT.R / 100]
G261

; reference cycle call:
L CYCLE [NAME = SysMillContourPocket.ecy \
      @P1 = V.L.SurfacePosition \
```

```
@P2 = V.L.RetractionPlane      \  
@P3 = V.L.SafetyClearance     \  
@P4 = V.L.DepthOfPocket       \  
@P5 = V.L.MaxIncrementZ       \  
@P6 = V.L.MaxIncrementXY      \  
@P21 = V.L.FeedRateZ          \  
@P31 = "Roughing"             \  
@P32 = V.L.PlungingModeZ      \  
@P50 = V.L.ContourID          \  
]
```

```
G260  
M30
```

## 6 Gravieren



### Hinweis

Diese Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.01.3079.12

### 6.1 Übersicht

Der Gravurzyklus das Fräsen eines vorgegebenen Textes in das Werkstück.

#### Einsatzmöglichkeiten

Beim Gravieren von Text ist es möglich, variable Werte wie Uhrzeiten und Stückzahlen in den Text einfließen zu lassen.

Folgende zusätzliche Anpassungen sind möglich:

- Ausrichtung des Textes auf einem Kreis mit variablem Öffnungswinkel
- Anpassung der Schrifthöhe und Gesamtbreite des Textes
- Spiegelung des Textes
- Anpassung der Gravurtiefe
- u.v.m.

### 6.2 Zyklus SysMillEngrave - Text gravieren

#### 6.2.1 Ablauf

Der Anwender parametrisiert Werkstückoberfläche, Gravurtiefe, Vorschübe, Text, Schriftgröße usw. Der Zyklus graviert dann den gegebenen Text in das Werkstück.




### Programmierbeispiel

#### Aufrufablauf Gravieren

```
; Gravierzylinder aufrufen
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy" \
      @P1 = 0 (Werkstückoberfläche) \
      @P2 = 2 (Rückzugsebene) \
      @P3 = 1 (Sicherheitshöhe) \
      @P4 = 0.2 (Gravurtiefe) \
      @P11 = 2000 (Vorschub Zustellung) \
      @P12 = 1000 (Vorschub Gravieren) \
      @P21 = "ISG kernel" (Text) \
      @P53 = 2 (Schriftgröße) \
]
```

Dieser Zyklusauftrag graviert den Text "ISG kernel" in die Werkstückoberfläche. Die Linienbreite der Buchstaben ist durch den Radius des verwendeten Werkzeuges gegeben.



**Abb. 88: Ein einfacher Schriftzug**

Damit für den Zyklus genügend Bearbeitungskoordinatensysteme (#CS) zur Verfügung stehen, dürfen bei Aufruf des Zyklus maximal 4 Systeme aktiv bzw. definiert sein.

## 6.2.2 Parameter

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P1	Werkstückoberfläche, Z-Position
@P2	Rückzugsebene, Z-Position
@P3	Sicherheitshöhe über Werkstück (ohne Vorzeichen), Z-Abstand
@P4	Gravurtiefe im Werkstück (ohne Vorzeichen), Z-Abstand
@P13	Unterprogramm, das zu Beginn des Gravierens ausgeführt wird, optional
@P14	Unterprogramm, das am Ende des Gravierens ausgeführt wird, optional
@P15	Unterprogramm, das zu Beginn jedes Zeichens ausgeführt wird, optional
@P16	Unterprogramm, das am Ende jedes Zeichens ausgeführt wird, optional
@P17	Unterprogramm, das zu Beginn jedes Pfades ausgeführt wird, optional
@P18	Unterprogramm, das am Ende jedes Pfades ausgeführt wird, optional
@P21	zu gravierender Text
@P23	Text umkehren (Standardwert = FALSE)
@P24	Platzhalter verwenden (Standardwert = FALSE), siehe auch @P101 bis @P103
@P31	Anordnung (Standardwert = 0) 0 = Rechteck 1 = Kreisbogen, Kreismittelpunkt liegt unterhalb des Textes 2 = Kreisbogen, Kreismittelpunkt liegt oberhalb des Textes
@P32	Anordnung-Parameter 1 falls @P31 = 1 oder 2, dann X-Position des Kreismittelpunktes
@P33	Anordnung-Parameter 2 falls @P31 = 1 oder 2, dann Y-Position des Kreismittelpunktes
@P41	Referenzpunkt (Standardwert = 6) 0 = oben links 1 = oben Mitte 2 = oben rechts

	3 = Mitte links 4 = Mitte Mitte 5 = Mitte rechts 6 = Grundlinie links 7 = Grundlinie Mitte 8 = Grundlinie rechts 9 = unten links 10 = unten Mitte 11 = unten rechts
@P42	Referenzpunkt, X-Position (Standardwert = $V.A.ACT\_POS.X$ = aktuelle Position)
@P43	Referenzpunkt, Y-Position (Standardwert = $V.A.ACT\_POS.Y$ = aktuelle Position)
@P52	Schriftgrößenbestimmung (Standardwert = 0) 0 = Höhe des Buchstabens "X" 1 = Breite des Buchstabens "X" 2 = Höhe des gesamten Textes 3 = Breite des gesamten Textes
@P53	Schriftgröße
@P54	Schriftstärke (Standard = Berechnung aus Gravurtiefe) Kann zusammen mit dem Spitzenwinkel des Gravierwerkzeugs alternativ zur Gravurtiefe vorgegeben werden.
@P55	Spitzenwinkel des Gravierwerkzeugs Kann zusammen mit der Schriftstärke alternativ zur Gravurtiefe vorgegeben werden.
@P61	nichtproportionale Schrift (Standardwert = FALSE)
@P62	jedes Zeichen in X-Richtung spiegeln (Standardwert = FALSE)
@P63	jedes Zeichen in Y-Richtung spiegeln (Standardwert = FALSE)
@P64	zusätzliches X-Offset für jedes Zeichen (Standardwert = 0)
@P65	zusätzliches Y-Offset für jedes Zeichen (Standardwert = 0)
@P71	Art der Ausgabe (Standardwert = 0) 0 = G-Code, Maschine wird bewegt 1 = keine Ausgabe, für Berechnungen, Größenabfragen usw.
@P101	freier Parameter
@P102	freier Parameter
@P103	freier Parameter

### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P11	Vorschub für Z-Zustellungen, F-Wort
@P12	Vorschub für Gravierbewegungen, F-Wort

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

## Kodierung des NC-Programms

Der Text "ISG kernel" besteht nur aus ASCII-Zeichen. Man braucht bei der Kodierung des NC-Programmes, welches den Gravierzklus aufruft, nichts beachten.

Will man Umlaute oder andere Sonderzeichen verwenden, so muss das NC-Programm in der Kodierung Windows-1252 abgespeichert werden.



### Programmierbeispiel

#### Sonderzeichen gravieren

```
; Gravierzklus für Text mit Sonderzeichen aufrufen
; !!NC-Programm muss in der Kodierung Windows-1252 abgespeichert sein!!
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"
        @P1 = 0
        @P2 = 2
        @P3 = 1
        @P4 = 0.2
        @P11 = 2000
        @P12 = 1000
        @P21 = "Brühe 1,95€" ( Text mit Sonderzeichen )
        @P53 = 2
    ]
M30
```



**Abb. 89: Verwendung von Umlauten und Sonderzeichen**

Die mitgelieferte Standardschriftart unterstützt alle druckbaren Zeichen des Zeichensatzes Windows-1252.

## Unterprogramme

Mit den Parametern @P13 bis @P18 können Unterprogramme angegeben werden, die bei bestimmten Ereignissen ausgeführt werden.

- Das Unterprogramm @P13 wird ausgeführt, bevor die Gravur des Textes beginnt.
- Das Unterprogramm @P14 wird ausgeführt, nachdem die Gravur des Textes beendet ist.
- Das Unterprogramm @P15 wird vor der Gravur jedes Zeichens ausgeführt.
- Das Unterprogramm @P16 wird nach der Gravur jedes Zeichens ausgeführt.
- Das Unterprogramm @P17 wird jedes mal ausgeführt, bevor die Rückzugsebene verlassen wird, um einen neuen Fräsabschnitt zu beginnen.
- Das Unterprogramm @P18 wird jedes mal ausgeführt, nachdem ein Fräsabschnitt beendet ist und die Rückzugsebene erreicht wurde.

Die Unterprogramme ermöglichen es, verschiedene Technologien während des Gravierens zu schalten.

Z.B. kann der Gravierzzyklus nicht nur für Fräsmaschinen, sondern auch für Laser- oder Plasmaschneidemaschinen verwendet werden. Mit den Unterprogrammen @P17 und @P18 könnte der Laser ein- bzw. ausgeschaltet werden.

## Text umkehren

Wenn @P23 auf TRUE gesetzt wird, dann wird der Eingabe-Text rückwärts ausgegeben.



### Programmierbeispiel

#### Text umkehren

```
; Gravierzzyklus für umgekehrten Text aufrufen
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"           \
        @P1  = 0                               \
        @P2  = 2                               \
        @P3  = 1                               \
        @P4  = 0.2                             \
        @P11 = 2000                            \
        @P12 = 1000                            \
        @P21 = "ISG kernel"                    \
        @P23 = TRUE                          ( Text umkehren ) \
        @P53 = 2                               \
    ]
M30
```



Abb. 90: Umgekehrter Text

## Platzhalter

Wenn @P24 auf TRUE gesetzt wird, dann können in dem übergebenen Text Platzhalter verwendet werden. Um zum Beispiel das aktuelle Datum zu gravieren, kann der Platzhalter \${date} verwendet werden:



### Programmierbeispiel

#### Platzhalter

```
; Platzhalter verwenden
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"           \
        @P1  = 0                               \
        @P2  = 2                               \
        @P3  = 1                               \
        @P4  = 0.2                             \
        @P11 = 2000                            \
        @P12 = 1000                            \
        @P21 = "heute, ${date}"                ( aktuelles Datum gravieren ) \
        @P24 = TRUE                          ( Platzhalter verwenden )      \
    ]
```



```

    @P53 = 2
]
M30

```



**Abb. 91: Verwendung eines Platzhalters**

Die unterstützten Platzhalter sind

Platzhalter	Beispiel	Beschreibung
<code>\${date}</code>	2021-12-03	aktuelles Datum, YYYY-MM-DD
<code>\${time}</code>	17:15:43	aktuelle Tageszeit, hh:mm:ss
<code>\${now}</code>	2021-12-03 17:15:43	aktuelles Datum und Zeit, YYYY-MM-DD hh:mm:ss
<code>\${year}</code>	2021	aktuelles Jahr, YYYY
<code>\${month}</code>	12	aktueller Monat, MM
<code>\${day}</code>	03	aktueller Tag, DD
<code>\${hour}</code>	17	aktuelle Stunde, hh
<code>\${min}</code>	15	aktuelle Minute, mm
<code>\${sec}</code>	43	aktuelle Sekunde, ss
<code>\${file}</code>	SysMillEngraveDemo.nc	Dateiname des aufrufenden NC-Hauptprogramms
<code>\${prog}</code>	EngraveDemo	Name (%...) des aufrufenden NC-Hauptprogramms
<code>\${1}</code>	11	Wert des Zyklus-Parameters @P101
<code>\${2}</code>	22	Wert des Zyklus-Parameters @P102
<code>\${3}</code>	33	Wert des Zyklus-Parameters @P103




## Programmierbeispiel

### Platzhalter

```

; Platzhalter für freie Parameter verwenden
L CYCLE [NAME    = "SysMillEngrave.ecy"
          @P1     = 0
          @P2     = 2
          @P3     = 1
          @P4     = 0.2
          @P11    = 2000
          @P12    = 1000
          @P21    = "${1} + ${2} = ${3}"
          @P24    = TRUE      ( Platzhalter verwenden )
          @P53    = 1
          @P101   = 11        ( freier Parameter      )
          @P102   = 22        ( freier Parameter      )
          @P103   = 33        ( freier Parameter      )

```




**Abb. 92: Verwendung von Platzhaltern für freie Parameter**

Anordnung und Referenzpunkt

Der Parameter @P31 bestimmt die Anordnung des gravierten Textes.


## Linear (Standard)

Im Standard-Fall @P31 = 0 wird der Text in der gewohnten Form in einer Zeile ausgegeben. Die Positionierung der umgebenden Zeichen-Box erfolgt über einen Referenzpunkt. Folgende Schnittpunkte sind als Referenzpunkt möglich.



**Abb. 93: Zeichen-Box mit Hilfslinien**

Der Referenzpunkt wird über den Parameter @P41 angegeben und kann die folgenden Werte haben.



**Abb. 94: Mögliche Referenzpunkte**

Die Koordinaten (X, Y) des Referenzpunktes werden mittels (@P42, @P43) angegeben. Standardmäßig werden diese Parameter mit den aktuellen Achspositionen vorbelegt.



## Programmierbeispiel

### Linear gravieren


```
; Referenzpunkt (Mitte, Mitte) bei (1, -0.25)
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"
      @P1 = 0
      @P2 = 2
      @P3 = 1
      @P4 = 0.2
      @P11 = 2000
      @P12 = 1000
```

\  
\  
\  
\  
\  
\  
\

```

        @P21 = "ISG kernel"
        @P41 = 4           ( Referenzpunkt Mitte, Mitte ) \
        @P42 = 1           ( Referenzpunkt X-Koordinate ) \
        @P43 = -0.25       ( Referenzpunkt Y-Koordinate ) \
        @P53 = 2           \
    ]
M30


```



**Abb. 95: Beispiel für Referenzpunkt (Mitte, Mitte) bei (1, -0.25)**

## Kreisbogen

Mit @P31 = 1 bzw. @P31 = 2 können die Zeichen in Form eines Kreisbogens angeordnet werden.



**Abb. 96: Beispiel für eine Kreisbogen-Anordnung, Kreismittelpunkt liegt unterhalb des Textes**

Neben dem Referenzpunkt R wird über (@P32, @P33) der Kreismittelpunkt M parametrisiert.




## Programmierbeispiel Im Kreisbogen gravieren

```

; Referenzpunkt (Mitte, unten) und Kreismittelpunkt (0, -2)
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"
    @P1 = 0
    @P2 = 2
    @P3 = 1
    @P4 = 0.2
    @P11 = 2000
    @P12 = 1000
    @P21 = "abcde"
    @P31 = 1           ( Kreis-Layout ) \
    @P32 = 0           ( Kreis-Mittelpunkt X ) \
    @P33 = -2          ( Kreis-Mittelpunkt Y ) \
    @P41 = 10          ( Referenzpunkt Mitte, unten ) \
    @P42 = 0           ( Referenzpunkt X ) \
    @P43 = 0           ( Referenzpunkt Y ) \
    @P53 = 2           \
]
M30

```



**Abb. 97: Referenzpunkt (Mitte, unten) und Kreismittelpunkt (0, -2)**

Wenn Referenzpunkt und Kreismittelpunkt gleich sind, dann wird ein Fehler geworfen.

### Beispiel: variierter Kreis-Mittelpunkt



#### Programmierbeispiel

#### Im Kreisbogen gravieren

```

; Referenzpunkt (Mitte, unten) und Kreismittelpunkt (1, -1)
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy",
    @P1 = 0
    @P2 = 2
    @P3 = 1
    @P4 = 0.2
    @P11 = 2000
    @P12 = 1000
    @P21 = "abcde"
    @P31 = 1
    @P32 = 1
    @P33 = -1
    @P41 = 10
    @P42 = 0
    @P43 = 0
    @P53 = 2
]
M30

```




Abb. 98: Referenzpunkt (Mitte, unten) und Kreismittelpunkt (1, -1)

### Beispiel: Referenzpunkt (links, unten)




#### Programmierbeispiel

#### Referenzpunkt (links, unten)

```

; Referenzpunkt (links, unten) und Kreismittelpunkt (0, -2)
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"
    @P1 = 0
    @P2 = 2
    @P3 = 1
    @P4 = 0.2
    @P11 = 2000
    @P12 = 1000
    @P21 = "abcde"
    @P31 = 1
    @P32 = 0
    @P33 = -2
    @P41 = 9
    @P42 = 0
    @P43 = 0
    @P53 = 2
    ( Kreis-Layout ) \
    ( Kreis-Mittelpunkt X ) \
    ( Kreis-Mittelpunkt Y ) \
    ( Referenzpunkt links, unten ) \
    ( Referenzpunkt X ) \
    ( Referenzpunkt Y ) \
]
M30

```



**Abb. 99: Referenzpunkt (links, unten) und Kreismittelpunkt (0, -2)**

### Beispiel: Kreismittelpunkt liegt oberhalb des Textes

In den bisherigen Beispielen war der Kreismittelpunkt immer unterhalb des Textes. Daher waren Textanfang und -ende jeweils "nach unten gebogen". Mit @P31 = 2 kann der gegenteilige Effekt erzeugt werden. Der Kreismittelpunkt liegt oberhalb des Textes und die Textenden sind "nach oben gebogen".




### Programmierbeispiel

#### Kreismittelpunkt oberhalb des Textes

```

; Kreismittelpunkt liegt oberhalb des Textes
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"
    @P1 = 0
    @P2 = 2
    @P3 = 1
    @P4 = 0.2
    @P11 = 2000
    @P12 = 1000
    @P21 = "abcde"
    @P31 = 2
    @P32 = 0
    @P33 = 2
    @P41 = 1
    @P42 = 0
    @P43 = 0
    @P53 = 2
]
M30

```



**Abb. 100: Kreismittelpunkt liegt oberhalb des Textes**

## Schriftgröße

Die Schriftgröße kann entweder direkt angegeben oder aus einer anderen Größe abgeleitet werden. Der Parameter @P52 bestimmt, auf welche Art und Weise die Schriftgröße berechnet wird. Es gibt die folgenden Möglichkeiten.

Wert von @P52	Bedeutung
0 (Standard)	Höhe des Buchstabens "X"
1	Breite des Buchstabens "X"
2	Höhe des gesamten Textes (in linearer Anordnung)
3	Breite des gesamten Textes (in linearer Anordnung)

Die entsprechende Größe wird dann in @P53 angegeben.

**Beispiel: Höhe des Buchstabens "X"**




### Programmierbeispiel

#### Höhe des Buchstabens X

```

; Schriftgröße über die Höhe von "X"
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"
    @P1 = 0
    @P2 = 2
    @P3 = 1
    @P4 = 0.2
    @P11 = 2000
    @P12 = 1000
    @P21 = "Xylophon"
    @P52 = 0          ( Höhe von "X" ) \
    @P53 = 2          ( Schriftgröße 1 ) \
]
M30

```



**Abb. 101: Schriftgröße über die Höhe von "X"**


**Beispiel: Breite des Buchstaben "X"**



## Programmierbeispiel

### Breite des Buchstaben X

```
; Schriftgröße über die Breite von "X"
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy" \
      @P1 = 0 \
      @P2 = 2 \
      @P3 = 1 \
      @P4 = 0.2 \
      @P11 = 2000 \
      @P12 = 1000 \
      @P21 = "Xylophon" \
      @P52 = 1 ( Breite von "X" ) \
      @P53 = 2 ( Schriftgröße 1 ) \
    ]
M30
```



**Abb. 102: Schriftgröße über die Breite von "X"**

**Beispiel: Höhe des gesamten Textes**



## Programmierbeispiel

### Höhe des gesamten Textes

```
; Schriftgröße über die Höhe des gesamten Textes
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy" \
      @P1 = 0 \
      @P2 = 2 \
      @P3 = 1 \
      @P4 = 0.2 \
      @P11 = 2000 \
      @P12 = 1000 \
      @P21 = "Xylophon" \
      @P52 = 2 ( Höhe des gesamten Textes ) \
    ]
```



```

        @P53 = 2                ( Schriftgröße 1 )      \
    ]
M30

```




Abb. 103: Schriftgröße über die Höhe des gesamten Texts

## Beispiel: Breite des gesamten Textes



### Programmierbeispiel

#### Breite des gesamten Textes

```

; Schriftgröße über die Breite des gesamten Texts
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"
        @P1 = 0
        @P2 = 2
        @P3 = 1
        @P4 = 0.2
        @P11 = 2000
        @P12 = 1000
        @P21 = "Xylophon"
        @P52 = 3          ( Breite des gesamten Textes ) \
        @P53 = 4          ( Schriftgröße 4 )             \
    ]
M30

```




Abb. 104: Schriftgröße über die Breite des gesamten Texts

## Nichtproportionale Schriftart

Mit dem Parameter @P61 kann auf nichtproportionale Schrift umgeschaltet werden. In diesem Modus sind alle Zeichen gleich breit.



### Programmierbeispiel

#### Nichtproportionale Schriftart


```

; proportionale Schrift
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"
        @P1 = 0
        @P2 = 2
        @P3 = 1
        @P4 = 0.2
        @P11 = 2000
        @P12 = 1000
        @P21 = "floor"
        @P42 = 0      ( Referenzpunkt X      ) \
        @P43 = 1.5    ( Referenzpunkt Y      ) \
        @P53 = 2
        @P63 = FALSE  ( proportionale Schrift ) \
]

; nichtproportionale Schrift
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"
        @P1 = 0
        @P2 = 2
        @P3 = 1
        @P4 = 0.2
        @P11 = 2000
        @P12 = 1000
        @P21 = "floor"
        @P42 = 0      ( Referenzpunkt X      ) \
        @P43 = 0      ( Referenzpunkt Y      ) \
        @P53 = 2
        @P61 = TRUE    ( nichtproportionale Schrift ) \
]

```

M30



**Abb. 105: Vergleich von proportionaler Schrift (oben) und nichtproportionaler Schrift (unten)**

## Spiegelschrift

Mit den Parametern @P62 und @P63 können die Zeichen in X- bzw. Y-Richtung gespiegelt werden.

## Beispiel: Spiegeln in X, zeichenweise



### Programmierbeispiel

#### Spiegeln in X - zeichenweise

```

; spiegeln in X, zeichenweise
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"
    @P1 = 0
    @P2 = 2
    @P3 = 1
    @P4 = 0.2
    @P11 = 2000
    @P12 = 1000
    @P21 = "ISG kernel"
    @P53 = 2
    @P62 = TRUE          ( Text in X spiegeln ) \
]
M30

```



Abb. 106: Text zeichenweise in X spiegeln

## Beispiel: Spiegeln in X, komplett



### Programmierbeispiel

#### Spiegeln in X - komplett

Verwendet man lediglich @P62 zum Spiegeln in X, dann wird nur jedes Zeichen für sich gespiegelt, aber die Reihenfolge der Zeichen bleibt unverändert. Um den Text komplett zu spiegeln, kann man zusätzlich @P23 für die Textumkehrung benutzen.

```

; spiegeln in X, komplett
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"
    @P1 = 0
    @P2 = 2
    @P3 = 1
    @P4 = 0.2
    @P11 = 2000
    @P12 = 1000
    @P21 = "ISG kernel"
    @P23 = TRUE          ( Text umkehren ) \
    @P53 = 2
    @P62 = TRUE          ( Text in X spiegeln ) \
]
M30

```




Abb. 107: Text komplett in X spiegeln

## Beispiel: Spiegeln in Y



### Programmierbeispiel

#### Spiegeln in Y

```
; spiegeln in Y
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"
        @P1 = 0
        @P2 = 2
        @P3 = 1
        @P4 = 0.2
        @P11 = 2000
        @P12 = 1000
        @P21 = "ISG kernel"
        @P53 = 2
        @P63 = TRUE          ( Text in Y spiegeln ) \
]
M30
```




Abb. 108: Text in Y spiegeln

#### Schriftlaufweite

Der Abstand der Zeichen zueinander kann mit den Parametern @P64 in X bzw. @P65 in Y beeinflusst werden.

## Beispiel: X-Laufweite bei größerem Werkzeugradius

Besonders in X kann es vorteilhaft sein, die Laufweite bei Verwendung größerer Werkzeugradien zu erhöhen.



### Programmierbeispiel

#### X-Laufweite bei größerem Werkzeugradius

```
; normale Laufweite in X
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"
        @P1 = 0
        @P2 = 2
        \
```

```

        @P3  = 1                                \
        @P4  = 0.2                              \
        @P11 = 2000                             \
        @P12 = 1000                             \
        @P21 = "ISG kernel"                     \
        @P42 = 0                                ( Referenzpunkt X      ) \
        @P43 = 1.5                              ( Referenzpunkt Y      ) \
        @P53 = 2                                \
        @P64 = 0                                ( normale X-Laufweite ) \
    ]

; Laufweite in X anpassen
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"           \
        @P1  = 0                                \
        @P2  = 2                                \
        @P3  = 1                                \
        @P4  = 0.2                              \
        @P11 = 2000                             \
        @P12 = 1000                             \
        @P21 = "ISG kernel"                     \
        @P42 = 0                                ( Referenzpunkt X      ) \
        @P43 = 0                                ( Referenzpunkt Y      ) \
        @P53 = 2                                \
        @P64 = 0.1                              ( X-Laufweite um 0.1 erhöhen ) \
    ]
M30

```



**Abb. 109: Text mit normaler Laufweite (oben) und leicht erhöhter Laufweite (unten)**

### Beispiel: Y-Laufweite für Treppen-Effekt

Mit einem Y-Versatz kann ein Treppen-Effekt erzeugt werden.




#### Programmierbeispiel

#### Y-Laufweite für Treppen-Effekt

```

; Treppen-Effekt in Y
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy"           \
        @P1  = 0                                \
        @P2  = 2                                \
        @P3  = 1                                \
        @P4  = 0.2                              \
        @P11 = 2000                             \
        @P12 = 1000                             \
        @P21 = "ISG kernel"                     \
        @P53 = 2                                \
        @P65 = 0.1                              ( Y-Laufweite ) \
    ]
M30

```



**Abb. 110: Treppen-Effekt**

### 6.2.3 Syntax

```
L CYCLE [ NAME = SysMillEngrave.ecy @P.. = .. ]
```

### 6.2.4 Ausgabevariablen

Variable	Wert
V.CYC.SysRetBBoxMinX	X-Koordinate der linken unteren Ecke der Zeichen-Box
V.CYC.SysRetBBoxMinY	Y-Koordinate der linken unteren Ecke der Zeichen-Box
V.CYC.SysRetBBoxMaxX	X-Koordinate der rechten oberen Ecke der Zeichen-Box
V.CYC.SysRetBBoxMaxY	Y-Koordinate der rechten oberen Ecke der Zeichen-Box

### Art der Ausgabe

Mit Parameter @P71 ist es möglich, die Art der Ausgabe festzulegen. Die Ausgabe-Variablen werden unabhängig von diesem Parameter auf jeden Fall belegt.

Im Standard-Fall @P71 = 0 gibt der Zyklus G-Code aus und die Maschine fährt die entsprechenden Bewegungen.

Setzt man @P71 = 1, werden nur die Ausgabevariablen belegt, jede weitere Ausgabe wird unterdrückt. Insbesondere bewegt sich die Maschine nicht. Diesen Modus kann man z.B. benutzen, um nur eine Größenabfrage durchzuführen. Wie groß ist der Buchstabe "Ä" bei Schriftgröße 1? Wie groß ist die Zeichen-Box des Textes "ISG kernel" bei Schriftgröße 1?



## Programmierbeispiel

### Ausgabe

```
; Ausgabe-Variablen anlegen
#VAR
  V.CYC.SysRetBBoxMinX
  V.CYC.SysRetBBoxMinY
  V.CYC.SysRetBBoxMaxX
  V.CYC.SysRetBBoxMaxY
#ENDVAR

; keine Ausgabe
L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy" \
      @P1 = 0 \
      @P2 = 2 \
      @P3 = 1 \
```

```

        @P4  = 0.2                \
        @P11 = 2000               \
        @P12 = 1000              \
        @P21 = "ISG kernel"      \
        @P53 = 2      ( Schriftgröße ) \
        @P71 = 1      ( keine Ausgabe ) \
    ]

; Zeichen-Box ausgeben
#MSG SAVE EXCLUSIVE ["X-Koordinate der linken unteren Ecke = "]
#MSG SAVE EXCLUSIVE ["%f", V.CYC.SysRetBBoxMinX]
#MSG SAVE EXCLUSIVE ["Y-Koordinate der linken unteren Ecke = "]
#MSG SAVE EXCLUSIVE ["%f", V.CYC.SysRetBBoxMinY]
#MSG SAVE EXCLUSIVE ["X-Koordinate der rechten oberen Ecke = "]
#MSG SAVE EXCLUSIVE ["%f", V.CYC.SysRetBBoxMaxX]
#MSG SAVE EXCLUSIVE ["Y-Koordinate der rechten oberen Ecke = "]
#MSG SAVE EXCLUSIVE ["%f", V.CYC.SysRetBBoxMaxY]

M30

```

## 6.2.5

### Programmierbeispiel

Dieser Zyklusaufwurf graviert den Text "ISG kernel" in die Werkstückoberfläche. Die Linienbreite der Buchstaben ist durch den Radius des verwendeten Werkzeuges gegeben.



### Programmierbeispiel

#### Gravieren

```

T15 D15                ; Tool data
M6                     ; Tool change
G90 G54 S1500 M3 F1000 ; Technology data

; cycle call parameter:
#VAR
    V.L.SurfacePositionZ = 0 ; Z-Position of workpiece surface
    V.L.RetractPlane      = 20 ; Z-Position of retraction plane
    V.L.SafetyClearance   = 2 ; relative value of safety clearance
    V.L.Depth             = 0.2 ; depth of path milling
    V.L.TextSize          = 2 ; size of text
#ENDVAR

G00 X10 Y10            ; position of text

L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy" \
    @P1 = V.L.SurfacePositionZ \
    @P2 = V.L.RetractPlane \
    @P3 = V.L.SafetyClearance \
    @P4 = V.L.Depth \
    @P21 = "ISG kernel" \
    @P53 = V.L.TextSize \
]

M05

M30

```

## 7 Entgraten

### 7.1 Übersicht

#### Übersicht

Mit Hilfe des Entgratzyklus kann nach einer Fräsbearbeitung dem erstellten Werkstück eine Fase hinzugefügt werden.

#### Einsatzmöglichkeiten

Der Zyklus kann in Kombination mit folgenden Fräszyklen aufgerufen werden:

- Konturtasche fräsen [► 132]
- Konturzapfen fräsen [► 138]
- Kreistasche fräsen [► 89]
- Kreiszapfen fräsen [► 71]
- Rechtecktasche fräsen [► 94]
- Rechteckzapfen fräsen [► 77]
- Rechteckzapfen fräsen [► 77]
- Rechteckzapfen fräsen [► 110]
- Kreisförmig angeordnete Kreisnuten fräsen [► 110]
- Kreisförmig angeordnete Langlöcher fräsen [► 100]
- Mehreck fräsen [► 83]
- Offene Nut Fräsen [► 117]
- Kreisförmig angeordnete Nuten fräsen [► 105]

### 7.2 Zyklus SysMillChamfer - Entgraten




Abb. 111: SysMillChamfer

#### 7.2.1 Ablauf

Um ein erfolgreiches Ausführen des Zyklus zu gewährleisten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Der Werkzeugradius ist über V.G.WZ\_AKT.R definiert (**es wird immer der Radius an der Stirnseite des Werkzeugs angegeben, bei spitzem Werkzeug = 0**)
- Die Werkzeuglängenkorrektur ist aktiv
- Vor dem Starten des Zyklus muss die Spindeldrehzahl bereits angewählt sein
- Die zu entgratende Kante des Werkstücks ist auf Höhe der Rückzugsebene kollisionsfrei erreichbar
- Alle Parameter des Referenzzyklus, welche geometrische Beschreibungen des zu fräsenden Objekts enthalten, werden übergeben



Innerhalb des Zyklus wird auf Rückzugsebene das Werkzeug vorpositioniert. Anschließend wird mit leichtem Versatz zum Werkstückrand in Z zugestellt, bevor durch Abfahren des Werkstückrandes die gewünschte Fase erzeugt wird. Um einen leichten Versatz zum Werkstückrand zu erzeugen, muss man entweder die Bearbeitungstiefe (@P4) etwas tiefer als die zu fräsende Fasentiefe (@P101) oder einen radialen Werkzeugversatz zur Werkstückkante (@P104) angeben.

Je nach verwendetem Referenzzyklus kann der Ablauf leicht variieren.

## 7.2.2 Parameter

Für das Entgraten müssen alle Parameter des Referenzzyklus, welche geometrische Beschreibungen des zu fräsenden Objekts enthalten, übergeben werden (Siehe Programmierbeispiel [► 182]).

### Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P100	Referenzzyklus als Zeichenkette

Aus der folgenden Liste muss genau ein Parameter definiert werden. Der übrige Parameter wird aus dem vorgegebenen Parameter sowie den Geometriedaten der Fase bestimmt. Empfohlen wird die Vorgabe des Werkzeugradius des im Referenzzyklus verwendeten Fräasers (@P104). Der resultierende einheitliche Werkzeugversatz zur Werkstückkante führt zu einer gleichmäßigen Fase. Wird dagegen die Bearbeitungstiefe vorgegeben, kann dies zu einer ungleichmäßigen Fase führen, da der Radius des vorangegangenen Fräasers nicht berücksichtigt wird.

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P4	Bearbeitungstiefe Die Vorgabe dieses Parameters kann zu einer ungleichmäßigen Fase führen, da der Radius des vorangegangenen Fräasers nicht berücksichtigt wird.
@P104	Werkzeugradius des im Referenzzyklus verwendeten Fräasers (entspricht radialem Werkzeugversatz zur Werkstückkante beim Fasenfräsen) Sollte der Fasenfräserradius kleiner als dieser Werkzeugradius sein, ist eine Parametrierung über @P4 notwendig.

Aus der folgenden Liste muss ebenfalls genau ein Parameter definiert werden. Der übrige Parameter wird intern aus dem vorgegebenen Parameter sowie dem Spitzenwinkel des Fasenfräasers (@P103) berechnet.

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P101	Fasentiefe
@P102	Fasenbreite

### Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter	Beschreibung
@P103	Spitzenwinkel des Werkzeugs Standardwert = 90 Grad
@P105	Vorschubgeschwindigkeit für die Bearbeitung Standardwert = Aktiver Vorschub beim Zyklusaufwurf
@P106	Vorschubgeschwindigkeit für die Zustellung in Z

Standardwert = Aktiver Vorschub beim Zyklusaufwurf

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.




Abb. 112: Parameterdefinition Variante 1




Abb. 113: Parameterdefinition Variante 2

### 7.2.3 Syntax

L CYCLE [ NAME = SysMillChamfer.ecy @P.. = .. ]

### 7.2.4 Programmierbeispiel



#### Programmierbeispiel

##### Kreistasche fräsen

Dieses Beispiel beschreibt das Fräsen und Entgraten einer Kreistasche.

#VAR

```
; input parameters: pocket
V.L.SurfacePositionZ = 0      (Z-Position of workpiece surface)
V.L.RetractPlane      = 50    (Z-Position of retraction plane)
V.L.SafetyClearance   = 2     (relative value of safety clearance in Z)
V.L.Depth              = 10    (depth of pocket)
V.L.MaxIncrementZ      = 10    (maximal infeed in Z)
V.L.MaxIncrementXY     = 2.5   (maximal infeed in XY)
V.L.FeedZ              = 2000  (plunging feedrate)
V.L.MachiningMode      = 1     (machining mode)
V.L.Diameter           = 20    (diameter of pocket)

; input parameters: chamfer
V.L.ChamferDepth       = 1     (depth of chamfer)
V.L.ChamferFeedZ       = 3000  (machining feedrate in Z)
```

```
V.L.ChamferMachDepth = 2      (machining depth for chamfer)

#ENDVAR

G54

; polynomial contouring for smooth movements
#CONTOUR MODE [DEV, PATH_DEV = 0.01]
G261

; positioning to the starting point
G00 X50 Y50

; tool change
T8 D8 (endmill 5mm)
M6
; technology data
G90 M03 S6000 F4000

; cycle call for milling
L CYCLE [NAME=SysMillCircularPocket.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePositionZ           \
  @P2 = V.L.RetractionPlane             \
  @P3 = V.L.SafetyClearance             \
  @P4 = V.L.Depth                      \
  @P5 = V.L.MaxIncrementZ              \
  @P6 = V.L.MaxIncrementXY             \
  @P21 = V.L.FeedZ                     \
  @P31 = V.L.MachiningMode              \
  @P68 = V.L.Diameter                  \
]

; tool change
T9 D9 (chamfering mill)
M6
; technology data
G90 M03 S6000 F2000

; cycle call for milling
L CYCLE [NAME=SysMillChamfer.ecy \
  @P1 = V.L.SurfacePositionZ           \
  @P2 = V.L.RetractionPlane             \
  @P3 = V.L.SafetyClearance             \
  @P4 = V.L.ChamferMachDepth            \
  @P68 = V.L.Diameter                  \
  @P100 = "SysMillCircularPocket"      \
  @P101 = V.L.ChamferDepth              \
  @P106 = V.L.ChamferFeedZ             \
]

G260
M05
M30
```

## 8 Anhang

### 8.1 Anregungen, Korrekturen und neueste Dokumentation

Sie finden Fehler, haben Anregungen oder konstruktive Kritik? Gerne können Sie uns unter [documentation@isg-stuttgart.de](mailto:documentation@isg-stuttgart.de) kontaktieren. Die aktuellste Dokumentation finden Sie in unserer Onlinehilfe (DE/EN):



QR-Code Link: <https://www.isg-stuttgart.de/documentation-kernel/>

Der o.g. Link ist eine Weiterleitung zu:

<https://www.isg-stuttgart.de/fileadmin/kernel/kernel-html/index.html>



#### Hinweis

##### Mögliche Änderung von Favoritenlinks im Browser:

Technische Änderungen der Webseitenstruktur betreffend der Ordnerpfade oder ein Wechsel des HTML-Frameworks und damit der Linkstruktur können nie ausgeschlossen werden.

Wir empfehlen, den o.g. „QR-Code Link“ als primären Favoritenlink zu speichern.

##### PDFs zum Download:

DE:

<https://www.isg-stuttgart.de/produkte/softwareprodukte/isg-kernel/dokumente-und-downloads>

EN:

<https://www.isg-stuttgart.de/en/products/softwareproducts/isg-kernel/documents-and-downloads>

E-Mail: [documentation@isg-stuttgart.de](mailto:documentation@isg-stuttgart.de)

# Stichwortverzeichnis



© Copyright  
ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH  
STEP, Gropiusplatz 10  
D-70563 Stuttgart  
Alle Rechte vorbehalten  
[www.isg-stuttgart.de](http://www.isg-stuttgart.de)  
[support@isg-stuttgart.de](mailto:support@isg-stuttgart.de)

